



**High precision
automotive
spare parts**

**Hochpräzise
Kraftfahrzeug-
Ersatzteile**



**BMW (MINI)
Mercedes-Benz
Porsche
VW (Audi, Seat, Škoda)**

2016



High precision automotive spare parts
Hochpräzise Kraftfahrzeug-Ersatzteile

www.laso.de | info@laso.de

Arthur Langenhan GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Kraftfahrzeug-Ersatzteile
Sassmicker Hammer 16
57462 Olpe
Germany

Tel.: +49 (0) 27 61 - 93 76 - 0
Fax: +49 (0) 27 61 - 93 76 - 44

E-Mail: info@laso.de
Internet: www.laso.de



TÜVRheinland®
CERT
Zertifiziertes
Managementsystem
gemäß ISO 9001:2008

Audi (see / siehe VW)

BMW (MINI)

7 – 52

Mercedes-Benz

(Cars, Cross-country, Van / PKW, Geländewagen, Transporter)

53 – 131

Porsche

132 – 150

Seat (see / siehe VW)

Škoda (see / siehe VW)

VW (Audi, Seat, Škoda)

151 – 194

Cross reference list / Umschlüsselungsliste

195 – 203

LASO numbers / LASO Nummern

204 – 205

Terms of delivery and payment / Liefer- und Zahlungsbedingungen

206 – 209



High precision automotive spare parts

**German benchmark
technology**

At home in the world market

LASO products for passenger cars, commercial vehicles and buses have been established in the international aftermarket since 1965.

Top quality materials, technical know-how and ongoing development are our guarantee for high precision products.

LASO delivers exclusive brand quality to cater for the demands of the leading automotive repair specialist.

Worldwide, LASO stands for excellent quality and service.



Auf dem Weltmarkt zu Hause

Seit 1965 sind LASO-Produkte für PKW, LKW und Busse im Ersatzteilmarkt international etabliert.

Erstklassige Werkstoffe, handwerkliches Können und permanente Weiterentwicklung sind unser Garant für hochpräzise Produkte.

LASO liefert ausschließlich Markenqualität für die Ansprüche der führenden Automobilhersteller.

LASO steht weltweit für hervorragende Qualität und Service.



Hochpräzise Kraftfahrzeug-Ersatzteile

**Führende Technologie,
die Maßstäbe setzt**



High precision automotive spare parts

Perfect production process


We have the latest technology and up to date knowledge at our disposal. This „know-how“ is the foundation for a perfect production process.

Our quality products are the result of the drawing together of LASO's Know-how, equipment, production methodologies and testing.

Efficient solutions

Computerised manufacturing centres are linked to the development centre, resulting in our precision parts being both economically & efficiently produced.

LASO's tool design and production set the bench mark at a new peak.



Perfekter Fertigungsprozess

Wir verfügen über neueste Technologie und aktuelles Fachwissen. Dieses Know-how ist Grundlage für eine perfekte Produktion.

Unsere Qualitätsprodukte sind das Ergebnis des Zusammenspiels von LASO-Know-how, Werkzeugen, Produktionsmethoden und Prüfung.

Effiziente Lösungen

Computergesteuerte Bearbeitungszentren sind mit dem Entwicklungszentrum vernetzt.

So werden unsere Präzisionsartikel wirtschaftlich und effizient produziert.

Der LASO-Werkzeugbau setzt Maßstäbe auf Spitzenniveau.

Hochpräzise Kraftfahrzeug-Ersatzteile

Quality assurance


We test our parts according to the most modern test methodologies for durability, hardness, surface composition and form-compliance.

Sensitive units are 100 % conclusively tested on LASO measuring equipment.

In so doing, we ensure that only zero-defect parts leave our facilities.

Our effort – your success

Our products and manufacturing methods are constantly being improved and further developed to ensure the highest quality at the most attractive prices.



Qualitätssicherung

Wir prüfen unsere Teile mit modernsten Messmethoden auf Maßhaltigkeit, Härte, Oberflächenbeschaffenheit und Formgenauigkeit.

Sensible Aggregate werden abschließend zu 100 Prozent auf LASO-Prüfstationen getestet.

So stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte unser Haus verlassen.

Unsere Leistung – Ihr Erfolg

Unsere Produkte und Fertigungsmethoden werden permanent weiterentwickelt, um den höchsten Marktanforderungen gerecht zu werden.

So erhalten unsere Kunden höchste Qualität zu attraktiven Preisen.

High quality – worldwide

With optimised marketing structures we are able to ensure that our high-precision LASO parts reach our clients across the globe at the right time.

Spitzenqualität – Weltweit

Mit ausgefeilten Vertriebsstrukturen gelangen unsere hochpräzisen LASO-Ersatzteile termingerecht zu unseren Kunden – weltweit.



German benchmark technology
Führende Technologie, die Maßstäbe setzt

Hydraulic cam follower Hydrostößel

Group 11
Gruppe 11

Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 33 1 712 010	1005 0900	hydraulic cam follower Hydraulik-Stößel	3' (E30)	316i 318i	M40 M43 M43TU M44 M70 M73 M73N	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			3' (E36)	316i 316i 1.6 318i 318ti		
11 33 1 721 698 11 33 1 715 458 11 33 1 714 604 11 33 1 433 672 11 33 1 247 054			3' (E46)	316Ci 316i 1.6 316i 1.9 318Ci 318i		
			5' (E34)	518g 518i		
			7' (E32)	750i 750iL		
			7' (E38)	750i 750iL		
			8' (E31)	850Ci 850CSi		
			Z3 (E36)	Z3 1.8 Z3 1.9		



Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

11 32 1 748 884	1005 0903	hydraulic cam follower Hydraulik-Stößel	3' (E36)	320i, 323i, 323i 2.4, 323ti, 328i, M3, M3 3.2	M50 M52	
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:			3' (E46)	320Ci, 320i, 323Ci, 323i, 323i 2.4, 325Ci, 325i, 325ti, 325xi, 328Ci, 328i, 330Ci, 330i, 330xi	M54 M56 S52	
11 32 1 748 881			5' (E34)	520i, 525i, 525ix		
			5' (E39)	520i, 523i, 523i 2.4, 525i, 528i, 530i, M5		
			5' (E60)	520i, 525i, 530i		
			5' (E61)	525i		
			7' (E38)	728i, 728iL		
			7' (E65)	730i		
			7' (E66)	730Li		
			X3 (E83)	X3 2.5i, X3 3.0i		
			X5 (E53)	X5 3.0i		
			Z3 (E36)	Z3 2.0, Z3 2.2i, Z3 2.5, Z3 2.5i, Z3 2.8, Z3 3.0i, Z3 M3.2		
			Z4 (E85)	Z4 2.2i, Z4 2.5i, Z4 3.0i		
			Z8 (E52)	Z8		



It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


11 33 2 249 817	1005 0904	hydraulic cam follower Hydraulik-Stößel	1' (E81) / 1' (E82)		M47	
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:			1' (E87) / 1' (E87 LCI)		M47N	
			1' (E88) / 1' (F20) / 1' (F21)		M47N2	
11 33 2 247 722			3' (E46) / 3' (E90)		M57	
			3' (E90 LCI) / 3' (E91)		M57N	
			3' (E91 LCI) / 3' (E92)		M57N2	
			3' (E92 LCI) / 3' (E93)		N47	
			3' (E93 LCI) / 3' (F30)		N47N	
			3' (F31) / 3' (F34 GT)		N47S1	
			4' (F32)		N57	
			5' (E39) / 5' (E60)		N57N	
			5' (E60 LCI) / 5' (E61)		N57S	
			5' (E61 LCI) / 5' (F07 GT)		N57Z	
			5' (F07 GT LCI) / 5' (F10)			
			5' (F10 LCI) / 5' (F11)			
			5' (F11 LCI)			
			6' (E63 LCI) / 6' (E64 LCI)			
			6' (F06 GC) / 6' (F12)			
			6' (F13)			
			7' (E38) / 7' (E65)			
			7' (E66) / 7' (F01)			
			7' (F01 LCI) / 7' (F02)			
			7' (F02 LCI)			
			X1 (E84)			
			X3 (E83) / X3 (E83 LCI)			
			X3 (F25)			
			X5 (E53) / X5 (E70)			
			X5 (E70 LCI)			
			X6 (E71)			



Hydraulic cam follower
HydrostößelGroup 11
Gruppe 11

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 33 7 549 633	1005 0908	hydraulic cam follower Hydraulik-Stößel	1' (F20)	114i 116i 118i	N13	
			1' (F20 LCI)	118i 120i		
			1' (F21)	114i 116i 118i		
			1' (F21 LCI)	118i 120i		
			3' (F30)	316i 320i ed		
			3' (F30 LCI)	320i ed		
			3' (F31)	316i		
			3' (F35)	316Li		



It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.




11 33 7 605 330	1005 0909	hydraulic cam follower Hydraulik-Stößel	1' (E81)		N51	
			1' (E82)		N52	
			1' (E87) / 1' (E87 LCI)		N52N	
			1' (E88)			
			3' (E90) / 3' (E90 LCI)			
			3' (E91) / 3' (E91 LCI)			
			3' (E92) / 3' (E92 LCI)			
			3' (E93) / 3' (E93 LCI)			
			5' (E60) / 5' (E60 LCI)			
			5' (E61) / 5' (E61 LCI)			
			5' (F10)			
			5' (F11)			
			5' (F18) / 5' (F18 LCI)			
			6' (E63) / 6' (E63 LCI)			
			6' (E64) / 6' (E64 LCI)			
			7' (E65)			
			7' (E66)			
			7' (F01) / 7' (F01 LCI)			
			7' (F02) / 7' (F02 LCI)			
			X1 (E84)			
			X3 (E83 LCI)			
			X3 (F25)			
			X5 (E70)			
			Z4 (E85)			
			Z4 (E86)			
			Z4 (E89)			



11 33 8 614 951	1005 0910	hydraulic cam follower Hydraulik-Stößel	1' (E81) / 1' (E82) / 1' (E87 LCI)		B37	
			1' (E88) / 1' (F20) / 1' (F20 LCI)		B38	
			1' (F21) / 1' (F21 LCI)		B47	
			2' (F22) / 2' (F23)		B48	
			2' (F45 SAT) / 2' (F46 MPV)		N47	
			3' (E90) / 3' (E90 LCI)		N47N	
			3' (E91) / 3' (E91 LCI)		N47S1	
			3' (E92) / 3' (E92 LCI)		N57	
			3' (E93) / 3' (E93 LCI)		N57N	
			3' (F30) / 3' (F30 LCI)		N57S	
			3' (F31) / 3' (F31 LCI)		N57Z	
			3' (F34 GT)			
			4' (F32) / 4' (F33) / 4' (F36)			
			5' (E60 LCI) / 5' (E61 LCI)			
			5' (F07 GT) / 5' (F07 GT LCI)			
			5' (F10) / 5' (F10 LCI)			
			5' (F11) / 5' (F11 LCI)			
			6' (F06 GC) / 6' (F06 GC LCI)			
			6' (F12) / 6' (F12 LCI)			
			6' (F13) / 6' (F13 LCI)			
			7' (F01) / 7' (F01 LCI)			
			7' (F02) / 7' (F02 LCI)			
			X1 (E84)			
			X3 (E83 LCI) / X3 (F25)			
			X4 (F26)			
			X5 (E70 LCI)			
			X5 (F15)			
			X6 (E71)			
			X6 (F16)			



**Cam follower
Schlepphebel**
**Group 11
Gruppe 11**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 33 1 271 429 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 33 1 264 549	1005 0101	rocker arm Kipphebel	3' (E21) 3' (E30) 5' (E12) 5' (E28) 5' (E34) Z1 (Roadster)	320 323i 320i 323i 325e 325i 325ix 520 520i 525e 528e 520i 525i Z1	M20	
						
11 33 1 271 833 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 33 1 276 056	1005 0102	rocker arm Kipphebel	1500-2000CS 1502-2002tii 2500-3.3Li 2.5CS-3.0CSL 3' (E21) 3' (E30) 5' (E12) 5' (E28) 5' (E34) 6' (E24) 7' (E23) 7' (E32)	1500, 1600, 1800, 1800ti, 1800tiSA, 2000, 2000C, 2000CS, 2000ti, 2000tii, 2000tilux 1502, 1600, 1600GT, 1600ti, 1602, 1802, 2000, 2000tii, 2002, 2002ti, 2002tii, 2002turbo 2.8L, 2500, 2800, 2800Bav, 3.0L, 3.0S, 3.0SBav, 3.0Si, 3.3L, 3.3Li 2.5CS, 2800CS, 3.0CS, 3.0CSi, 3.0CSil, 3.0CSL 315, 316, 318, 318i, 320, 320i 316, 316i, 318i 518, 518i, 520, 520i, 525, 528, 528i, 530i, 535i 518, 518i, 525i, 528i, 533i, 535i, M535i 530i, 535i 628CSi, 630CS, 630CSi 633CSi, 635CSi 728, 728i, 728iS, 730, 732i, 733i, 735i, 745i 730i, 730iL, 735i, 735iL	M10 M20 M30	
						
11 33 1 709 063	1005 0103	cam follower Schlepphebel	3' (E30) 3' (E36) 5' (E34) 7' (E32) 8' (E31)	316i 318i 316i 318i 518i 750i 750iL 850Ci 850CSi	M40 M70	
						

Cam follower
SchlepphebelGroup 11
Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 33 2 248 878 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 12 2 247 056	1005 0115	roller drag lever Rollenschlepphebel	1' (E87) 3' (E46) 3' (E90) 3' (E90 LCI) 3' (E91) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E92 LCI) 3' (E93) 5' (E39) 5' (E60) 5' (E60 LCI) 5' (E61) 5' (E61 LCI) 6' (E63 LCI) 6' (E64 LCI) 7' (E38) 7' (E65) 7' (E66) X3 (E83) X3 (E83 LCI) X5 (E53) X5 (E70) X5 (E70 LCI) X6 (E71)	118d, 120d 318d, 318td, 320Cd, 320d, 320td, 330Cd, 330d, 330xd 318d, 320d, 325d, 330d, 330xd, 335d 325d, 335d 318d, 320d, 325d, 330d, 330xd, 335d 325d, 335d 325d, 330d, 330xd, 335d 335d 325d, 330d 520d, 525d, 530d 520d, 525d, 530d, 530xd, 535d 520d, 525d, 525xd, 530d, 530xd, 535d 520d, 525d, 530d, 530xd, 535d 520d, 525d, 525xd, 530d, 530xd, 535d 635d 635d 730d, 740d 730d, 740d, 745d 730Ld X3 2.0d, X3 3.0d X3 2.0d, X3 3.0d, X3 3.0sd X5 3.0d X5 3.0d, X5 3.0sd, X5 3.5d X5 35dX X6 30dX, X6 35dX	M47 M47N M47N2 M57 M57N M57N2	



11 33 7 542 421	1005 0116	roller drag lever Rollenschlepphebel	1' (E81) 1' (E81) 1' (E87 LCI) 1' (E88) 3' (E90) 3' (E90 LCI) 3' (E91) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E92 LCI) 3' (E93) 3' (E93 LCI) 5' (E60 LCI) 5' (E61 LCI)	116i 1.6 116i 2.0 118i 120i 120i 116i 1.6 116i 2.0 118i 120i 118i 120i 316i 318i 320i 316i 318i 320i 318i 318i 320i 316i 318i 320i 316i 318i 320i 320i 318i 320i 520i 520i	N43	
-----------------	-----------	---	--	--	-----	--



Cam follower Schlepphebel

Group 11 Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 33 7 559 797 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 34 7 556 422 11 33 7 532 046	1005 0117	roller drag lever Rollenschlepphebel	1' (E81) 1' (E82) 1' (E87) / 1' (E87 LCI) 1' (E88) 1' (F20) / 1' (F20 LCI) 1' (F21) / 1' (F21 LCI) 2' (F22) 2' (F23) 3' (E90) / 3' (E90 LCI) 3' (E91) / 3' (E91 LCI) 3' (E92) / 3' (E92 LCI) 3' (E93) / 3' (E93 LCI) 3' (F30) / 3' (F30 LCI) 3' (F31) / 3' (F31 LCI) 3' (F34 GT) 3' (F35) 4' (F32) 4' (F33) 4' (F36) 5' (E60) / 5' (E60 LCI) 5' (E61) / 5' (E61 LCI) 5' (F07 GT) 5' (F10) / 5' (F10 LCI) 5' (F11) / 5' (F11 LCI) 5' (F18) / 5' (F18 LCI) 6' (E63) / 6' (E63 LCI) 6' (E64) / 6' (E64 LCI) 7' (E65) 7' (E66) 7' (F01) / 7' (F01 LCI) 7' (F02) / 7' (F02 LCI) X1 (E84) X3 (E83 LCI) X3 (F25) X4 (F26) X5 (E70) X5 (F15) X6 (E71) X6 (F16) Z4 (E85) Z4 (E86) Z4 (E89)		N13 N20 N26 N51 N52 N52N N53 N54	
11 33 8 576 634 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 33 7 812 893 11 33 7 797 710	1005 0118	roller drag lever Rollenschlepphebel	1' (E81) 1' (E82) 1' (E87 LCI) 1' (E88) 1' (F20) / 1' (F20 LCI) 1' (F21) / 1' (F21 LCI) 2' (F22) 2' (F23) 2' (F45 SAT) 2' (F46 MPV) 3' (E90) / 3' (E90 LCI) 3' (E91) / 3' (E91 LCI) 3' (E92) / 3' (E92 LCI) 3' (E93) / 3' (E93 LCI) 3' (F30) / 3' (F30 LCI) 3' (F31) / 3' (F31 LCI) 3' (F34 GT) 4' (F32) 4' (F33) 4' (F36) 5' (E60 LCI) 5' (E61 LCI) 5' (F07 GT) 5' (F07 GT LCI) 5' (F10) / 5' (F10 LCI) 5' (F11) / 5' (F11 LCI) 6' (F06 GC) 6' (F06 GC LCI) 6' (F12) / 6' (F12 LCI) 6' (F13) / 6' (F13 LCI) 7' (F01) / 7' (F01 LCI) 7' (F02) / 7' (F02 LCI) X1 (E84) X3 (E83 LCI) X3 (F25) X4 (F26) X5 (E70 LCI) X5 (F15) X6 (E71) X6 (F16)		B37 B47 N47 N47N N47S1 N57 N57N N57S N57Z	

Timing parts
SteuerungsteileGroup 11
Gruppe 11


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 31 1 703 747	1005 4201	piston Kolben	3' (E36)	320i	M50	
				323i	M52	
				323i 2.4	M54	
				323ti	M56	
				325i		
			3' (E46)	325is		
				328i		
				320Ci		
				320i		
				323Ci		
				323i		
				323i 2.4		
				325Ci		
				325i		
				325ti		
				325xi		
				328Ci		
				328i		
11 41 1 706 809	1018 9202	spring Feder	5' (E34)	520i		
				525i		
				525ix		
			5' (E39)	520i		
				523i		
				523i 2.4		
			5' (E60)	525i		
				528i		
				530i		
				530i		
11 41 1 706 809	1018 9202	spring Feder	5' (E61)	520i		
				525i		
			7' (E38)	728i		
				728iL		
			7' (E65)	730i		
				730Li		
			7' (E66)	730Li		
				730Li		
			X3 (E83)	X3 2.5i		
				X3 3.0i		
11 41 1 706 809	1018 9202	spring Feder	X5 (E53)	X5 3.0i		
				X5 3.0i		
				X5 3.0i		
				X5 3.0i		
				X5 3.0i		
			Z3 (E36)	Z3 2.0		
				Z3 2.2i		
				Z3 2.5		
				Z3 2.5i		
				Z3 2.8		
11 41 1 706 809	1018 9202	spring Feder	Z3 (E36)	Z3 3.0i		
				Z3 3.0i		
				Z3 3.0i		
				Z3 3.0i		
				Z3 3.0i		
			Z4 (E85)	Z4 2.2i		
				Z4 2.5i		
				Z4 3.0i		
				Z4 3.0i		
				Z4 3.0i		

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Chain tightener Kettenspanner


Group 11 Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 31 1 439 552	1005 0106	chain tightener with washer Kettenspanner mit Dichtring	5' (E60) 5' (E60 LCI) 5' (E61) 5' (E61 LCI) 6' (E63) 6' (E63 LCI) 6' (E64) 6' (E64 LCI) 7' (E65) 7' (E66) X5 (E53) X5 (E70)	540i, 545i, 550i 540i, 550i 545i, 550i 550i 645Ci, 650i 650i 645Ci, 650i 650i 735i, 740i, 745i, 750i, ALPINA B7 735Li, 740Li, 745Li, 750Li X5 4.4i, X5 4.8is X5.4 8i	N62 N62/S N62TU	
						
11 31 2 248 504	1005 0108	chain tightener with washer Kettenspanner mit Dichtring	7' (E38) 7' (E65)	740d 740d 745d	M67 M67TU	
						
11 31 7 567 680	1005 0105	chain tightener with washer Kettenspanner mit Dichtring	1' (E81) / (E82) 1' (E87) / (E87 LCI) 1' (E88) 1' (F20) / (F20 LCI) 1' (F21) / (F21 LCI) 2' (F22) / (F23) 3' (E46) 3' (E90) / (E90 LCI) 3' (E91) / (E91 LCI) 3' (E92) / (E92 LCI) 3' (E93) / (E93 LCI) 3' (F30) / (F30 LCI) 3' (F31) / (F31 LCI) 3' (F34 GT) 3' (F35) 4' (F32) / (F33) / (F36) 5' (E60 LCI) 5' (E61 LCI) 5' (F07 GT) 5' (F10) / (F10 LCI) 5' (F11) / (F11 LCI) X1 (E84) X3 (E83) / (E83 LCI) X3 (F25) X4 (F26) X5 (F15) X6 (F16) Z4 (E85) Z4 (E89)		N20 N26 N40 N42 N43 N45 N45N N46 N46N	
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 31 1 439 851						
						


Chain tightener
KettenspannerGroup 11
Gruppe 11

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 31 7 584 723 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 31 7 532 056 11 31 4 552 380	1005 0114	chain tightener with washer Kettenspanner mit Dichtring	1' (E81) / (E82) / (E87) 1' (E87 LCI) / (E88) 1' (F20) / (F20 LCI) 1' (F21) / (F21 LCI) 2' (F22) / (F23) 3' (E90) / (E90 LCI) 3' (E91) / (E91 LCI) 3' (E92) / (E92 LCI) 3' (E93) / (E93 LCI) 3' (F30) / (F31) / (F34 GT) 3' (F35) / (F80 LCI M3) 3' (F80 M3) 4' (F32) / (F33) / (F36) 4' (F82 M4) / (F83 M4) 5' (E60) / (E60 LCI) 5' (E61) / (E61 LCI) 5' (F07 GT) / (F07 GT LCI) 5' (F10) / (F10 LCI) 5' (F11) / (F11 LCI) 5' (F18) / (F18 LCI) 6' (E63) / (E63 LCI) 6' (E64) / (E64 LCI) 6' (F06 GC) / (F06 GC LCI) 6' (F12) / (F12 LCI) 6' (F13) / (F13 LCI) 7' (E65) / (E66) 7' (F01) / (F01 LCI) 7' (F02) / (F02 LCI) X1 (E84) X3 (E83 LCI) / (F25) X4 (F26) X5 (E70) / (E70 LCI) / (F15) X6 (E71) / (F16) Z4 (E85) / (E86) / (E89)		N51 N52 N52N N53 N54 N55	

11 31 7 597 895
= 11 31 7 534 772

1005 0113


chain tightener
with washer
Kettenspanner
mit Dichtringreplace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:11 31 7 601 809
11 31 7 598 956
11 31 7 593 309
11 31 7 582 036
11 31 7 565 868
11 31 4 609 4831' (F20) 116i
118i N13

11 31 8 576 201

1005 0112

chain tightener
with washer
Kettenspanner
mit Dichtringreplaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

11 31 7 797 901





1' (E81) / (E81 LCI) B47
1' (E82) / (E87 LCI) N47
1' (E88) N47N
1' (F20) / (F20 LCI) N47S1
1' (F21) / (F21 LCI) N57
2' (F22) / (F23) N57N
2' (F45 SAT) / (F46 MPV) N57S
3' (E90) / (E90 LCI) N57Z
3' (E91) / (E91 LCI)
3' (E92) / (E92 LCI)
3' (E93) / (E93 LCI)
3' (F30) / (F30 LCI)
3' (F31) / (F31 LCI)
3' (F34 GT)
4' (F32) / (F33) / (F36)
5' (E60 LCI) / (E61 LCI)
5' (F07 GT) / (F07 GT LCI)
5' (F10) / (F10 LCI)
5' (F11) / (F11 LCI)
6' (F06 GC) / (F06 GC LCI)
6' (F12) / (F12 LCI)
6' (F13) / (F13 LCI)
7' (F01) / (F01 LCI)
7' (F02) / (F02 LCI)
X1 (E84)
X3 (E83 LCI) / (F25)
X4 (F26)
X5 (E70 LCI) / (F15)
X6 (E71) / (F16)

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

**Belt tensioner, mechanical
Riemenspanner, mechanisch**
**Group 11
Gruppe 11**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 7 838 797 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 28 1 748 832 11 28 1 735 899 11 28 1 722 789 11 28 1 427 252	1020 7300	belt tensioner ø 70 x 26 mm Riemenspanner ø 70 x 26 mm	3' (E36) 3' (E46) 5' (E34) 5' (E39) 5' (E60) 5' (E61) 7' (E38) 7' (E65) 7' (E66) X3 (E83) X5 (E53) Z3 (E36) Z4 (E85)	320i, 323i, 323i 2.4, 323ti, 325i, 325is, 328i, M3, M3 3.2 320Ci, 320i, 323Ci, 323i, 323i 2.4, 325Ci, 325i, 325ti, 325xi, 328Ci, 328i, 330Ci, 330i, 330xi, M3, M3 CSL 520i, 525i, 525ix 520i, 523i, 523i 2.4, 525i, 528i, 530i 520i, 525i, 530i 525i 728i, 728iL 730i 730Li X3 2.5i, X3 3.0i X5 3.0i Z3 2.0, Z3 2.2i, Z3 2.5, Z3 2.5i, Z3 2.8, Z3 3.0i, Z3 M3.2 Z4 2.2i, Z4 2.5i, Z4 3.0i, Z4 M3.2	M50 M52 M54 M56 S50 S52 S54	
11 28 1 432 104 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 28 1 247 647	1020 7301	belt tensioner ø 70 x 26 mm Riemenspanner ø 70 x 26 mm	3' (E36) 3' (E46) Z3 (E36)	316g 316i 316i 1.6 318i 316Ci 316i 1.6 316i 1.9 318Ci 318i Z3 1.8 Z3 1.9	M43 M44	



Belt tensioner, mechanical
Riemenspanner, mechanisch

Group 11
Gruppe 11

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 1 433 571	1020 7302	belt tensioner ø 70 x 26 mm Riemenspanner ø 70 x 26 mm	3' (E46)	316Ci, 316i 1.6, 316i 1.9, 318Ci, 318i, 320Ci, 320i, 323Ci, 323i, 323i 2.4, 325Ci, 325i, 325ti, 325xi, 328Ci, 328i, 330Ci, 330i, 330xi, M3, M3 CSL	M43 M52 M54 S54	
			5' (E39)	520i, 523i, 523i 2.4, 525i, 528i, 530i		
			7' (E38)	728i, 728iL		
			X5 (E53)	X5 3.0i		
			Z3 (E36)	Z3 2.2i, Z3 2.5i, Z3 3.0i, Z3 M3.2		
			Z4 (E85)	Z4 M3.2		
			Z4 (E86)	Z4 M3.2		




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

11 28 7 512 758	1020 7328	belt tensioner ø 70 x 25 mm Riemenspanner ø 70 x 25 mm	3' (E46)	320Ci 320i 323i 2.4 325Ci 325i 325ti 325xi 330Ci 330i 330xi	M54 M56	
			5' (E39)	520i 523i 2.4 525i 530i		
			5' (E60)	520i 525i 530i		
			5' (E61)	525i		
			7' (E65) 7' (E66)	730i 730Li		
			X3 (E83)	X3 2.5i X3 3.0i		
			X5 (E53) Z4 (E85)	X5 3.0i Z4 2.2i Z4 2.5i Z4 3.0i		




It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

11 28 7 524 267	1020 7322	belt tensioner ø 70 x 26 mm Riemenspanner ø 70 x 26 mm	1' (E81) 1' (E82) 1' (E87) 1' (E87 LCI) 1' (E88)	116i 1.6, 118i 120i 116i, 118i, 120i 116i 1.6, 118i 118i, 120i	N40 N42 N45 N45N N46 N46N	
			3' (E46)	316Ci, 316i, 316ti, 318Ci, 318i, 318ti		
			3' (E90) 3' (E90 LCI)	316i, 318i, 320i, 320si 316i, 318i, 320i		
			3' (E91) 3' (E91 LCI)	318i, 320i 318i, 320i		
			3' (E92) 3' (E92 LCI)	320i 320i		
			3' (E93) 3' (E93 LCI)	320i 320i		
			5' (E60 LCI)	520i, 520Li		
			X1 (E84) X3 (E83) X3 (E83 LCI)	X1 18i X3 2.0i X3 2.0i		
			Z4 (E85)	Z4 2.0i		



Belt tensioner, mechanical
Riemenspanner, mechanisch
Group 11
Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 8 624 196 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 28 7 530 314	1020 7326	belt tensioner ø 70 x 26 mm Riemenspanner ø 70 x 26 mm	1' (E81) 1' (E82) 1' (E87) 1' (E87 LCI) 1' (E88) 3' (E90) 3' (E90 LCI) 3' (E91) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E92 LCI) 3' (E93) 3' (E93 LCI) 5' (E60) 5' (E60 LCI) 5' (E61) 5' (E61 LCI) 6' (E63) 6' (E63 LCI) 6' (E64) 6' (E64 LCI) 7' (E65) 7' (E66) X1 (E84) X3 (E83) X5 (E70) Z4 (E85) Z4 (E86) Z4 (E89)		N51 N52 N52N N53	
						
11 28 7 558 752	1020 7310	belt tensioner ø 70 x 28 mm Riemenspanner ø 70 x 28 mm	1' (E81) 1' (E82) 1' (E87 LCI) 1' (E88) 3' (E90) 3' (E90 LCI) 3' (E91) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E92 LCI) 3' (E93) 3' (E93 LCI)	116i 1.6, 116i 2.0, 118i, 120i 120i 116i 1.6, 116i 2.0, 118i, 120i 118i, 120i 316i, 318i, 320i 316i, 318i, 320i 318i, 320i 316i, 318i, 320i 316i, 320i 316i, 318i, 320i 320i 318i, 320i	N43	
						
11 28 7 558 969	1020 7311	belt tensioner ø 70 x 28 mm Riemenspanner ø 70 x 28 mm	1' (E81) 1' (E87 LCI) 1' (E88) 3' (E90) 3' (E90 LCI) 3' (E91) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E92 LCI) 3' (E93) 3' (E93 LCI) 5' (E60 LCI) 5' (E61 LCI)	120i 120i 120i 320i 320i 320i 320i 320i 320i 320i 320i 520i 520i	N43	
						

Belt tensioner, mechanical
Riemenspanner, mechanisch
Group 11
Gruppe 11


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 7 563 927	1020 7327	belt tensioner with two rollers ø 70 x 26 mm Riemenspanner mit zwei Rollen ø 70 x 26 mm	1' (E82)	135i, M Coupé	N54	
			1' (E88)	135i		
			3' (E90)	335i, 335xi		
			3' (E90 LCI)	335i, 335xi		
			3' (E91)	335i, 335xi		
			3' (E91 LCI)	335i, 335xi		
			3' (E92)	335i, 335xi		
			3' (E92 LCI)	335is		
			3' (E93)	335i		
			3' (E93 LCI)	335is		
			5' (E60 LCI)	535i, 535xi		
			5' (E61 LCI)	535xi		



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

11 28 7 603 347	1020 7312	belt tensioner ø 55 x 26 mm Riemenspanner ø 55 x 26 mm	1' (F20)	114i, 116i, 118i	N13	
			1' (F20 LCI)	118i, 120i		
			1' (F21)	114i, 116i, 118i		
			1' (F21 LCI)	118i, 120i		
			3' (F30)	316i, 320i ed		
			3' (F30 LCI)	320i ed		
			3' (F31)	316i		
			3' (F35)	316Li		



It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

11 28 7 790 447	1020 7325	belt tensioner ø 64 x 26 mm Riemenspanner ø 64 x 26 mm	1' (E87)	118d, 120d	M47N2 M57N2	
			3' (E90)	318d, 320d, 325d, 330d, 330xd		
			3' (E90 LCI)	325d		
			3' (E91)	318d, 320d, 325d, 330d, 330xd		
			3' (E91 LCI)	325d		
			3' (E92)	325d, 330d, 330xd		
			3' (E93)	325d, 330d		



Belt tensioner, mechanical
Riemenspanner, mechanisch
Group 11
Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 7 799 851	1020 7313	belt tensioner ø 70 x 26 mm Riemenspanner ø 70 x 26 mm	X5 (E70) X5 (E70 LCI) X6 (E71) X6 (F16)	X5 3.0d X5 3.0sd X5 3.5d X5 35dX X6 30dX X6 35dX	M57N2	
11 28 7 800 333	1020 7314	belt tensioner ø 55 x 29 mm Riemenspanner ø 55 x 29 mm	1' (E81) 1' (E82) 1' (E87 LCI) 1' (E88) 3' (E90) 3' (E90 LCI) 3' (E91) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E92 LCI) 3' (E93) 3' (E93 LCI) 5' (F07 GT) 5' (F10) 5' (F11) 7' (F01) 7' (F02) X1 (E84) X5 (E70 LCI) X6 (E71)	116d, 118d, 120d, 123d 118d, 120d, 123d 116d, 118d, 120d, 123d 118d, 120d, 123d 318d, 320d 316d, 318d, 320d, 320xd, 325d, 330d, 330xd 318d, 320d 318d, 320d, 320xd, 325d, 330d, 330xd 320d, 320xd, 330d, 330xd 325d, 330d, 330xd 320d, 330d 325d, 330d 530d, 530dX, 535d, 535dX 525d, 530d, 535d 525d, 530d, 535d 730d, 740d, 740dX 730Ld X1 18d, X1 18dX, X1 20d, X1 20dX, X1 23dX X5 30dX, X5 40dX X6 30dX, X6 40dX	N47 N57 N57S	
11 28 7 800 334	1020 7315	belt tensioner ø 55 x 29 mm Riemenspanner ø 55 x 29 mm	5' (E60 LCI) 5' (E61 LCI) 5' (F07 GT) 5' (F10) 5' (F11) 7' (F01) 7' (F02) X3 (E83 LCI) X5 (E70 LCI) X6 (E71)	520d 520d 530d, 530dX 535d, 535dX 530d, 535d 530d, 535d 730d, 740d, 740dX 730Ld X3 1.8d, X3 2.0d X5 30dX, X5 40dX X6 30dX, X6 40dX	N47 N57 N57S	

Belt tensioner, mechanical
Riemenspanner, mechanisch
Group 11
Gruppe 11

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 7 810 807	1020 7316	belt tensioner with two rollers ø 65 x 26 mm ø 60 x 26 mm Riemenspanner mit zwei Rollen ø 65 x 26 mm ø 60 x 26 mm	1' (F20) 1' (F20 LCI) 1' (F21) 1' (F21 LCI) 2' (F22) 3' (E90 LCI) 3' (E91 LCI) 3' (E92 LCI) 3' (E93 LCI) 3' (F30) 3' (F30 LCI) 3' (F31) 3' (F31 LCI) 3' (F34 GT) 4' (F32) 4' (F33) 4' (F36) 5' (F07 GT) 5' (F07 GT LCI) 5' (F10) 5' (F10 LCI) 5' (F11) 5' (F11 LCI) 6' (F06 GC) 6' (F06 GC LCI) 6' (F12) 6' (F12 LCI) 6' (F13) 6' (F13 LCI) 7' (F01 LCI) 7' (F02 LCI) X1 (E84) X3 (F25) X4 (F26) X5 (F15) X6 (F16)		N47N N47S1 N57N N57Z	



11 28 7 823 199 1020 7317

 belt tensioner
with two rollers
ø 65 x 26 mm
ø 60 x 26 mm

Riemenspanner
mit zwei Rollen
ø 65 x 26 mm
ø 60 x 26 mm

3' (E90 LCI)	316d, 318d, 320d, 320xd	N47N N57N N57Z
3' (E91 LCI)	316d, 318d, 320d, 320xd	
3' (E92 LCI)	320d, 320xd	
3' (E93 LCI)	320d	
5' (F07 GT)	530d, 530dX, 535d, 535dX	
5' (F07 GT LCI)	530d, 530dX, 535d, 535dX	
5' (F10)	530d, 530dX, 535d, 535dX, M550dX	
5' (F10 LCI)	530d, 530dX, 535d, 535dX, M550dX	
5' (F11)	530d, 530dX, 535d, 535dX, M550dX	
5' (F11 LCI)	530d, 530dX, 535d, 535dX, M550dX	
6' (F06 GC)	640d, 640dX	
6' (F06 GC LCI)	640d, 640dX	
6' (F12)	640d, 640dX	
6' (F12 LCI)	640dX	
6' (F13)	640d, 640dX	
6' (F13 LCI)	640d, 640dX	
7' (F01 LCI)	730d, 730dX, 740d, 740dX, 750dX	
7' (F02 LCI)	730Ld, 740LdX, 750LdX	
X1 (E84)	X1 18dX, X1 20dX, X1 25dX	
X5 (E70 LCI)	X5 M50dX X5 25dX, X5 30dX, X5 35dX, X5 40dX,	
X5 (F15)	X5 M50dX	
X6 (E71)	X6 M50dX	
X6 (F16)	X6 30dX, X6 40dX, X6 M50dX	



It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt tensioner, deflection pulley with holder
Riemenspanner, Spannrolle mit Hebel
Group 11
Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 2 354 130	1020 7318	belt tensioner ø 65.5 x 37 mm Riemenspanner ø 65,5 x 37 mm	3' (E46)	330d 330xd	M57	
			5' (E39)	525d 530d		
			7' (E38)	730d		
			X5 (E53)	X5 3.0d		
11 28 2 354 131	1020 7601	adjusting pulley with lever ø 70.5 x 25.7 mm Spannrolle mit Hebel ø 70,5 x 25,7 mm				
11 28 7 786 880	1020 7319	belt tensioner ø 65 x 45 mm Riemenspanner ø 65 x 45 mm	3' (E46)	318d, 318td, 320Cd, 320d, 320td, 330Cd, 330d, 330xd	M47N M47N2 M57N M57N2	
			3' (E90)	335d		
			3' (E90 LCI)	335d		
			3' (E91)	335d		
			3' (E91 LCI)	335d		
			3' (E92)	335d		
			3' (E92 LCI)	335d		
			5' (E60)	520d, 525d, 530d, 530xd, 535d		
			5' (E60 LCI)	520d, 525d, 525xd, 530d, 530xd, 535d		
			5' (E61)	520d, 525d, 530d, 530xd, 535d		
11 28 7 807 021	1020 7602	adjusting pulley with lever ø 70 x 26.5 mm Spannrolle mit Hebel ø 70 x 26,5 mm	5' (E61 LCI)	520d, 525d, 525xd, 530d, 530xd, 535d		
			6' (E63 LCI)	635d		
			6' (E64 LCI)	635d		
			7' (E65)	730d		
			7' (E66)	730Ld		
			X3 (E83)	X3 2.0d, X3 3.0d		
			X3 (E83 LCI)	X3 2.0d, X3 3.0d, X3 3.0sd		
			X5 (E53)	X5 3.0d		

Belt tensioner, deflection pulley with holder Riemenspanner, Spannrolle mit Hebel




Group 11
Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
64 55 7 786 076	1020 7320	belt tensioner ø 65.5 x 31.5 mm Riemenspanner ø 65,5 x 31,5 mm	3' (E46) 5' (E39) 7' (E38) X5 (E53)	318d 320d 330d 330xd 520d 525d 530d 730d X5 3.0d	M47 M57	
64 55 7 788 684	1020 7608	adjusting pulley with lever ø 70 x 26.5 mm Spannrolle mit Hebel ø 70 x 26,5 mm				
64 55 2 354 034	1020 7603	adjusting pulley with lever ø 70.5 x 27.5 mm Spannrolle mit Hebel ø 70,5 x 27,5 mm	3' (E46) 5' (E39) 7' (E38)	330d 525d 530d 730d	M57	
64 55 2 354 036	1020 7604	adjusting pulley with lever ø 70.5 x 25.7 mm Spannrolle mit Hebel ø 70,5 x 25,7 mm	3' (E46) 5' (E39)	318d 320d 520d	M47	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt tensioner, deflection pulley with holder
Riemenspanner, Spannrolle mit Hebel
Group 11
Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
64 55 7 786 194	1020 7321	belt tensioner Riemenspanner	3' (E46) 5' (E39) 7' (E38) X5 (E53)	330d 330xd 525d 530d 730d X5 3.0d	M57	
						
64 55 7 786 711	1020 7323	belt tensioner ø 65.5 x 32 mm Riemenspanner ø 65,5 x 32 mm	3' (E46) 5' (E60) 5' (E61) 7' (E65) X3 (E83) X5 (E53)	330Cd 330d 330xd 525d 530d 525d 530d 730d X3 3.0d X5 3.0d	M57N	
						
64 55 7 786 706	1020 7607	adjusting pulley with lever ø 65 x 21 mm Spannrolle mit Hebel ø 65 x 21 mm				
						
64 55 7 787 371	1020 7324	belt tensioner ø 65.5 x 31.5 mm Riemenspanner ø 65,5 x 31,5 mm	3' (E46)	318d 318td 320Cd 320d 320td	M47N	
						
64 55 7 786 545	1020 7606	adjusting pulley with lever ø 70 x 26.5 mm Spannrolle mit Hebel ø 70 x 26,5 mm				
						

**Pulley, deflection pulley
Spannrolle, Umlenkrolle**
**Group 11
Gruppe 11**


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	------------------------

11 28 1 435 594 1003 0114 deflection pulley
ø 70 x 26 mm
Umlenkrolle
ø 70 x 26 mm



3' (E46) 316Ci
316i 1.6
316i 1.9
318Ci
318i
Z3 (E36) Z3 1.9


11 28 1 440 378 1003 0117 deflection pulley
ø 70 x 26 mm
Umlenkrolle
ø 70 x 26 mm



1' (E81)
1' (E82)
1' (E87)
1' (E87 LCI)
1' (E88)
3' (E46)
3' (E90)
3' (E90 LCI)
3' (E91)
3' (E91 LCI)
3' (E92)
3' (E92 LCI)
3' (E93)
3' (E93 LCI)
5' (E60 LCI)
X1 (E84)
X3 (E83)
X3 (E83 LCI)
Z4 (E85)


N40
N42
N45
N45N
N46
N46N

11 28 1 702 013 1020 7303 pulley
with bracket
ø 70 x 28 mm
Spannrolle
mit Halter
ø 70 x 28 mm
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
11 28 1 747 461





5' (E34) 530i
540i
M60
M62
5' (E39) 535i
540i
7' (E32) 730i
730iL
740i
740iL
7' (E38) 730i
730iL
735i
735iL
740i
740iL
8' (E31) 840Ci
840i

11 28 1 704 500 1003 0112 deflection pulley
ø 70 x 28 mm
Umlenkrolle
ø 70 x 28 mm






5' (E39) 535i
540i
M62
7' (E38) 735i
735iL
740i
740iL
8' (E31) 840Ci

**Pulley, deflection pulley
Spannrolle, Umlenkrolle**
**Group 11
Gruppe 11**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 1 731 220	1003 0111	pulley ø 70 x 28 mm Spannrolle ø 70 x 28 mm 	5' (E34)	530i 540i	M60 M62	
			5' (E39)	535i 540i		
			7' (E32)	730i 730iL 740i 740iL		
			7' (E38)	730i 730iL 735i 735iL 740i 740iL		
			8' (E31)	840Ci 840i		
11 28 1 731 838	1003 0113	deflection pulley ø 80 x 28 mm Umlenkrolle ø 80 x 28 mm 	5' (E34)	530i 540i	M60	
			5' (E39)	535i 540i		
			7' (E32)	730i 730iL 740i 740iL		
			7' (E38)	730i 730iL 740i 740iL		
			8' (E31)	840i		
11 28 1 736 724	1020 7304	pulley with bracket ø 70 x 28 mm Spannrolle mit Halter ø 70 x 28 mm 	5' (E34)	530i 540i	M60	
			7' (E32)	730i 730iL 740i 740iL		
			7' (E38)	730i 730iL 740i 740iL		
			8' (E31)	840i		
11 28 1 742 013	1020 7305	pulley with bracket ø 70 x 28 mm Spannrolle mit Halter ø 70 x 28 mm 	5' (E39)	535i 540i	M62	
			7' (E38)	735i 735iL 740i 740iL		
			8' (E31)	840Ci		




Pulley, deflection pulley
Spannrolle, Umlenkrolle
Group 11
Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 1 742 859	1020 7307	pulley with bracket ø 70 x 24.5 mm Spannrolle mit Halter ø 70 x 24,5 mm	5' (E39) 7' (E38) 8' (E31)	535i 540i 735i 735iL 740i 740iL 840Ci	M62	
						
11 28 1 748 131	1003 0107	pulley ø 70 x 24.5 mm Spannrolle ø 70 x 24,5 mm	3' (E36) 3' (E46) 5' (E34) 5' (E39) 5' (E60) 5' (E61) 7' (E38) X3 (E83) X5 (E53) Z3 (E36) Z4 (E85) Z4 (E86)		M42 M43 M44 M50 M52 M54 M56 S50 S52 S54	
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 28 1 726 343						
						
11 28 2 244 754	1003 0108	pulley ø 70 x 23 mm Spannrolle ø 70 x 23 mm	3' (E36) 3' (E46) 5' (E34) 5' (E39) 7' (E38)	318tds 325td 325tds 318d 320d 525td 525tds 520d 525td 525tds 725tds	M47	
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 28 2 243 592						
						
11 28 2 245 087	1003 0116	pulley ø 80 x 21 mm Spannrolle ø 80 x 21 mm	3' (E36) 5' (E34) Z3 (E36)	316i 316i 1.6 318i 318ti 325td 325tds M3 M3 3.2 518g 518i 525td 525tds Z3 1.8 Z3 1.9 Z3 2.5 Z3 2.8 Z3 M3.2	M40 M42 M43 M44 S50 S52	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 64 55 2 244 173 64 55 2 244 172 64 55 1 748 321 64 55 1 726 699						
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.





It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

**Pulley, deflection pulley
Spannrolle, Umlenkrolle**
**Group 11
Gruppe 11**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 2 245 166 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 28 2 243 702	1003 0109	deflection pulley Ø 80 x 24 mm Umlenkrolle Ø 80 x 24 mm	3' (E36) 5' (E34) 5' (E39) 7' (E38)	318tds 325td 325tds 525td 525tds 525td 525tds 725tds		
						
11 28 2 247 435	1003 0110	deflection pulley Ø 70 x 23 mm Umlenkrolle Ø 70 x 23 mm	3' (E46) 5' (E39) 7' (E38) X5 (E53)	318d 320d 330d 330xd 520d 525d 530d 730d X5 3.0d	M47 M57	
						
11 28 7 500 560	1003 0115	deflection pulley Ø 80 x 28 mm Umlenkrolle Ø 80 x 28 mm	5' (E39) X5 (E53)	535i 540i X5 4.4i X5 4.6is	M62	
						
11 28 7 511 474	1020 7605	pulley with bracket Ø 64 x 26.5 mm Spannrolle mit Halter Ø 64 x 26,5 mm	3' (E46)	316i 316ti 318Ci 318i 318ti	N42	
						

Pulley, deflection pulley Spannrolle, Umlenkrolle

Group 11
Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 7 515 865	1020 7306	pulley with bracket ø 70 mm Spannrolle mit Halter ø 70 mm	5' (E39) 7' (E38) X5 (E53)	535i 540i 735i 735iL 740i 740iL X5 4.4i X5 4.6is	M62	
						
11 28 7 516 847	1003 0118	deflection pulley ø 75 x 26 mm Umlenkrolle ø 75 x 26 mm	5' (E60) 5' (E61) 7' (E65) 7' (E66) X3 (E83)	520i 525i 530i 525i 730i 730Li X3 2.5i X3 3.0i	M54	
						
11 28 7 535 860	1003 0124	deflection pulley ø 80 x 26.5 mm with screw M8 Umlenkrolle ø 80 x 26,5 mm mit Schraube M8	1' (E81) 1' (E82) 1' (E87) / 1' (E87 LCI) 1' (E88) 3' (E90) / 3' (E90 LCI) 3' (E91) / 3' (E91 LCI) 3' (E92) / 3' (E92 LCI) 3' (E93) / 3' (E93 LCI) 5' (E60) / 5' (E60 LCI) 5' (E61) / 5' (E61 LCI) 6' (E63) / 6' (E63 LCI) 6' (E64) / 6' (E64 LCI) 7' (E65) 7' (E66) X1 (E84) X3 (E83 LCI) X5 (E70)	N51 N52 N52N N53		
						
11 28 7 556 251	1003 0121	deflection pulley ø 80 x 28 mm with screw M10 Umlenkrolle ø 80 x 28 mm mit Schraube M10	1' (E81) 1' (E82) 1' (E87 LCI) 1' (E88) 3' (E90) 3' (E90 LCI) 3' (E91) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E92 LCI) 3' (E93) 3' (E93 LCI) 5' (E60 LCI) 5' (E61 LCI) 5' (F10) 5' (F11) Z4 (E89)	N43 N47 N54 N57 N57S		
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


**Pulley, deflection pulley
Spannrolle, Umlenkrolle**
**Group 11
Gruppe 11**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 7 557 851	1003 0125	deflection pulley ø 90 x 30 mm Umlenkrolle ø 90 x 30 mm	1' (E82) 1' (E88) 3' (E90) 3' (E90 LCI) 3' (E91) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E92 LCI) 3' (E93) 3' (E93 LCI) 5' (E60 LCI) 5' (E61 LCI)	135i, M Coupé 135i 335i, 335xi 335i, 335xi 335i, 335xi 335i, 335xi 335i, 335xi 335is 335i 335is 535i, 535xi 535xi	N54	
11 28 7 790 448	1003 0119	deflection pulley ø 70 x 26 mm Umlenkrolle ø 70 x 26 mm	1' (E87) 3' (E90) 3' (E90 LCI) 3' (E91) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E92 LCI) 3' (E93)	118d, 120d 318d, 320d, 325d, 330d, 330xd, 335d 325d, 335d 318d, 320d, 325d, 330d, 330xd, 335d 325d, 335d 325d, 330d, 330xd, 335d 335d 325d, 330d	M47N2 M57N2	
11 28 7 799 464	1003 0122	deflection pulley ø 70 x 27 mm Umlenkrolle ø 70 x 27 mm	3' (E46) 5' (E60) 5' (E60 LCI) 5' (E61) 5' (E61 LCI) 6' (E63 LCI) 6' (E64 LCI) 7' (E65) 7' (E66) X3 (E83) X3 (E83 LCI) X5 (E53)	318d, 318td, 320Cd, 320d, 320td, 330Cd, 330d, 330xd 520d, 525d, 530d, 530xd, 535d 520d, 525d, 525xd, 530d, 530xd, 535d 520d, 525d, 530d, 530xd, 535d 520d, 525d, 525xd, 530d, 530xd, 535d 635d 635d 730d, 740d, 745d 730Ld X3 2.0d X3 2.0d, X3 3.0d X3 3.0sd X5 3.0d	M47N M47N2 M57N M57N2	
11 28 7 799 859	1003 0123	deflection pulley ø 80 x 26.5 mm with screw M10 Umlenkrolle ø 80 x 26,5 mm mit Schraube M10	X5 (E70) X5 (E70 LCI) X6 (E71)	X5 3.0d X5 3.0sd X5 3.5d X5 35dX X6 30dX X6 35dX	M57N2	

**Pulley, deflection pulley
Spannrolle, Umlenkrolle**
**Group 11
Gruppe 11**

Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 7 800 562	1003 0120	deflection pulley ø 55 x 28 mm Umlenkrolle ø 55 x 28 mm	1' (E81) 1' (E82) 1' (E87 LCI) 1' (E88) 3' (E90) 3' (E90 LCI) 3' (E91) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E92 LCI) 3' (E93) 3' (E93 LCI) 5' (E60 LCI) 5' (E61 LCI) 5' (F07 GT) 5' (F10) 5' (F11) 7' (F01) 7' (F02) X1 (E84) X3 (E83 LCI) X5 (E70 LCI) X6 (E71)		N47 N57 N57S	



Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

11 28 7 841 228	1003 0106	deflection pulley ø 80 x 25 mm Umlenkrolle ø 80 x 25 mm	3' (E36) 3' (E46) 3' (E90) 3' (E92) 3' (E93) 5' (E34) 5' (E39) 5' (E60) 5' (E61 LCI) 6' (E63) 6' (E64) 7' (E38) X5 (E53) Z3 (E36) Z4 (E85) Z4 (E86)		M42 M43 M50 M52 M54 M56 S50 S52 S54	
-----------------	-----------	--	--	--	---	--


replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

11 28 1 748 130
11 28 1 738 605
11 28 1 738 061
11 28 1 730 571
11 28 1 726 181



It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

64 55 2 245 584	1020 7308	pulley with bracket ø 70 x 26 mm Spannrolle mit Halter ø 70 x 26 mm	3' (E36) 5' (E39) 7' (E38)	318tds 525td 525tds 725tds		
-----------------	-----------	--	----------------------------------	-------------------------------------	--	--



**Pulley with freewheel
Riemenscheibe mit Freilauf**
**Group 11
Gruppe 11**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
12 31 7 552 352 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 12 31 7 516 099 12 31 7 505 910	1015 6001	pulley with freewheel Ø 53.5 x 34.5 mm Riemenscheibe mit Freilauf Ø 53,5 x 34,5 mm	1' (E81) 1' (E82) 1' (E87) 1' (E87 LCI) 1' (E88) 3' (E46) 3' (E90) 3' (E90 LCI) 3' (E91) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E92 LCI) 3' (E93) 3' (E93 LCI) 5' (E60 LCI) X1 (E84) Z4 (E85)		N40 N42 N45 N45N N46 N46N	
12 31 7 560 483 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 12 31 7 552 353 12 31 7 516 103	1015 6002	pulley with freewheel Ø 53.5 x 34 mm Riemenscheibe mit Freilauf Ø 53,5 x 34 mm	1' (E81) 1' (E82) 1' (E87) / 1' (E87 LCI) 1' (E88) 3' (E46) 3' (E90) / 3' (E90 LCI) 3' (E91) / 3' (E91 LCI) 3' (E92) / 3' (E92 LCI) 3' (E93) / 3' (E93 LCI) 5' (E60) / 5' (E60 LCI) 5' (E61) / 5' (E61 LCI) 6' (E63) / 6' (E63 LCI) 6' (E64) / 6' (E64 LCI) 7' (E65) 7' (E66) X1 (E84) X3 (E83) / X3 (E83 LCI) X5 (E70) Z4 (E85)		N40 N42 N45 N45N N46 N46N N51 N52 N52N N53	
12 31 7 570 152 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 12 31 7 550 001 12 31 7 536 960 12 31 7 516 105 12 31 7 505 927	1015 6003	pulley with freewheel Ø 53.4 x 38.3 mm Riemenscheibe mit Freilauf Ø 53,4 x 38,3 mm	1' (E82) 1' (E87) 1' (E88) 3' (E46) 3' (E90) 3' (E91) 3' (E92) 5' (E60) 5' (E61) 6' (E63) 6' (E63 LCI) 6' (E64) 6' (E64 LCI) 7' (E65) 7' (E66) Z4 (E85)		M47N2 N40 N42 N45 N46 N51 N52 N52N	
12 31 7 576 515 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 12 31 7 561 555	1015 6004	pulley with freewheel Ø 55 x 41 mm Riemenscheibe mit Freilauf Ø 55 x 41 mm				

Oil pump
ÖlpumpeGroup 11
Gruppe 11

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	------------------------

11 14 1 247 393

1018 4202

control valve
Steuerventil

3' (E30)

316i
318i
318is

M40

M42

M43

M44

M47

M50

M52

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

11 14 1 706 982

3' (E36)

316i
316i 1.6
318i
318ti

3' (E46)

316Ci
316i 1.6
316i 1.9
318Ci
318d
318i
320d

5' (E34)

518g
518i

5' (E39)


520d

Z3 (E36)

Z3 1.8
Z3 1.9

11 41 1 706 809



1018 9202

coil spring
Schraubenfeder

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil pump
Ölpumpe

Group 11
Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 41 1 740 154 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 41 1 730 475	1018 0109	oil pump with suction tube Ölpumpe mit Saugrohr	3' (E36)	320i 323i 323ti 325i 325is 328i M3 M3 3.2	M50 M52 S50 S52	
			Z3 (E36)	Z3 M3.2		
11 41 1 740 155 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 41 1 726 671	1018 0110	oil pump with suction tube Ölpumpe mit Saugrohr	5' (E34)	520i 525i	M50 M52	
			7' (E38)	728i 728iL		
—	1018 0110 S	oil pump without suction tube Ölpumpe ohne Saugrohr	for all models above für alle obigen Modelle			
						

Oil pump
ÖlpumpeGroup 11
Gruppe 11

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 41 1 748 153	1018 0111	oil pump with suction tube Ölpumpe mit Saugrohr	3' (E36)	320i 323i 323i 2.4 323ti 328i	M50 M52	
			Z3 (E36)	Z3 2.8		
11 41 1 740 852	1018 0113	oil pump with suction tube Ölpumpe mit Saugrohr	7' (E38)	728i 728iL	M52 M52TU	
11 41 1 748 146	1018 0114	oil pump with suction tube Ölpumpe mit Saugrohr	5' (E39)	520i 523i 528i	M52 M52TU	
—	1018 0114 S	oil pump without suction tube Ölpumpe ohne Saugrohr	for all models above für alle obigen Modelle			

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 11 Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
(11 51 9 070 760) replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: (11 51 1 720 892 11 51 1 720 883 11 51 1 707 192 (11 51 9 070 761) (11 51 9 061 160) (11 51 1 720 893) (11 51 1 720 881) (11 51 1 707 193)	1020 0109	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	5' (E12) 5' (E28) 5' (E34) 6' (E24) 7' (E23) 7' (E32)	525 528i 525i 528i 533i 535i M535i 530i 535i 628CSi 633CSi 635CSi 728 728i 728iS 730 732i 733i 735i 745i 730i 730iL 735i 735iL	M30	
(11 51 9 070 762) replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: (11 51 9 070 763) (11 51 1 721 337) (11 51 1 715 292)	1020 0111	coolant pump with o-ring Kühlmittelpumpe mit O-Ring	3' (E30) 5' (E34)	316i 318i 518i	M40	– 1991/09
11 51 0 004 135 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 727 123 (11 51 1 734 269) (11 51 0 007 039)	1020 0124	coolant pump with o-ring Kühlmittelpumpe mit O-Ring	3' (E36) 5' (E34)	316i 518i	M40	1991/09 –

Coolant pump
KühlmittelpumpeGroup 11
Gruppe 11

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 0 393 338 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 734 595 11 51 1 721 872 (11 51 1 734 602) (11 51 1 727 468)	1020 0112	coolant pump with o-ring Kühlmittelpumpe mit O-Ring	3' (E30) 3' (E36) 3' (E46) 5' (E34) Z3 (E36)	318i 318is 316i 316i 1.6 318i 318ti 316Ci 316i 1.6 316i 1.9 318Ci 318i 518g 518i Z3 1.8 Z3 1.9	M42 M43 M44	




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

11 51 7 509 985 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 7 527 799 11 51 1 722 536 (11 51 7 527 910) (11 51 7 504 040) (11 51 7 503 884) (11 51 1 744 243) (11 51 1 740 241) (11 51 1 730 414) (11 51 1 437 648) (11 51 1 433 828) (11 51 1 433 712)	1020 0113	coolant pump with o-ring Kühlmittelpumpe mit O-Ring	3' (E36) 3' (E46) 5' (E34) 5' (E39) 5' (E60) 5' (E61) 7' (E38) 7' (E65) 7' (E66) X3 (E83) X5 (E53) Z3 (E36) Z4 (E85)	320i, 323i, 323i 2.4, 323ti, 325i, 325is, 328i, M3, M3 3.2 320Ci, 320i, 323Ci, 323i, 323i 2.4, 325Ci, 325i, 325ti, 325xi, 328Ci, 328i, 330Ci, 330i, 330xi 520i, 525i, 525ix 520i, 523i, 523i 2.4, 525i, 528i, 530i 520i, 525i, 530i 525i 728i, 728iL 730i 730Li X3 2.5i, X3 3.0i X5 3.0i Z3 2.0, Z3 2.2i, Z3 2.5, Z3 2.5i, Z3 2.8, Z3 3.0i, Z3 M3.2 Z4 2.2i, Z4 2.5i, Z4 3.0i	M52 M54 M56 S52	
--	-----------	--	--	--	--------------------------	--






It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

11 51 0 032 679 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 9 069 929 11 51 9 069 529 11 51 9 068 606 11 51 2 245 687 11 51 2 244 333 11 51 2 243 003	1020 0116	coolant pump with o-ring Kühlmittelpumpe mit O-Ring	3' (E36) 5' (E34) 5' (E39) 7' (E38)	318tds 325td 325tds 525td 525tds 525td 525tds 725tds	M41 M51	
---	-----------	--	--	---	------------	--



**Coolant pump
Kühlmittelpumpe**
**Group 11
Gruppe 11**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
(11 51 0 004 163) replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: (11 51 1 742 498) (11 51 1 741 001) (11 51 1 736 146) (11 51 1 731 680) (11 51 0 007 042)	1020 0117	coolant pump with gaskets Kühlmittelpumpe mit Dichtungen	5' (E34) 7' (E32)	530i 540i 730i 730iL 740i 740iL	M60	
						
11 51 0 004 164 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: (11 51 1 742 517) (11 51 1 741 002) (11 51 1 736 203) (11 51 0 007 043)	1020 0122	coolant pump with gaskets Kühlmittelpumpe mit Dichtungen	7' (E38) 8' (E31)	730i 730iL 740i 740iL 840i	M60	
						
11 51 0 393 340 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: (11 51 1 742 647)	1020 0123	coolant pump with gaskets Kühlmittelpumpe mit Dichtungen	5' (E39) 7' (E38) 8' (E31)	535i 540i 735i 735iL 740i 740iL 840Ci	M62 	– 1998/09 – 1998/09
						


Coolant pump
Kühlmittelpumpe

Group 11
Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	------------------------


(11 51 0 004 162) 1020 0120
replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:
11 51 1 729 359
(11 51 1 725 797)
(11 51 0 007 041)

coolant pump
with o-ring
Kühlmittelpumpe
mit O-Ring




(11 51 0 004 161) 1020 0121
replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:
11 51 1 729 741
(11 51 1 729 855)
(11 51 0 007 040)

coolant pump
with o-ring
Kühlmittelpumpe
mit O-Ring



11 51 0 393 339 1020 0125
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
(11 51 1 741 980)

coolant pump
with o-ring
Kühlmittelpumpe
mit O-Ring



8' (E31)	850Ci 850CSi	M70
----------	-----------------	-----

7' (E32)	750i 750iL	M70
----------	---------------	-----



7' (E38)	750i 750iL	M73
8' (E31)	850Ci	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 11 Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 0 393 731 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 2 246 961 (11 51 2 247 552)	1020 0128	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	3' (E46)	318d 320d	M47	
						
11 51 0 393 730 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 7 785 015 (11 51 7 786 736)	1020 0129	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	3' (E46) 5' (E39)	320d 520d	M47	
						
11 51 2 354 055 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: (11 51 2 248 996)	1020 0133	coolant pump with thermostat housing and gasket Kühlmittelpumpe mit Thermostat- gehäuse und Dichtung	5' (E39) 7' (E38)	530d 730d	M57	- 1999/09 - 1999/09
						


Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 11
Gruppe 11


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 0 393 336 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: (11 51 1 713 266)	1020 0130	coolant pump with gaskets Kühlmittelpumpe mit Dichtungen	5' (E39) 7' (E38) X5 (E53) Z8 (E52)	535i 540i 730iL 735i 740i 740iL X5 4.4i X5 4.6is ALPINA V8	M62	1998/09 – 1998/09 –






11 51 7 586 779 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 7 531 859 (11 51 7 531 860)	1020 0151	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	5' (E60) 5' (E60 LCI) 5' (E61) 5' (E61 LCI) 6' (E63) 6' (E63 LCI) 6' (E64) 6' (E64 LCI) 7' (E65) 7' (E66) X5 (E70)	540i 550i 540i 550i 650i 650i 650i 650i 740i 750i 740Li 750Li X5 4.8i	N62TU	
---	-----------	--	--	---	-------	--



11 51 7 524 551 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: (11 51 7 586 781) (11 51 7 524 552)	1020 0135	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	5' (E60) 5' (E61) 6' (E63) 6' (E64) 7' (E65) 7' (E66) X5 (E53)	545i 545i 645Ci 645Ci 735i 745i ALPINA B7 735Li 745Li X5 4.4i X5 4.8is	N62	2002/05 – 2003/09 – 2002/05 – 2003/09 –
---	-----------	--	--	--	-----	--



**Coolant pump
Kühlmittelpumpe**
**Group 11
Gruppe 11**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 7 507 849 = 11 51 7 586 780 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 11 51 0 150 972 (11 51 7 508 496)	1020 0139	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	7' (E65) 7' (E66)	735i 745i 760i 735Li 745Li 760Li	N62 N73	– 2002/05 – 2003/09 – 2002/05 – 2003/09
						
11 51 7 515 778 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: (11 51 7 511 221) (11 51 7 511 220)	1020 0140	coolant pump Kühlmittelpumpe	1' (E81) 1' (E82) 1' (E87) 1' (E87 LCI) 1' (E88) 3' (E46) 3' (E90) 3' (E90 LCI) 3' (E91) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E92 LCI) 3' (E93) 3' (E93 LCI) 5' (E60 LCI) X1 (E84) X3 (E83) X3 (E83 LCI)	116i 1.6, 118i, 120i 120i 116i, 118i, 120i 116i 1.6, 118i, 120i 118i, 120i 316Ci, 316i, 316ti, 318Ci, 318i, 318ti 316i, 318i, 320i, 320si 316i, 318i, 320i 318i, 320i 318i, 320i 320i 320i 320i 320i 520i, 520Li X1 18i X3 2.0i X3 2.0i	N40 N42 N45 N45N N46 N46N	
						
11 51 7 786 192 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 51 2 354 057	1020 0134	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	3' (E46) 5' (E39) 7' (E38) X5 (E70)	330d 330xd 525d 530d 730d X5 3.0d	M57	1999/09 – 1999/09 –
						

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 11
Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	------------------------

11 51 7 794 244 1020 0138

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

(11 51 7 806 349)
(11 51 7 794 247)
(11 51 7 788 306)

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung



3' (E46)	318d 320d 320td 330d 330xd	M47 M47N M47TU M57 M57N M57N2 M57T2 M57TU
7' (E65)	730d	
7' (E66)	730Ld	
X5 (E53)	X5 3.0d	

automatic
gearbox


Automatik-
getriebe

11 51 7 790 471 1020 0141

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

(11 51 7 805 808)
(11 51 7 791 833)
(11 51 7 790 322)
(11 51 7 788 305)

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung



1' (E87)	118d 120d	M47 M47N M47N2 M47T2 M47TU
3' (E46)	318d 318td 320Cd 320d 320td	
3' (E90)	318d 320d	
3' (E91)	318d 320d	
5' (E60)	520d	
5' (E60 LCI)	520d	
5' (E61)	520d	
5' (E61 LCI)	520d	
X3 (E83)	X3 2.0d	
X3 (E83 LCI)	X3 2.0d	

mechanical
transmission

Schaltgetriebe

11 51 1 790 472 1020 0144

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

(11 51 7 805 810)
(11 51 7 801 609)
(11 51 7 791 834)
(11 51 7 790 135)

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung





1' (E87)	120d	M47N2 M47T2 M57N M57N2
3' (E90)	320d, 325d, 330d, 330xd, 335d	
3' (E90 LCI)	325d, 335d	
3' (E91)	320d, 325d, 330d, 330xd, 335d	
3' (E91 LCI)	325d, 335d	
3' (E92)	325d, 330d, 330xd, 335d	
3' (E93)	325d, 330d	
5' (E60)	520d, 525d, 530d, 530xd, 535d	
5' (E60 LCI)	520d, 525d, 525xd, 530d, 530xd, 535d	
5' (E61)	520d, 525d, 530d, 530xd, 535d	
5' (E61 LCI)	520d, 525d, 525xd, 530d, 530xd, 535d	
6' (E63 LCI)	635d	
6' (E64 LCI)	635d	
X3 (E83)	X3 3.0d	
X3 (E83 LCI)	X3 3.0sd	
X5 (E70)	X5 3.0d, X5 3.0sd	
X6 (E71)	X6 30dX, X6 35dX	

automatic
gearbox

Automatik-
getriebe

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 11
Gruppe 11


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 7 801 063 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: (11 51 7 805 812) (11 51 7 801 064)	1020 0145	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	3' (E90 LCI) 3' (E91 LCI) 3' (E92 LCI) X3 (E83) X3 (E83 LCI) X5 (E70) X5 (E70 LCI)	335d 335d 335d X3 3.0d X3 3.0d X5 3.5d X5 35dX	M57N2 M57TU	
						
11 51 7 807 311	1020 0149	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	1' (E81) 1' (E82) 1' (E87 LCI) 1' (E88) 3' (E90) 3' (E90 LCI) 3' (E91) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E93) 5' (E60 LCI) 5' (E61 LCI) X1 (E84) X3 (E83 LCI)	116d, 118d, 120d, 123d 118d, 120d, 123d 116d, 118d, 120d, 123d 118d, 120d, 123d 318d, 320d 316d, 318d, 320d, 320xd 318d, 320d 318d, 320d, 320xd 320d, 320xd 320d 520d 520d X1 18d, X1 18dX, X1 20d, X1 20dX, X1 23dX X3 1.8d, X3 2.0d	N47	
						
11 51 4 738 427 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 51 7 823 429	1020 0152	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	3' (E90 LCI) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E92 LCI) 3' (E93) 3' (E93 LCI)	325d 330d 330xd 325d 330d 330xd 330d 330xd 325d 330d 330xd 330d 325d 330d	N57	
						

Coolant pump Kühlmittelpumpe


Group 11
Gruppe 11

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 8 516 435 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: (11 51 8 512 497) (11 51 8 512 269) (11 51 7 823 428)	1020 0153	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	5' (F07 GT)	530d 530dX 535d 535dX	N57 N57S	
			5' (F10)	525d 530d 535d		
			5' (F11)	525d 530d 535d		
			7' (F01)	730d 740d 740dX		
			7' (F02)	730Ld		
			X5 (E70 LCI)	X5 30dX X5 40dX		
			X6 (E71)	X6 30dX X6 40dX		



11 51 7 548 263 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: (11 51 7 548 264)	1020 0154	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	5' (F07 GT) 5' (F07 GT LCI) 5' (F10) 5' (F10 LCI) 5' (F11)	550i, 550iX 550i, 550iX 550i, 550iX 550i, 550ix 550i	N63 N63N	
			6' (F06 GC) 6' (F06 GC LCI) 6' (F12) 6' (F12 LCI) 6' (F13) 6' (F13 LCI)	650i, 650iX, ALPINA B6 650i, 650iX, ALPINA B6 650i, 650iX 650i, 650iX 650i, 650iX 650i, 650iX		
			7' (F01) 7' (F01 LCI) 7' (F02) 7' (F02 LCI) 7' (F04)	750i, 750iX, ALPINA B7, ALPINA B7X 750i, 750iX, ALPINA B7, ALPINA B7X 750Li, 750LiX, ALPINA B7L, ALPINA B7LX 750Li, 750LiX, ALPINA B7L, ALPINA B7LX Hybrid 7, Hybrid 7L		
			X5 (E70) X5 (E70 LCI) X5 (F15)	X5 M X5 50iX X5 50iX		
			X6 (E71) X6 (E72 Hyb) X6 (F16)	X6 50iX, X6 M Hybrid X6 X6 50iX		



It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

**Coolant pump
Kühlmittelpumpe**
**Group 11
Gruppe 11**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
(11 51 1 315 211) replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 312 574 11 51 1 309 529 (11 51 1 310 672)	1020 0119	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	3' (E30)	320is M3	S14	
11 51 1 405 720 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 401 284 (11 51 1 406 650) (11 51 1 402 427)	1020 0118	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	3' (E36) Z3 (E36)	M3 M3 3.2 Z3 M3.2	S50	
11 51 7 838 118 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: (11 51 7 838 159) (11 51 7 831 907)	1020 0137	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	3' (E46)	M3 M3 CSL	S54	

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 11
Gruppe 11


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	------------------------

(11 51 1 315 563) 1020 0127

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

11 51 1 315 292

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung



5' (E34)

M5
M5 3.6
M5 3.8


S38

11 51 1 407 113 1020 0136

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

(11 51 1 407 806)

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung



5' (E39)

M5


S62

11 51 7 838 135 1020 0146

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

(11 51 7 838 160)
(11 51 7 831 908)

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung



Z4 (E85)

Z4 M3.2

S54

Z4 (E86)

Z4 M3.2

**Thermostat
Thermostat**
**Group 11
Gruppe 11**


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 53 1 265 085 replaces old no.: ersetzt alte Nrn.: 11 53 1 466 173	1020 1503	thermostat 80 °C Thermostat 80 °C	3' (E21) 3' (E30) 5' (E12) 5' (E28) 5' (E34)	320 323i 320i 323i 324td 325e 325i 325ix 520 520i 524td 525e 524td	M20 M21	– 1985/09
11 53 1 710 953 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 53 1 713 040 11 53 1 466 174	1020 1504	thermostat 80 °C Thermostat 80 °C	3' (E30) 3' (E36) 5' (E28) 5' (E34) 6' (E24) 7' (E23) 7' (E32) Z1 (Roadster)	320i, 323i, 325e, 325i, 325ix 320i 520i, 525e, 525i, 528e, 528i, 535i, M535i 520i, 525i, 530i, 535i 635CSi 728i, 728iS, 732i, 735i, 745i 730i, 730iL, 735i, 735iL Z1	M20 M30 M50	1985/09 –
11 53 7 511 580 replaces old no.: ersetzt alte Nrn.: 11 53 1 721 002	1020 1500	thermostat 88 °C Thermostat 88 °C	3' (E30) 3' (E36) 5' (E34) Z3 (E36)	316i 318i 318is 320i 323i 325i 325is 328i M3 M3 3.2 518i 520i 525i 525ix Z3 M3.2	M40 M42 M50 M52 S52	
11 53 7 511 083 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 53 1 743 542 11 53 1 743 528 11 53 1 733 803 11 53 1 712 043 11 53 1 468 057	1020 1501	thermostat 92 °C Thermostat 92 °C	3' (E36) 5' (E34) 5' (E39) 7' (E38) Z3 (E36)	316i, 318i, 318ti, 320i, 323i, 323i 2.4, 323ti, 325i, 325is, 328i, M3 520i, 525i, 525ix 520i, 523i, 528i 728i, 728iL Z3 2.8	M40 M42 M50 M52 S52	

Thermostat Thermostat

Group 11
Gruppe 11


Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 53 2 246 199 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 53 2 244 151 11 53 2 243 126	1020 1502	thermostat 80 °C Thermostat 80 °C	3' (E36) 5' (E34) 5' (E39) 7' (E38)	325td 325tds 525td 525tds 525td 525tds 725tds	M51	




Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

11 53 7 509 227 = 11 53 1 437 040 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 11 53 1 436 823 11 53 0 139 877	1020 1508	thermostat 97 °C with gasket Thermostat 97 °C mit Dichtung	3' (E46) 5' (E39) 5' (E60) 5' (E61) 7' (E38) 7' (E65) 7' (E66) X3 (E83) X5 (E53) Z3 (E36) Z4 (E85)	320Ci, 320i, 323Ci, 323i, 323i 2.4, 325Ci, 325i, 325ti, 325xi, 328Ci, 328i, 330Ci, 330i, 330xi 520i, 523i, 523i 2.4, 525i, 528i, 530i 520i, 525i, 530i 525i 728i, 728iL 730i 730Li X3 2.5i, X3 3.0i X5 3.0i Z3 2.0, Z3 2.2i, Z3 2.5, Z3 2.5i, Z3 2.8, Z3 3.0i Z4 2.2i, Z4 2.5i, Z4 3.0i	M52 M54 M56	
--	-----------	---	--	--	-------------------	--






It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

11 53 1 437 085 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 53 1 436 042	1020 1509	thermostat 105 °C with gasket Thermostat 105 °C mit Dichtung	3' (E46) Z3 (E36)	316Ci 316i 1.6 316i 1.9 318Ci 318i Z3 1.9	M43	
--	-----------	---	----------------------	--	-----	--




**Thermostat
Thermostat**
**Group 11
Gruppe 11**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 53 2 247 019	1020 1510	thermostat 85 °C with gasket Thermostat 85 °C mit Dichtung	3' (E46) 5' (E39)	318d 320d 520d	M47	
						
11 51 7 500 597	1020 1506	thermostat 95 °C with gasket Thermostat 95 °C mit Dichtung	1' (E81) 1' (E87) 1' (E87 LCI) 3' (E46) 3' (E90) 3' (E90 LCI)	116i 1.6 116i 116i 1.6 316Ci 316i 316ti 318Ci 318i 318ti 316i 316i	N40 N42 N45 N45N	
						
11 53 7 510 959	1020 1507	thermostat 105 °C with gasket Thermostat 105 °C mit Dichtung	1' (E81) 1' (E82) 1' (E87) 1' (E87 LCI) 1' (E88) 3' (E46) 3' (E90) 3' (E90 LCI) 3' (E91) 3' (E91 LCI) 3' (E92) 3' (E92 LCI) 3' (E93) 3' (E93 LCI) 5' (E60 LCI) X1 (E84) X3 (E83) X3 (E83 LCI) Z4 (E85)	118i, 120i 120i 118i, 120i 118i, 120i 118i, 120i 316i, 316ti, 318Ci, 318i, 318ti 318i, 320i 318i, 320i 318i, 320i 318i, 320i 320i 320i 320i 320i 520i, 520Li X1 18i X3 2.0i X3 2.0i Z4 2.0i	N42 N46 N46N	
						


Coolant pump
KühlmittelpumpeGroup 11
Gruppe 11

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 7 805 992	1020 0150	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	MINI R55 (Clubman) MINI R56	Cooper d Cooper D One D		


replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

11 51 7 513 062	1020 0131	coolant pump Kühlmittelpumpe	MINI R50 MINI R52 (Cabrio)	Cooper One 1.4i One 1.6i Cooper One		
-----------------	-----------	---------------------------------	-----------------------------------	---	--	--



It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

11 51 7 790 871	1020 0142	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	MINI R50	One D		
-----------------	-----------	--	----------	-------	--	--



Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 11
Gruppe 11

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	------------------------

11 51 1 490 591 1020 0143

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

(11 51 7 520 123)


coolant pump
with o-ring
Kühlmittelpumpe
mit O-Ring

MINI R52 (Cabrio)

Cooper S

MINI R53

Cooper S



11 51 7 648 827 1020 0147

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

(11 51 8 604 888)
(11 51 7 550 484)

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

MINI R55 (Clubman)

Cooper
Cooper S
Cooper S JCW
One

MINI R55 LCI (Clubman)

Cooper
Cooper S
Cooper S JCW
One

MINI R56

Cooper
Cooper S
Cooper S JCW
One

MINI R56 LCI

Cooper
Cooper S
Cooper S JCW
One

MINI R57 (Cabrio)

One Eco
Cooper
Cooper S
Cooper S JCW

MINI R57 LCI (Cabrio)

Cooper
Cooper S
Cooper S JCW
One

MINI R58 (Coupé)

Cooper
Cooper S
Cooper S JCW


MINI R59 (Roadster)

Cooper
Cooper S
Cooper S JCW

MINI R60 (Countryman)


Cooper
Cooper S
Cooper SX
Cooper SX JCW
Cooper X
One

MINI R61 (Paceman)


Cooper
Cooper S
Cooper SX
Cooper SX JCW
Cooper X


Engine housing parts
Motorgehäuse-Teile
Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen	
102 180 0404 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 180 0204 102 180 0104	2058 1802	rotor set oil pump tooth width: 7.5 mm Rotorsatz Ölpumpe Zahnbreite: 7,5 mm	M 102	102.920 .921 .922 .924 .938 .939 .942 .943 .945 .946 .958 .959 .961 .962 .963 .964 .980 .981 .982 .983 .985 .987 .998	up to engine: bis Motor: 053497 021437 up to engine: bis Motor: 040493 010228 up to engine: bis Motor: 006589 000641 up to engine: bis Motor: 000323 000028 up to engine: bis Motor: – 080086 up to engine: bis Motor: 006242 000335 up to engine: bis Motor: 000396 – up to engine: bis Motor: 085650 082330 up to engine: bis Motor: 017088 002475 up to engine: bis Motor: 020072 063590 up to engine: bis Motor: 001506 000684	If two engine numbers appear after the indication of the construction pattern, the upper number denotes "manual transmission", and the lower engine number denotes "automatic transmission". Wenn hinter dem Baumuster des Motors zwei Motornummern erscheinen, bedeutet die obere Nummer „Schaltgetriebe“, die untere Nummer „Automatikgetriebe“.





102 180 0504	2058 1803	rotor set oil pump tooth width: 9.5 mm Rotorsatz Ölpumpe Zahnbreite: 9,5 mm
--------------	-----------	--



M 102	102.910 .919 .922 .924 .942 .943 .945 .946 .958 .959 .962 .963 .964 .965 .979 .982 .983 .985 .987 .989 .997	from engine: ab Motor: 053498 021438 from engine: ab Motor: 040494 010229 from engine: ab Motor: 006590 000642 from engine: ab Motor: 000324 000029 from engine: ab Motor: – 080087 from engine: ab Motor: 006243 000336 from engine: ab Motor: 000397 – from engine: ab Motor: 085651 082331 from engine: ab Motor: 017089 002476 from engine: ab Motor: 020073 063591 from engine: ab Motor: 001507 000685	If two engine numbers appear after the indication of the construction pattern, the upper number denotes "manual transmission", and the lower engine number denotes "automatic transmission". Wenn hinter dem Baumuster des Motors zwei Motornummern erscheinen, bedeutet die obere Nummer „Schaltgetriebe“, die untere Nummer „Automatikgetriebe“.
-------	---	--	---

Engine housing parts Motorgehäuse-Teile

Group 01 Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
112 180 0443 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 112 180 0143 112 180 0043	2001 4309	oil nozzle piston cooling Öldüse Kolbenkühlung	M 112 E24 M 112 E26 M 112 E28 M 112 E32 M 112 E37 M 113 E43 M 113 E50	112.910, 911 112.912 – 917 112.920 – 923 112.940 – 947, 949, 951, 953 – 955 112.970, 972, 973, 975, 976 113.940 – 943, 948 113.960 – 969, 971	
					
601 180 0843	2001 4306	oil nozzle piston cooling Öldüse Kolbenkühlung	OM 601 OM 602 OM 603 OM 604 OM 605 OM 606 OM 661 OM 662		
					
603 180 0143 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 603 180 0043	2001 4307	oil nozzle piston cooling Öldüse Kolbenkühlung	OM 602 OM 602 A OM 603 A OM 605 A D25 LA	602.990, 993 602.961, 962 603.950, 960 – 963 605.960	
					
605 180 0043	2001 4308	oil nozzle piston cooling Öldüse Kolbenkühlung	OM 602 OM 602 A OM 603 A OM 605 A D25 LA OM 606 D30 LA	602.993 602.962 603.950, 960 605.960, 962 606.961, 962, 964	
					
611 180 0043 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 604 180 0143 604 180 0043	2001 4305	oil nozzle piston cooling Öldüse Kolbenkühlung	OM 601 OM 602 OM 603 OM 604 OM 605 OM 606 OM 611 OM 612 OM 613 OM 646 OM 647 OM 648		
					

Engine housing parts Motorgehäuse-Teile

Group 01 Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
616 053 0329 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 621 053 1529 621 053 1329 616 053 0029	2005 2923	valve guide inlet outer ø 14.00 mm Ventilführung Einlass ø aussen 14,00 mm	OM 615 OM 616 OM 617 OM 621		
					
616 053 0330 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 621 053 3630 616 053 0030	2005 3010	valve guide exhaust Ventilführung Auslass			
					
601 050 0624	2005 2927	valve guide inlet outer ø 14.00 mm Ventilführung Einlass ø aussen 14,00 mm	OM 601 OM 602 OM 603 OM 661 OM 662		
					
601 050 0724	2005 2924	valve guide inlet repair oversize I outer ø 14.20 mm Ventilführung Einlass Reparaturstufe I ø aussen 14,20 mm			
					
601 050 0924	2005 3014	valve guide exhaust, standard outer ø 14.00 mm Ventilführung Auslass, Standard ø aussen 14,00 mm			
					
601 050 1024	2005 3011	valve guide exhaust repair oversize I outer ø 14.20 mm Ventilführung Auslass Reparaturstufe I ø aussen 14,20 mm			
					

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Engine housing parts Motorgehäuse-Teile

Group 01 Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
606 053 1229 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 606 050 0824 606 050 0724	2005 2925	valve guide inlet, standard I outer ø 12.50 mm inner ø 6.00 mm Ventilführung Einlass, Standard I ø aussen 12,50 mm ø innen 6,00 mm	M 166 (valve guide inlet) OM 604 OM 605 OM 606		
					
606 053 1329 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 606 050 0924	2005 2926	valve guide inlet repair oversize I outer ø +0.18 mm Ventilführung Einlass Reparaturstufe I ø aussen +0,18 mm			
					
606 053 0230	2005 3012	valve guide exhaust outer ø 12.50 mm inner ø 7.00 mm Ventilführung Auslass ø aussen 12,50 mm ø innen 7,00 mm			
					
606 053 0330	2005 3013	valve guide exhaust repair oversize I outer ø +0.18 mm Ventilführung Auslass Reparaturstufe I ø aussen +0,18 mm			
					
611 053 0329	2005 2929	valve guide inlet and exhaust standard outer ø 12.50 mm Ventilführung Ein- und Auslass Standard ø aussen 12,50 mm	OM 611 OM 612 OM 613 OM 628 OM 647		
					

Engine housing parts
Motorgehäuse-Teile
Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
601 053 0331 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 601 053 0131 601 053 0031	2005 3160	valve seat ring intake, standard ø 40.10 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 40,10 mm	OM 601 OM 602 OM 603 OM 661 OM 662		
					
601 053 0531	2005 3157	valve seat ring intake, standard ø 39.10 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 39,10 mm			
					
601 053 0332 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 601 053 0132 601 053 0032	2005 3212	valve seat ring exhaust, standard ø 37.10 mm Ventilsitzring Auslass, Standard ø 37,10 mm			
					
601 053 0832 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 053 0632	2005 3204	valve seat ring exhaust, standard ø 36.10 mm Ventilsitzring Auslass, Standard ø 36,10 mm			
					
601 053 0932	2005 3205	valve seat ring exhaust, repair oversize ø 36.60 mm Ventilsitzring Auslass, Reparaturstufe ø 36,60 mm	OM 602		
					

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.




It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Engine housing parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
611 053 0131	2005 3161	valve seat ring intake, standard ø 30.97 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 30,97 mm	OM 611		
					
611 053 0531 = 611 053 0731	2005 3162	valve seat ring intake, standard ø 30.97 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 30,97 mm	OM 611 OM 612 OM 613		
					
611 053 0032	2005 3213	valve seat ring exhaust, standard ø 29.87 mm Ventilsitzring Auslass, Standard ø 29,87 mm			
					

Engine housing parts
Motorgehäuse-TeileGroup 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
603 990 0110 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 990 0110	2001 7106	cylinder head screw M10 x 1.5 x 80 mm Zylinderkopfschraube M10 x 1,5 x 80 mm	OM 601 OM 602 OM 603 OM 661 OM 662		
					
603 990 0210 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 990 0210	2001 7107	cylinder head screw M10 x 1.5 x 102 mm Zylinderkopfschraube M10 x 1,5 x 102 mm	OM 601 OM 602 OM 603 OM 604 OM 605 OM 606 OM 661 OM 662		
					
603 990 0310 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 990 0310	2001 7108	cylinder head screw M10 x 1.5 x 115 mm Zylinderkopfschraube M10 x 1,5 x 115 mm	OM 601 OM 602 OM 603 OM 604 OM 605 OM 606 OM 661 OM 662		
					
—	2058 0121	repair kit cylinder head screw Reparatursatz Zylinderkopf- schrauben consisting of: bestehend aus:	OM 601 OM 602 OM 603 OM 604 OM 605 OM 606 OM 661 OM 662		
					
603 990 0110	2001 7106	5 pcs / 5 Stck.			
603 990 0210	2001 7107	11 pcs / 11 Stck.			
603 990 0310	2001 7108	6 pcs / 6 Stck.			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Engine housing parts Motorgehäuse-Teile

Group 01 Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
611 011 0071 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 011 0371	2001 7114	screw crankshaft bearing cap M11 x 1.5 x 62 mm Schraube Kurbelwellenlager- deckel M11 x 1,5 x 62 mm	M 102 / M 103 M 104 / M 111 OM 601 / OM 602 OM 603 / OM 604 OM 605 / OM 606 OM 611 / OM 612 OM 613 OM 646 OM 647 OM 648 OM 661 OM 662		
					
611 011 0171 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 603 011 0571	2001 7115	screw crankshaft bearing cap Schraube Kurbelwellen- lagerdeckel	M 102 / M 103 M 104 OM 601 / OM 602 OM 603 / OM 604 OM 605 / OM 606 OM 611 / OM 612 OM 613 OM 646 OM 647 OM 648 OM 661 OM 662		
					
271 016 0369	2001 7119	cylinder head screw M10x1.5x162 mm Zylinderkopfschraube M10x1,5x162 mm	M 271		
					
102 990 0810	2001 7103	cylinder head screw M12x1.5x102 mm Zylinderkopfschraube M12x1,5x102 mm	M 102 M 103 M 111 M 161		
					
112 990 0212 = 112 990 0312	2001 7120	cylinder head screw M11x1.5x141 mm Zylinderkopfschraube M11x1,5x141 mm	M 112 M 113		
					
611 990 1322	2001 7121	cylinder head screw M12x1.75 x102 mm Zylinderkopfschraube M12x1,75 x102 mm	OM 611 OM 612 OM 613 OM 646 OM 647 OM 648		
					

**Connecting rod
Pleuelstange**
**Group 03
Gruppe 03**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

601 030 4620

2003 2019

connecting rod
Pleuelstange

OM 601

601.911 – 913

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:


OM 602

602.911, 912, 930, 931, 938, 939, 990

601 030 4320
601 030 4020
601 030 3620
601 030 3320

OM 603

603.912, 913, 931



601 030 4720

2003 2020

connecting rod
Pleuelstange

OM 601

601.900, 911, 921, 940, 941 – 943

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

OM 602

602.900, 940, 942, 946, 947, 991, 994

601 030 4420
601 030 4120
601 030 3820

OM 602 D29


602.941, 948

OM 661

661.911

OM 662

662.911



601 038 1950

2003 5003

connecting rod bush
Pleuelbüchse

OM 601

601.912, 913, 940 – 943

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

OM 602

602.900, 911, 912, 930, 931, 938 – 940,
.942, 946, 947, 990, 991, 994

601 038 2050

OM 602 D29

602.941, 948

OM 603

603.912, 913, 931

OM 661


661.911

OM 662

662.911

111 038 0071
= 161 038 3071



2003 7114

conrod bolt
M9 x 1 x 52 mm
Pleuelschraube
M9 x 1 x 52 mmM 102
M 103
M 104
M 111
M 119
M 120
M 161
OM 601
OM 602
OM 603
OM 604
OM 605
OM 606
OM 661
OM 662replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:102 038 0271
102 038 0071



Connecting rod Pleuelstange

Group 03 Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
646 030 0220 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 646 030 0020 611 030 0720 611 030 0520 611 030 0320	2003 2018	connecting rod Pleuelstange	OM 611 OM 611 DE LA OM 611 LA OM 612 OM 612 DE LA OM 646 OM 646 DE LA OM 647 OM 647 LA OM 648 OM 648 LA	611.983 611.961, 962, 980, 981, 987 611.981, 987 612.981, 983 612.961 – 963, 965 – 967 646.951, 961 – 963, 966 646.980 – 986, 989, 990, 992 647.961, 981 647.981 648.960 648.961	
611 038 0150 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 611 038 0050	2003 5002	connecting rod bush Pleuelbüchse			
112 038 0071	2003 7118	conrod bolt M8 x 1 x 47 mm Pleuelschraube M8 x 1 x 47 mm			



Rocker arms
KipphebelGroup 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
102 055 0001	2005 0121	rocker arm Kipphebel	M 102	102.920, 921, 938, 939, 942, 943, .959, 961, 980, 981, 998	
					
102 050 0633	2005 0128	rocker arm with hard metal Kipphebel mit Hartmetall	M 102	102.910, 919, 922, 924, 945, 946, 958, .961 – 965, 979, 982, 985, 987, 989, .996, 997	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 055 0501 102 055 0301 102 055 0101 102 050 0133					
615 055 0201	2005 0102	rocker arm Kipphebel	OM 615 OM 616 OM 617 OM 617 A OM 621		
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 621 050 0233 615 050 0433 615 050 0333 615 050 0233 615 050 0133 615 050 0033					
616 050 0333	2005 0115	rocker arm with hard metal Kipphebel mit Hartmetall	OM 615 OM 616 OM 617 OM 617 A		
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 616 050 0233					
642 050 0133	2005 0151	rocker arm right and left Kipphebel rechts und links	OM 639 OM 640 OM 642		
					
651 050 0033	2005 0152	rocker arm inlet Kipphebel Einlass	M 651 D18 M 651 D22 M 651 D22 G M 651 D22 G4 M 651 D22 R	651.901 651.916, 921, 924, 930, 940, 950, 955 651.911, 957, 961, 980 651.912, 960 651.913, 925, 956	
					

Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Hydraulic cam follower Hydraulikstößel

Group 05 Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
103 050 0080	2005 0911	hydraulic cam follower Hydraulikstößel	M 102	102.910, 919, 922, 924, 945, 946, 958 .961 – 965, 979, 982, 985, 987 .989, 996, 997	
			M 103	103.940 – 943, 980 – 985, 987	
					
104 050 1225 = 119 050 0825	2005 0913	hydraulic cam follower Hydraulikstößel	M 104	104.941 – 945, 980, 981, 990 – 992, 994 – 996	
replace old nos.: ersetzen alte Nrn.:			M 111 E18	111.920, 921	
119 050 0325 111 050 0025 104 050 1025 104 050 0925 000 050 0225			M 111 E20	111.940 – 948, 950 – 952, 955 – 958	
			M 111 E22	111.960, 961	
			M 111 E23	111.970, 973 – 975, 977, 978 – 984	
			M 119	119.960, 970 – 972, 974, 975 .980 – 982, 985	
			M 120	120.980 – 983	
			M 161	161.971	
					
113 050 0080	2005 0916	hydraulic cam follower inlet Hydraulikstößel Einlass	M 112 E24	112.910, 911	
			M 112 E26	112.912 – 917	
			M 112 E28	112.920 – 923	
			M 112 E32	112.940 – 947, 949, 951, 953 – 955	
			M 112 E37	112.970, 972, 973, 975, 976	
			M 113 E43	113.940 – 944, 948	
			M 113 E50	113.960 – 969, 971	
			M 137 E58	137.970	
			M 166 E14	166.940	
			M 166 E16	166.960, 961	
			M 166 E19	166.990, 991	
			M 166 E21	166.995	
			M 266 E15	266.920	
			M 266 E17	266.940	
			M 226 E20	266.960	
			M 226 E20 LA	266.980	
			M 277 E60	277.980	
			M 279 E60	279.980 – 982	
					
113 050 0380	2005 0917	hydraulic cam follower outlet Hydraulikstößel Auslass	M 112 E24	112.910, 911	
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:			M 112 E26	112.912 – 917	
113 050 0280			M 112 E28	112.920 – 923	
			M 112 E32	112.940 – 947, 949, 951, 953 – 955	
			M 112 E37	112.970, 972, 973, 975, 976	
			M 113 E43	113.940 – 944, 948	
			M 113 E50	113.960 – 969, 971	
			M 137 E58	137.970	
					

Hydraulic cam follower Hydraulikstößel

Group 05 Gruppe 05




Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
601 050 0825 = 601 050 0725 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 601 050 0525 601 050 0425 601 050 0325 601 050 0380 601 050 0080	2005 0912	hydraulic cam follower Hydraulikstößel	OM 601 OM 602 OM 602 A OM 602 A DE 29 LA OM 602 D29 OM 602 DE LA OM 603 OM 603 A OM 661 OM 662	601.900, 911 – 913, 921, 940 – 943, 970 602.900, 911, 912, 930, 931, 938 – 940, .942, 946, 947, 990, 991, 993, 994 602.961, 962 602.981, 989 602.941, 948 602.980, 982 – 986 603.912, 913, 931 603.950, 960 – 963, 970 – 972 661.911 662.911	
611 050 0225 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 611 050 0025	2005 0920	hydraulic cam follower Hydraulikstößel	OM 611 OM 611 DE LA OM 611 LA OM 612 OM 612 DE 30 LA OM 612 DE LA OM 613 LA OM 628 OM 629 OM 646 OM 646 DE LA OM 647 OM 648 OM 648 LA	611.983 611.960 – 962, 980, 981, 987 611.981, 987 612.981, 983 612.990 612.961 – 963, 965 – 967 613.960, 961 628.960 – 963 629.910 – 912 646.811, 812, 820, 821, 951, 961 – 963, 966 646.980 – 986, 989, 990, 992 647.961, 981 648.960 648.961	
642 050 0080 = 642 050 0180	9505 0907	hydraulic cam follower Hydraulikstößel	M 133 E20 M 157 DE 55 LA M 157 E60 M 177 DE 40 LA M 178 DE 40 LA M 270 E16 / E20 M 271 DE18 EVO M 272 DE35 M 272 E25 / E30 M 272 E35 / E46 M 273 E55 M 273 E55 KE M 274 E16 / E20 M 276 DE30 LA M 276 DE35 M 276 DE35 LA M 278 DE 40 LA M 278 DE 46 LA OM 639 OM 640 OM 642		
651 050 0080	2005 0921	hydraulic cam follower Hydraulikstößel	M 651 D18 M 651 D22 M 651 D22 G M 651 D22 G4 M 651 D22 R	651.901 651.916, 921, 924, 930, 940, 950, 955 651.911, 957, 961, 980 651.912, 960 651.913, 925, 956	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Chain tightener Kettenspanner

Group 05 Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
102 050 1011 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 050 0411 102 050 0111 102 050 0011	2005 0123	chain tightener with washer Kettenspanner mit Dichtring	M 102	102.910, 919 – 922, 924, 938, 939, 942, 943 .945, 946, 958, 959, 961 – 965, 979 – 983, .985, 987, 989, 996 – 998	
					
103 050 0611	2005 0124	chain tightener with washer Kettenspanner mit Dichtring	M 103	103.940 – 943, 980 – 985, 987	
					
111 050 0411 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 111 050 0311 111 050 0211 111 050 0111	2005 0136	chain tightener with washers Kettenspanner mit Dichtringen	M 111 E18 M 111 E20 M 111 E20 EVO M 111 E20 EVO ML M 111 E20 ML M 111 E22 M 111 E23 M 111 E23 ML M 161	111.920, 921 111.940 – 942, 945 – 948, 950 111.951, 952 111.955 – 958, 981 – 983 111.943, 944 111.960, 961 111.970, 974, 977 – 980, 984 111.973, 975 161.971	
					
112 050 0811 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 112 050 0711 112 050 0511	2005 0144	chain tightener with washer Kettenspanner mit Dichtring	M 112 M 113 M 155		
					

Chain tightener Kettenspanner

Group 05 Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

120 050 0211
replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

2005 0134

chain tightener
with washers
Kettenspanner
mit Dichtringen

M 104
M 120

104.941 – 945, 980, 981, 990 – 992, 994 – 996
120.980 – 983

120 050 0111
104 050 0711
104 050 0511



271 050 0611

2005 0147

chain tightener
Kettenspanner

M 271 DE18 ML

271.942

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:


M 271 KE16 ML

271.910, 911, 921

271 050 0411
271 050 0311

M 271 KE18 ML

271.940, 941, 944, 946, 948, 950 – 952,
271.954 – 958



272 050 0111

2005 0155

chain tightener
with washer
Kettenspanner
mit Dichtring

M 272 DE35
ENG –30089231

272.982, 983, 985

M 272 E25
ENG –30089231


272.911, 920 – 922

M 272 E30
ENG –30089231

272.940 – 944

M 272 E35
ENG –30089231

272.960, 961, 963 – 973, 975, 978, 979, 991



272 050 0811

2005 0156

chain tightener
with washer
Kettenspanner
mit Dichtring

M 272 DE35
ENG 30089232–

272.982, 983 – 985

M 272 E23

272.923

M 272 E25
ENG 30089232–

272.911, 920 – 922, 924

M 272 E30
ENG 30089232–

272.939 – 949, 952

M 272 E35
ENG 30089232–

272.960, 961, 963 – 975, 977 – 980, 988, 991

M 273 E46


273.922 – 924

M 273 E55

273.960 – 963, 965 – 968, 970

M 273 E55 KE

273.969, 971



Chain tightener Kettenspanner

Group 05 Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
601 050 0711 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 601 050 0611 601 050 0311 601 050 0111	2005 0127	chain tightener with washer Kettenspanner mit Dichtring	OM 601 OM 602 OM 602 A OM 602 A DE 29 LA OM 602 D29 OM 602 DE LA OM 603 OM 603 A	601.900, 911 – 913, 921, 940 – 943, 970 602.900, 911, 912, 930, 931, 938 – 940, 942, .946, 947, 990, 991, 993, 994 602.961, 962 602.981, 989 602.941, 948 602.980, 982 – 986 603.912, 913, 931 603.950, 960 – 963, 970 – 972	
606 050 0211 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 606 050 0111	2005 0135	chain tightener with washer Kettenspanner mit Dichtring	OM 604 D20 OM 604 D22 OM 605 OM 605 D25 OM 605 D25 LA OM 606 OM 606 D30 LA	604.915, 917 604.910, 912 605.910 605.911, 912 605.960, 962 606.910, 912 606.961, 962, 964	
640 050 0111 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 611 050 0211 611 050 0011	2005 0137	chain tightener with washer Kettenspanner mit Dichtring	OM 611 OM 611 DE LA OM 611 LA OM 612 OM 612 DE 30 LA OM 612 DE LA OM 613 LA OM 639 OM 646 OM 646 DE LA OM 647 OM 648 OM 648 LA	611.983 611.960 – 962, 980 611.981, 987 612.981, 983 612.990 612.961 – 963, 965 – 967 613.960, 961 639.939 646.701, 811, 812, 820, 821, 951, 961 – 963, 966 646.980, 982 – 986, 989, 990, 992 647.961, 981 648.960 648.961	
640 050 0311 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 640 050 0211	2005 0148	chain tightener with washer Kettenspanner mit Dichtring	OM 640 ENG 30145734–	640.940 – 942	

**Chain tightener
Kettenspanner**
**Group 05
Gruppe 05**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

642 050 0311

2005 0150

chain tightener
with washer

OM 628

628.960 – 963

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:Kettenspanner
mit Dichtring

OM 629

629.910 – 912


642 050 0211

OM 642

642.820, 822, 824, 826, 830, 832, 834 – 836,
.838, 850, 852 – 854, 856, 858, 861, 862,
.864, 867, 868, 870, 872, 884, 886, 890,
.896, 898, 910, 920, 921, 930, 932, 940,
.950, 960, 961, 970, 975, 990, 992, 993

628 050 0311

628 050 0011



651 050 0800

2005 0153

chain tightener
with washer

M 651 D18

651.901

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:Kettenspanner
mit Dichtring

M 651 D22

651.916, 921, 924, 930, 940, 950, 955

651 050 0011

M 651 D22 G

651.911, 957, 961, 980

651 050 0700

M 651 D22 G4

651.912, 960

651 050 0100

M 651 D22 R

651.913, 925, 956

651 050 0000



668 050 0111

2005 0149

chain tightener
with washer

OM 668 DE 17 A


668.941

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:Kettenspanner
mit Dichtring

OM 668 DE 17 LA

668.914, 940, 942

668 050 0011



000 052 0516

2005 0154


chain tightener
with washer

M 104 V6

104.900


replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:Kettenspanner
mit Dichtring

000 052 0116







Timing parts Steuerungs-Teile

Group 05 Gruppe 05





Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
617 052 0106	2005 5001	bearing Lager	OM 615 OM 616 OM 617 OM 617 A		
					
621 052 0106 = 615 052 0106	2005 5002	bearing Lager	OM 615 OM 616 OM 617 OM 621		
					
615 053 0072 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 621 053 0172	2005 7200	nut Mutter	OM 615 OM 616 OM 617 OM 621	615.910 – 919, 930, 932, 936 – 944, 960 – 970 616.910 – 919, 930 – 934, 936 – 940, 942 – 944, .960 – 963 617.910, 912, 913, 919, 931 – 933, 950 – 952 621.912, 913, 915, 918, 919, 930 – 932	
					
153 990 0251	2005 7201	nut Mutter			
					
616 055 0005 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 615 055 0005 621 055 0205 621 055 0505	2005 3103	rocker arm spindle Kipphebelachse			
					
617 055 0005	2005 3104	rocker arm spindle Kipphebelachse	OM 617 / A	617.910, 912, 913, 919, 931 – 933, 950 – 952	
					

Pulley with freewheel
Riemenscheibe mit Freilauf
Group 15
Gruppe 15

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
166 155 0215	2015 6020	pulley with freewheel ø 57 x 45.3 mm Riemenscheibe mit Freilauf ø 57 x 45,3 mm			
					
271 155 0115 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 271 155 0016	2015 6017	pulley with freewheel ø 60 x 44.5 mm Riemenscheibe mit Freilauf ø 60 x 44,5 mm			
					
271 155 0215	2015 6018	pulley with freewheel ø 60 x 50 mm Riemenscheibe mit Freilauf ø 60 x 50 mm			
					
602 150 0060 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 604 150 0360 604 150 0060	2015 6002	pulley with freewheel ø 61 x 38 mm Riemenscheibe mit Freilauf ø 61 x 38 mm	OM 601 OM 602 OM 602 A DE 29 LA OM 602 DE LA OM 604 D20 OM 604 D22 OM 605 OM 605 A D25 LA OM 605 D25 OM 606 OM 606 D30 LA	601.940, 943 602.940, 947 602.981, 989 602.980, 982, 983, 984, 986 604.915, 917 604.910, 912 605.910 605.960, 962 605.912 606.912 606.961, 962, 964	
					

Pulley with freewheel Riemenscheibe mit Freilauf

Group 15 Gruppe 15

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
604 150 0160 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 604 150 0560	2015 6001	pulley with freewheel Ø 61 x 33.5 mm Riemenscheibe mit Freilauf Ø 61 x 33,5 mm	OM 601	601.942 .970	
					
604 150 0660 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 604 150 0460	2015 6013	pulley with freewheel Ø 55 x 34.7 mm Riemenscheibe mit Freilauf Ø 55 x 34,7 mm	OM 602 DE LA	602.985	
					
611 155 0215 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 611 150 0160	2015 6003	pulley with freewheel Ø 55 x 39 mm Riemenscheibe mit Freilauf Ø 55 x 39 mm	OM 611 OM 611 DE LA OM 611 LA OM 612 OM 612 DE LA	611.983 611.960 .961 .980 611.981 .987 612.981 612.981	Code: 809
					
611 155 0415 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 611 155 0015 611 150 0360	2015 6004	pulley with freewheel Ø 55 x 35.5 mm Riemenscheibe mit Freilauf Ø 55 x 35,5 mm	OM 611 DE LA OM 612 DE LA OM 613 LA	611.961 .962 612.961 .962 .963 .965 .966 .967 613.960 .961	Code: 800
					

Pulley with freewheel
Riemenscheibe mit Freilauf
Group 15
Gruppe 15





Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
611 155 0715 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 611 155 0515 611 155 0315	2015 6005	pulley with freewheel ø 55 x 39 mm Riemenscheibe mit Freilauf ø 55 x 39 mm	OM 611 OM 611 DE LA OM 611 LA OM 612 OM 612 DE LA OM 647	611.983 611.960 .980 611.981 .987 612.981 .983 612.961 .981 647.981	
642 150 0660 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 642 150 0360	2015 6014	pulley with freewheel ø 55 x 49 mm Riemenscheibe mit Freilauf ø 55 x 49 mm	M 279 E60	279.980 .981 .982	Code: F217/F222 Code: F231 Code: F463
642 150 0760	2015 6015	pulley with freewheel ø 55 x 52.5 mm Riemenscheibe mit Freilauf ø 55 x 52,5 mm			
642 150 0860	2015 6016	pulley with freewheel ø 55 x 39 mm Riemenscheibe mit Freilauf ø 55 x 39 mm			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Pulley with freewheel Riemenscheibe mit Freilauf

Group 15 Gruppe 15

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
646 150 0360 = 648 155 0015 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 646 150 0260	2015 6006	pulley with freewheel ø 55 x 35.5 mm Riemenscheibe mit Freilauf ø 55 x 35,5 mm	OM 646	646.811 .812 .820 .821 .951 .961 .962 .963 .966	
			OM 647	647.961 .961	
			OM 648	648.960	
			OM 648 LA	648.961	
278 150 0060 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 646 155 0115	2015 6019	pulley with freewheel ø 55 x 46 mm Riemenscheibe mit Freilauf ø 55 x 46 mm			
					
640 150 0960 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 640 150 0760 640 150 0660 640 150 0560 640 150 0360 640 150 0160	2015 6007	pulley with freewheel ø 54.5 x 41 mm Riemenscheibe mit Freilauf ø 54,5 x 41 mm	OM 639	639.939	
					
668 155 0715 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 668 155 0015	2015 6008	pulley with freewheel ø 55 x 45 mm Riemenscheibe mit Freilauf ø 55 x 45 mm			
					

Oil pump
ÖlpumpeGroup 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------



M 102 see Group 01: Engine housing parts on page 53


M 102 siehe Gruppe 01: Motorgehäuse-Teile auf Seite 53

601 180 0801

2018 0137

oil pump
tooth width 22 mm
Ölpumpe
Zahnhöhe 22 mmreplaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

601 180 0101




OM 601

601.911 – 913, 921

602 180 2201

2018 0154

oil pump
tooth width 27 mm
Ölpumpe
Zahnhöhe 27 mmreplaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:602 180 1701
602 180 1301

OM 602 DE LA

602.982

OM 605 D25

605.912

OM 605 A D25 LA

605.960, 962

OM 612 DE LA

612.961

602 180 3001

2018 0152

oil pump
tooth width 27 mm
Ölpumpe
Zahnhöhe 27 mmreplaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:602 180 1801
602 180 1001

OM 602

602.940, 991

OM 602 A DE 29 LA





602.989

OM 602 DE LA

602.980, 986

Oil pump Ölpumpe

Group 18 Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
601 180 1401	2018 0162	oil pump tooth width 22 mm Ölpumpe Zahnhöhe 22 mm	OM 611 OM 611 DE LA OM 611 LA	611.983 611.980, 981, 987 611.981, 987	
					
602 180 2501	2018 0175	oil pump tooth width 27 mm Ölpumpe Zahnhöhe 27 mm	OM 612 OM 612 DE LA OM 647 OM 647 LA	612.981 612.981 647.981 647.981	
					
642 180 2001	2018 0140	oil pump Ölpumpe	OM 642	642.830, 836, 850, 910, 920, 960	
					
642 180 2101	2018 0156	oil pump Ölpumpe	OM 642	642.820, 870, 886, 921, 930, 940, 950 .970, 990, 992, 993	
					

Oil pump
ÖlpumpeGroup 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

646 180 1401

2018 0139


oil pump
Ölpumpe

OM 646 DE LA

646.980 – 983, 989, 992

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

646 180 0301



646 180 1601

2018 0173


oil pump
Ölpumpe

OM 646

646.701

OM 646 DE LA

646.984 – 986, 989, 990, 992



647 180 0201

2018 0179

oil pump
Ölpumpe

OM 612 DE LA

612.962, 967

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

647 180 0001

OM 647

647.961



Oil pump parts Ölpumpen-Teile

Group 18 Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
126 180 0044	2018 5001	thrust piece Druckstück	M 127 M 129 M 130 OM 615 OM 616 OM 617 OM 621		
					
615 180 0044	2018 5004	thrust piece Druckstück	OM 615 OM 616 OM 617		
					
615 180 0144	2018 5008	thrust piece Druckstück			
					
110 180 0355	2058 1800	strainer and adapter Sieb und Abstand- stück	ADE 352 ADE 364 ADE 366 M 102 M 110 M 116 M 117 M 119 M 120		
					
102 186 0007	2018 3503	adapter Abstandstück	M 352 M 366 OM 314 OM 352 OM 362 OM 364 OM 366 OM 617		
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 110 186 0007					
					

Oil cooler
Ölkühler

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------


646 188 0301
= 612 188 0101

oil cooler
Ölkühler


replace old no.:
ersetzen alte Nr.:

611 188 0301

OM 611 611.983
OM 611 DE LA 611.961, 962, 980, 981, 987
OM 612 612.981
OM 612 DE LA 612.961 – 963, 967
OM 646 646.701, 811, 812, 820, 821,
.951, 961 – 963, 966
OM 646 DE LA 646.980 – 986, 989, 990, 992
OM 647 647.961, 981



611 184 0280 2018 8005 gasket
Dichtung



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
102 200 4301 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 200 0320 102 200 1101 102 200 0401 102 200 0301	2020 0113	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	M 102	102.920 10/50, 20/60 up to engine: 123428 bis Motor: 123428 102.920 12/52, 22/62 up to engine: 036023 bis Motor: 036023 102.939 10/50, 20/60 up to engine: 012089 bis Motor: 012089 102.939 12/52, 22/62 up to engine: 000787 bis Motor: 000787 102.980 10/50, 20/60 up to engine: 130850 bis Motor: 130850 102.980 12/52, 22/62 up to engine: 094783 bis Motor: 094783	
102 200 4201 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 200 0901 102 200 0120	2020 0114	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	M 102	102.920 10/50, 20/60 from engine: 123429 ab Motor: 123429 102.920 12/52, 22/62 from engine: 036024 ab Motor: 036024 102.921 102.938 102.939 10/50, 20/60 from engine: 012090 ab Motor: 012090 102.939 12/52, 22/62 from engine: 000788 ab Motor: 000788 102.959 102.961 102.980 10/50, 20/60 from engine: 130851 ab Motor: 130851 102.980 12/52, 22/62 from engine: 094784 ab Motor: 094784	
102 200 6201 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 200 5001 102 200 4901 102 200 3901 102 200 0920 102 200 0620 102 200 0520	2020 0139	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	M 102	102.910 .919 .922 .924 .962 .963 .982 .983 .985 .990 .991 .992	

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

103 200 3701

2020 0131

coolant pump
with o-rings
Kühlmittelpumpe
mit O-Ringen

M 103

103.940
.941
.942

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

103 200 2601
103 200 2001
103 200 1701
103 200 1601
103 200 0701
103 200 0401

M 103 Europa

103.942 manual transmission
Schaltgetriebe

M 103 Japan

103.942 manual transmission
Schaltgetriebe

M 103

103.943
.980
.981

M 103 Europa


103.981 manual transmission
Schaltgetriebe

M 103 Japan

103.981 manual transmission
Schaltgetriebe

M 103

103.982 manual transmission
Schaltgetriebe
103.983
.984
.985
.987



103 200 3801

2020 0133

coolant pump
with o-rings
Kühlmittelpumpe
mit O-Ringen

M 103 Europa

103.942 automatic transmission
automatisches Getriebe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

103 200 2701
103 200 2101
103 200 1901
103 200 1801
103 200 0601
103 200 0501

M 103 Japan

103.942 automatic transmission
automatisches Getriebe

M 103 Europa

103.981 automatic transmission
automatisches Getriebe


M 103 Japan

103.981 automatic transmission
automatisches Getriebe

M 103 Europa

103.982 automatic transmission
automatisches Getriebe


M 103 Japan

103.982 automatic transmission
automatisches Getriebe

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 20 Gruppe 20


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
104 200 2901 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 104 200 0301	2020 0142	coolant pump with o-rings Kühlmittelpumpe mit O-Ringen	M 104 M 104	104.980 from / ab 1990 104.981 from / ab 1990	not for Australia nicht für Australien



104 200 3101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 104 200 0801	2020 0140	coolant pump with o-rings Kühlmittelpumpe mit O-Ringen
--	-----------	---

M 104	104.980 from / ab 1990
M 104	104.981 from / ab 1990

for Australia
für Australien



Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

104 200 3301

2020 0145

coolant pump
with o-rings
Kühlmittelpumpe
mit O-Ringen

M 104

104.941 10/50, 20/60 from / ab 1994
up to engine: 004058
bis Motor: 004058

104.941 12/52, 22/62 from / ab 1994
up to engine: 034966
bis Motor: 034966

104.942 10/50, 20/60 from / ab 1993
up to engine: 005789
bis Motor: 005789

104.942 12/52, 22/62 from / ab 1993
up to engine: 048696
bis Motor: 048696

104.943 10/50, 20/60
up to engine: 000900
bis Motor: 000900

104.943 12/52, 22/62
up to engine: 003620
bis Motor: 003620


104.991 from / ab 1994
up to engine: 004356
bis Motor: 004356

104.992 10/50, 20/60 from / ab 1993
up to engine: 004356
bis Motor: 004356

104.992 12/52, 22/62 from / ab 1993
up to engine: 072236
bis Motor: 072236

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

104 200 4401
104 200 2801



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

104 200 4701

2020 0149

coolant pump
with o-rings
Kühlmittelpumpe
mit O-Ringen

M 104

104.941 10/50, 20/60 up to / bis 1995
from engine: 004059
ab Motor: 004059

104.941 12/52, 22/62 up to / bis 1995
from engine: 034967
ab Motor: 034967
Code: -957
Code: 957

104.942 10/50, 20/60 from / ab 1993
from engine: 005790
ab Motor: 005790

104.942 12/52, 22/62 from / ab 1993
from engine: 048697
ab Motor: 048697

104.943 10/50, 20/60
from engine: 000901
ab Motor: 000901

104.943 12/52, 22/62
from engine: 003621
ab Motor: 003621


104.991 from / ab 1994
from engine: 004357
ab Motor: 004357

104.992 10/50, 20/60 from / ab 1993
from engine: 004357
ab Motor: 004357

104.992 12/52, 22/62 from / ab 1993
from engine: 072237
ab Motor: 072237

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

104 200 4501



It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Coolant pump
Kühlmittelpumpe**

**Group 20
Gruppe 20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

104 200 3201

2020 0144

coolant pump
with o-ring
Kühlmittelpumpe
mit O-Ring

M 104

104.944 from / ab 1994
up to engine: 007447
bis Motor: 007447


104.990 from / ab 1992

104.994 from / ab 1994
up to engine: 031209
bis Motor: 031209

104.996

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

104 200 3001
104 200 2701
104 200 1301



104 200 4801

2020 0148

coolant pump
with o-ring
Kühlmittelpumpe
mit O-Ring


M 104

104.944 from / ab 1994
from engine: 007448
ab Motor: 007448

104.994 from / ab 1994
from engine: 031210
ab Motor: 031210

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:


104 200 4601



Coolant pump
KühlmittelpumpeGroup 20
Gruppe 20


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

104 200 4901 2020 0154 coolant pump
with o-rings
Kühlmittelpumpe
mit O-Ringen




M 104 104.941 up to end / bis Ende 1996
Code: -957
104.995 up to end / bis Ende 1996

104 200 5401 2020 0174 coolant pump
with o-rings
and thermostat
= 104 200 5701 Kühlmittelpumpe
mit O-Ringen
und Thermostat



M 104 104.941 from / ab 1997
Code: -957
104.991 from / ab 1997
104.995 from / ab 1997





104 200 5801 2020 0172 coolant pump
with o-ring
Kühlmittelpumpe
mit O-Ring



M 104 104.994 from / ab 1997

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
000 200 0701 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 200 0301	9520 0112	coolant pump with o-ring Kühlmittelpumpe mit O-Ring	M 104 V6	104.900	
					
111 200 2301	2020 0162	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	M 111 E20 M 111 E23	111.943 .944 .947 .973 .975	
					
111 200 3801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 200 2101	2020 0169	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	M 111 E20 M 111 E23	111.948 up to engine: 002353 manual transmission bis Motor: 002353 Schaltgetriebe up to engine: 000132 automatic transmission bis Motor: 000132 automatisches Getriebe 111.978 up to engine: 001594 manual transmission bis Motor: 001594 Schaltgetriebe up to engine: 000128 automatic transmission bis Motor: 000128 automatisches Getriebe	
					
111 200 3901 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 200 2401	2020 0166	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	M 111 E20 M 111 E23	111.948 from engine: 002354 manual transmission ab Motor: 002354 Schaltgetriebe from engine: 000133 automatic transmission ab Motor: 000133 automatisches Getriebe 111.950 111.978 from engine: 001595 manual transmission ab Motor: 001595 Schaltgetriebe from engine: 000129 automatic transmission ab Motor: 000129 automatisches Getriebe 111.980	
					

Coolant pump
KühlmittelpumpeGroup 20
Gruppe 20


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

111 200 4001

2020 0151

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit DichtungM 111 E18
M 111 E20
M 111 E22
M 111 E23111.920, 921
.940 – 942
.945, 946
.960, 961
.970, 974
.977replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

111 200 0401



111 200 4101


2020 0163

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

M 111 E23


111.979
.984replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

111 200 2201



111 200 4201

2020 0185

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit DichtungM 111 E20 EVO
M 111 E23 EVO111.952
.955 – 958
.981 – 983


111 200 4301

2020 0186

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung





M 111 E20 EVO

111.951



Coolant pump Kühlmittelpumpe


Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
112 200 1301	2020 0167	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	M 112 E32	112.960, 961	
					
112 200 1401	2020 0164	coolant pump with fitting and gaskets Kühlmittelpumpe mit Stutzen und Dichtungen	M 112 E24 M 112 E26 M 112 E28 M 112 E32 ENG -31000000 M 112 E37 ENG -31000000 M 113 E43 M 113 E50 M 113 E55	112.910, 911 112.912 - 917 112.920 - 923 112.940 - 947, 949, 951, 953 - 955 112.970, 972, 973, 975, 976 113.940 - 944, 948 113.960 - 969, 971 113.980 - 982, 984, 986 - 988	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 112 200 1101 112 200 0401 112 200 0201					
112 200 1501	2020 0175	coolant pump with gaskets, without fitting Kühlmittelpumpe mit Dichtungen, ohne Stutzen	M 112 E24 M 112 E26 M 112 E28 M 112 E32 ENG 31000001- M 112 E37 ENG 31000001- M 113 E43 M 113 E50	112.910, 911 112.912 - 917 112.920 - 923 112.940 - 947, 949, 951, 953 - 955 112.970, 972, 973, 975, 976 113.940 - 944, 948 113.960 - 963, 966 - 969, 971	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 112 200 1201 112 200 0501					
113 200 0101	2020 0165	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	M 113 E55	113.990 - 993, 995	
					

Coolant pump
Kühlmittelpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
110 200 1720 = 110 200 0920	2020 0106	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	M 110	110.922 .932 .982 .983 .985 .986 .992 .993	
replace old nos.: ersetzen alte Nrn.:					
121 200 0920 115 200 0020 110 200 0120					
			M 114 E		
			M 114 V		
			M 115	115.920 .923 – 926 .938 – 955 .971, 972	
			M 130 E		
			M 130 V		
			M 130 V USA		
			M 180		
			OM 615	615.910 – 917 .936 – 944	
			OM 616		
			OM 617	617.910 new / neu .912 .931	
			OM 617 A	617.950 – 952	




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
116 200 1701 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 116 200 1601 116 200 1401 116 200 1301 116 200 1201 116 200 1101	2020 0129	coolant pump with gaskets Kühlmittelpumpe mit Dichtungen	M 116 M 117	116.964 .965 117.964 .965 .968	
					
117 200 0801 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 117 200 0301 117 200 0201 117 200 0001 116 200 0901 116 200 0801 116 200 0701	2020 0100	coolant pump with gaskets Kühlmittelpumpe mit Dichtungen	M 116 M 117	116.980 .981 .982 .983 .984 .985 .990 .991 .992 .993 117.982 .983 .985 .986 .992 .993	
					
117 200 3801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 117 200 2801	2020 0102	coolant pump with gaskets Kühlmittelpumpe mit Dichtungen			
					

Coolant pump
Kühlmittelpumpe
Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

117 200 3301

2020 0119

coolant pump
with gaskets
Kühlmittelpumpe
mit Dichtungen


M 116

116.962
.963replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

M 117

117.962
.963

117 200 2901




119 200 1501

2020 0152

coolant pump
with gaskets
Kühlmittelpumpe
mit Dichtungen

M 119

119.960

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:119.970
up to engine: 056885
bis Motor: 056885119 200 0901
119 200 0401119.971
up to engine: 026750
bis Motor: 026750119.972
up to engine: 013777
bis Motor: 013777119.974
up to engine: 010204
bis Motor: 010204119.975
up to engine: 020770
bis Motor: 020770


119 200 2101

2020 0155

coolant pump
with gaskets
Kühlmittelpumpe
mit Dichtungen

M 119

119.970

from engine: 056886
ab Motor: 056886119.971
from engine: 026751
ab Motor: 026751119.972
from engine: 013778
ab Motor: 013778119.974
from engine: 010205
ab Motor: 010205119.975
from engine: 020771
ab Motor: 020771

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

120 200 1101

2020 0170


coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

M 120

120.980 – 983

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

120 200 0701



166 200 0720

2020 0168

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

M 166 E14

166.940, 960, 961

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

M 166 E19

166.990, 991


166 200 0620
166 200 0520
166 200 0420
166 200 0320

M 166 E21

166.995

OM 668 DE 17 LA

668.914, 940 – 942



Coolant pump
KühlmittelpumpeGroup 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

271 200 1001

2020 0196


coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

M 271 DE18 EVO

271.820, 860, 861

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:271 200 0401
271 200 0201

M 271 KE16 ML

271.910, 911, 921, 940 – 942, 944, 946, 948,
.950, 952, 954 – 958272 200 0901
= 272 200 0401

2020 0021

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

M 272 E23

272.923

M 272 E25


272.911, 920 – 922

M 272 E30

272.940 – 949, 952

M 272 E35

272.960, 961, 963 – 972, 975, 977, 980, 988, 991




272 200 1001

2020 0128

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

M 272 DE35

272.982 – 985




272 200 1401

2020 0132

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

M 272 E35

272.973, 974



Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

272 200 1601

2020 0012

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

M 272 E25

272.924

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:


M 272 E30

272.939

272 200 1501
272 200 1301

M 272 E35

272.978, 979



273 200 0201

2020 0118


coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

M 273 E46

273.922 – 924

M 273 E55

273.960 – 963, 965 – 971



275 200 0101

2020 0197

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

M 137 E58

137.970

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

M 275 E55

275.950, 951, 953, 954

137 200 0601

M 275 E60

275.980 – 983

M 277 E60

277.980

M 279 E60


279.980 – 982

M 285 E55

285.950

M 285 E60

285.980



Coolant pump
Kühlmittelpumpe
Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

601 200 0920

2020 0122


coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

OM 601

601.911 10/50, 20/60
from engine: 356685
ab Motor: 356685replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:601 200 0720
601 200 0220601.911 12/52, 22/62
from engine: 027345
ab Motor: 027345

601.912 old / alt

601.921



601 200 1120

2020 0153

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

OM 601


601.913

OM 604 D20

604.915, 917

OM 604 D22


604.910, 912



Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
602 200 0420 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 606 200 0020 602 200 0520 602 200 0220 602 200 0120 602 200 0020	2020 0123	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	OM 601	601.912 new / neu .940 – 943 .970	impeller: 69 mm Flügelrad: 69 mm
			OM 602	602.911, 912 .930, 931 .938 – 940 .942, 946 .947	
			OM 602 A	602.961, 962	
			OM 602 DE LA	602.980 .982 – 986	
			OM 602	602.990, 991 .993, 994	
			OM 603	603.912, 913 .931	
			OM 603 A	603.960 up to engine: 054622 bis Motor: 054622 603.961 – 963 .970, 971 603.972 up to engine: 004348 bis Motor: 004348	
			OM 605 D25	605.910 – 912	
			OM 605 A D25 LA	605.960	
			OM 606	606.910, 912	



605 200 0820


2020 0157

coolant pump
with gasket

Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

605 200 0520
605 200 0320
605 200 0120



OM 602	602.962 10/50, 20/60 from engine: 033730 ab Motor: 033730 602.962 12/52, 22/62 from engine: 020853 ab Motor: 020853 602.993 10/50, 20/60 from engine: 000303 ab Motor: 000303	impeller: 72 mm Flügelrad: 72 mm
OM 603	603.960 from engine: 054623 ab Motor: 054623 603.972 from engine: 004349 ab Motor: 004349	
OM 605 A D25 LA	605.960 .962	
OM 606 D30 LA	606.961 .962 .964	


Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

611 200 1001 2020 0187 coolant pump
with gaskets
Kühlmittelpumpe
mit Dichtungen

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
611 200 0401




OM 611 DE LA 611.980

611 200 1101 2020 0191 coolant pump
with gaskets
Kühlmittelpumpe
mit Dichtungen

= 611 200 1601
= 611 200 0801


replace old no.:
ersetzen alte Nr.:
611 200 0501



OM 611 611.983
OM 611 DE LA 611.981, 987
OM 611 LA 611.981, 987
OM 612 612.981, 983
OM 612 DE LA 612.965, 966

611 200 1201 2020 0158 coolant pump
with gaskets
Kühlmittelpumpe
mit Dichtungen



replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
611 200 0201



OM 611 DE LA 611.960 – 962
OM 612 DE LA 612.961 – 963, 967

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
612 200 0101	2020 0198	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	OM 612 DE 30 LA	612.990	
					
613 200 0701	2020 0188	coolant pump with gaskets Kühlmittelpumpe mit Dichtungen	OM 613 LA	613.961	
					
613 200 0901	2020 0199	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	OM 648 OM 648 LA	648.960 648.961	
					

Coolant pump
KühlmittelpumpeGroup 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

616 200 0720


2020 0121

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

OM 616

616.937
.939
.963replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:616 200 0520
616 200 0420

OM 617


617.913
.931
.932

617 200 0620

2020 0111

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

OM 617

617.910 10/50, 20/60
up to engine: 025169
bis Motor: 025169replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:617 200 0320
617 200 0020617.910 12/52, 22/62
up to engine: 023539
bis Motor: 023539

617 200 0720

2020 0134

coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

OM 617


617.913

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

617 200 0520





617.931 10/50, 20/60
from engine: 011425
ab Motor: 011425617.931 12/52, 22/62
from engine: 001230
ab Motor: 001230617.932 10/50, 20/60
from engine: 000091
ab Motor: 000091617.932 12/52, 22/62
from engine: 000002
ab Motor: 000002

617.933



Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
628 200 0101	2020 0001	coolant pump with gasket Kühlmittelpumpe mit Dichtung	OM 628	628.960 – 963	
					
642 200 1001	2020 0022	coolant pump with gasket, 8 grooves Kühlmittelpumpe mit Dichtung, 8 Rillen	OM 642 ENG -40777759	642.910, 920, 921, 930, 932, 940, 950, 960, 961, .970, 975, 990, 992, 993	
					
642 200 2201 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 642 200 1701 642 200 1301 642 200 0701	2020 0014	coolant pump with gasket, 7 grooves Kühlmittelpumpe mit Dichtung, 7 Rillen	OM 642 OM 642 ENG 40777760-	642.820, 826, 830, 832, 836, 850, 856, 861, 862, .864, 867, 868, 870, 884, 886, 890, 896, 898 642.910, 920, 921, 930, 932, 940, 950, 960, 961, .970, 975, 990, 992, 993	
					
646 200 1601 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 646 200 1001	2020 0194	coolant pump with gaskets Kühlmittelpumpe mit Dichtungen	OM 646 OM 646 DE LA	646.701 646.980 – 986, 989, 990, 992	
					

Coolant pump
KühlmittelpumpeGroup 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

647 200 0101
= 647 200 0001

2020 0013


coolant pump
with gasket
Kühlmittelpumpe
mit Dichtung

OM 647

647.981

OM 647 LA

647.981



651 200 0301

2020 0027

coolant pump
with gasket, pulley
ø 105 mm and
long shaft,
housing with bore

Kühlmittelpumpe
mit Dichtung,
Riemenscheibe
ø 105 mm und
langer Welle,
Gehäuse mit
Bohrung

M 651 D22

651.955
.955

Code: 427+930K+B09+F906
Code: -929K-937K-940K-B03-F639-F900-ME04+F906

M 651 D22 G


651.957

Code: -929K-937K-940K-B03-F639-F900-ME04+F906

M 651 D22 R

651.956

Code: -929K-937K-940K-B03-F639-F900-ME04+F906



651 200 2101

2020 0028

coolant pump
with gasket, pulley
ø 108 mm and
long shaft, housing
without bore

Kühlmittelpumpe
mit Dichtung,
Riemenscheibe
ø 108 mm und
langer Welle,
Gehäuse ohne
Bohrung

M 651 D22

651.955
.955
.955
.955

Code: 929K+B03+F906
Code: 937K+B03+F906
Code: 940K+B03+F906
Code: 940K+B09+F906

M 651 D22 G


651.957
.957

Code: 929K+B03+F906
Code: 937K+B03+F906

M 651 D22 R

651.956
.956

Code: 929K+B03+F906
Code: 937K+B03+F906







Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
651 200 2301 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 651 200 0201	2020 0135	coolant pump with gasket, pulley ø 105 mm and long shaft, housing without bore Kühlmittelpumpe mit Dichtung, Riemenscheibe ø 105 mm und langer Welle, Gehäuse ohne Bohrung	M 651 D22 M 651 D22 G M 651 D22 R	651.955 .955 .955 .955 .955 651.957 .957 .957 651.956 .956 .956	Code: 637K+F906 Code: 929K+F906 Code: 937K+F906 Code: 940K+F906 Code: F900 Code: 637K+F906 Code: 929K+F906 Code: 937K+F906 Code: 637K+F906 Code: 929K+F906 Code: 937K+F906
651 200 3301 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 651 200 0401	2020 0136	coolant pump with gasket, pulley ø 105 mm and short shaft, housing with bore Kühlmittelpumpe mit Dichtung, Riemenscheibe ø 105 mm und kurzer Welle, Gehäuse mit Bohrung	M 651 D22	651.940	Code: F639
651 200 3501	2020 0029	coolant pump with gasket, pulley ø 108 mm and short shaft, housing with bore Kühlmittelpumpe mit Dichtung, Riemenscheibe ø 108 mm und kurzer Welle, Gehäuse mit Bohrung	M 651 D22	651.940	Code: B03+F639

Coolant pump
KühlmittelpumpeGroup 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
651 200 3701	2020 0030	coolant pump with gasket, pulley ø 108 mm and long shaft, housing with bore Kühlmittelpumpe mit Dichtung, Riemenscheibe ø 108 mm und langer Welle, Gehäuse mit Bohrung	M 651 D22	651.955 .955 .955	Code: 930K+B03+F906 Code: 930K+B09+F906 Code: B03+F906
			M 651 D22 G	651.957	Code: B03+F906
			M 651 D22 R	651.956	Code: B03+F906
651 200 4101	2020 0031	coolant pump with gasket, pulley ø 108 mm and short shaft, housing without bore Kühlmittelpumpe mit Dichtung, Riemenscheibe ø 108 mm und kurzer Welle, Gehäuse ohne Bohrung	M 651 D22	651.940	Code: B03+F639+M006
					
651 200 6401	2020 0024	coolant pump with tube Kühlmittelpumpe mit Anschlußrohr	M 651 D22	651.916, 924	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			M 651 D22 G	651.911, 961, 980	
651 200 1901 651 200 1301 651 200 1101			M 651 D22 G4	651.912, 960	
			M 651 D22 R	651.913, 925	
					
—	2020 0024 A	coolant pump with gasket, without tube Kühlmittelpumpe mit Dichtung, ohne Anschlußrohr			
					


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Thermostat Thermostat


Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
110 200 0515 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 110 200 0615 002 203 8175 002 203 7875 002 203 7675 002 203 7275 002 203 3875 001 203 6875	2020 1501	thermostat 87 °C with o-ring Thermostat 87 °C mit Dichtring	M 100 M 102 M 103 M 104 M 108 M 110 M 114 M 115 M 121 M 123 M 127 M 129 M 130 M 180 OM 615 OM 621	100.980, 981, 985 102.910, 919 – 922, 924, 938 .939, 942, 943, 945, 946 .958, 959, 961 – 965, 979 .980, 981 – 983, 985, 987 .989 – 992, 996 – 998 103.940 – 943, 980 – 985, 987 104.941 – 945, 980, 981 .990 – 992, 994 – 996 108.920, 924 110.921 – 924, 926, 931, 932 .981 – 992, 994 114.920, 923, 980, 981 115.920, 923, 924, 926 .932, 938, 939, 951 .954, 973, 974 121.924, 926, 929, 940 – 944 123.920, 921 127.980, 982, 984 129.980 – 982 130.920, 921, 923, 933 .980, 981, 983 180.940, 941, 945, 947 .949 – 951, 954, 955 615.912, 913, 916, 930 621.912, 918	



111 200 0915 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 200 0415	2020 1512	thermostat 87 °C with o-ring Thermostat 87 °C mit Dichtring
--	-----------	--

M 111 E18	111.920, 921, 940, 941 .943 – 947, 952 .956 – 958, 960 .961, 973 – 975 .977, 979, 982 – 984
-----------	---



Thermostat
ThermostatGroup 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

111 200 0315 2020 1511 thermostat 87 °C
with o-ring
Thermostat 87 °C
mit Dichtring



M 111 E18 111.920, 921, 941
M 111 E20 .942, 945, 961
M 111 E23 .970, 974

111 200 0815 2020 1517 thermostat 87 °C
with o-ring
Thermostat 87 °C
mit Dichtring



M 111 E20 111.948, 950
M 111 E23 .978, 980

112 203 0275 2020 1516 thermostat 87 °C
with o-ring
Thermostat 87 °C
mit Dichtring

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

112 200 0015




M 112 E24 112.910 – 917
M 112 E26 .920 – 923
M 112 E28 .940 – 947, 949
M 112 E32 .951, 953 – 955, 970
M 112 E37 .972, 973, 975, 976

M 113 E43 113.940 – 944, 948
M 113 E50 .960 – 969, 971
M 113 E55 .980 – 982, 984
 .986 – 988

271 203 0515 2020 1518 thermostat 90 °C
with o-rings
Thermostat 90 °C
mit Dichtringen

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:



271 203 0375
271 200 0015



M 271 KE16 ML 271.921, 940 – 942
M 271 KE18 ML .944, 946, 948
 .956

Thermostat Thermostat

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
601 200 0015	2020 1505	thermostat 85 °C with o-ring Thermostat 85 °C mit Dichtring	OM 601 OM 602 OM 602 DE LA OM 602 A DE 29 LA OM 603 OM 604 D20 Portugal OM 604 D22 OM 605 D25 OM 605 Japan OM 606	601.911 – 913, 921, 940, 941, 943 602.911, 912, 930, 931, 938 – 940 .942, 946, 947, 990 602.980, 982 – 986 602.989 603.912, 913, 931 604.915, 917 604.910, 912 605.910 – 912 605.910 606.910, 912	
					
602 200 0015 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 603 200 0015 601 200 0115	2020 1506	thermostat 80 °C with o-ring Thermostat 80 °C mit Dichtring	OM 602 OM 602 A OM 602 D29 OM 602 A DE29 LA OM 603 A OM 603 A Japan OM 603 A USA OM 605 A D25 LA OM 606 D30 LA OM 606 D30 LA USA	602.961, 962, 991, 993, 994 602.941, 948 602.981 603.960, 963, 971, 972 603.960, 962 603.960, 961, 970, 971 605.960, 962 606.961, 962, 964 606.962	
					
611 200 0115	2020 1519	thermostat 85 °C with gasket Thermostat 85 °C mit Dichtung	OM 611 DE LA	611.961	up to / bis: 1999
					
611 200 0415	2020 1521	thermostat 85 °C with gasket Thermostat 85 °C mit Dichtung	OM 611 DE LA	611.961	Code: 921
					

Thermostat
ThermostatGroup 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

611 200 0515

2020 1515

thermostat 92 °C
with gasket

OM 611 DE LA

611.961

from / ab: 2000

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:Thermostat 92 °C
mit Dichtung


OM 612 DE LA

612.961

611 200 0315

OM 613 LA

613.960



611 200 0615

2020 1520

thermostat 92 °C
with gasket

OM 611 DE LA


611.961, 962

from / ab: 2001

Thermostat 92 °C
mit Dichtung

OM 612 DE LA

612.962, 967



616 200 0415

2020 1507

thermostat 80 °C
with o-ring

OM 615

615.912, 913, 940, 941, 942, 944

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:Thermostat 80 °C
mit Dichtring

OM 616

616.910, 912, 916, 917, 934, 936


615 200 1315
002 203 8075
002 203 7575

OM 617

617.910, 912

OM 617 Japan

617.910, 912



617 200 1815

2020 1508

thermostat 80 °C
with o-ring

OM 615

615.940

Thermostat 80 °C
mit Dichtring

OM 615 MB-ESPANA

615.963, 970

OM 616

616.910, 912 – 914, 917, 934
.936 – 940, 960, 961, 963

OM 616 Japan

616.912

OM 616 USA

616.912

OM 616 ANAMMCO

616.936

OM 617

617.912, 913, 931 – 933

OM 617 Japan

617.912

OM 617 USA

617.912

OM 617 A

617.952

OM 617 A Japan

617.951, 952





OM 617 A USA

617.951, 952



Thermostat Thermostat

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
646 200 0015	2020 1523	thermostat 92 °C with gasket Thermostat 92 °C mit Dichtung	OM 646	646.811 .812 .820 .821 .951 .961	
			OM 647	647.961	
			OM 648	648.960	
			OM 648 LA	648.961	
646 200 1215	2020 1522	thermostat 87 °C with gasket Thermostat 87 °C mit Dichtung	OM 611 OM 611 DE LA OM 611 LA	611.983 611.980 611.981	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			OM 612	.987 612.981 .983	
611 203 1975 611 203 0575 611 203 0475 611 200 0715 611 200 0215			OM 646 OM 646 DE LA	646.701 646.980 .981 .982 .983 .984 .985 .986 .989 .990 .992	
			OM 647 OM 647 LA	647.981 647.981	
100 200 0715	5520 1500	thermostat 79 °C with o-ring Thermostat 79 °C mit Dichtring	M 100	100.980 – 983	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			M 127. II	127.981	
001 203 9075 001 203 8975 001 203 6975			OM 621 OM 621. II OM 621. III OM 621. V OM 621. VII	621.912, 913, 915 .918, 919, 930 .932	
005 203 2975	9520 1501	thermostat 80 °C with o-ring Thermostat 80 °C mit Dichtring	M 104	104.900	
					


**Bearing bracket
Lagerbock**
**Group 20
Gruppe 20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

103 200 1728 2020 0900 bearing bracket
Lagerbock

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

103 200 1828
103 200 1128
103 200 0928




M 103 103.940 – 943
M 103 Japan .980 – 983
M 103 USA .985

M 104 104.980

104 200 0528 2020 0901 bearing bracket
Lagerbock

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

104 200 0428




M 103 USA 103.940, 942
 .981, 983
 .985

M 104 104.980
M 104 Japan
M 104 USA

104 200 0728 2020 0902 bearing bracket
Lagerbock

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:


104 200 0628



M 103 103.984

M 104 104.981
M 104 USA





104 200 1328 2020 0903 bearing bracket
Lagerbock



M 104 104.942, 992
M 104 Japan
M 104 USA

Bearing bracket Lagerbock

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
104 200 1528	2020 0904	bearing bracket Lagerbock	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.943, 944 .990, 991 .994	up to / bis: 1995
					
104 200 2028	2020 0905	bearing bracket Lagerbock	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.941	up to / bis: 1995
					
104 200 2128	2020 0906	bearing bracket Lagerbock	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.943 10/50, 20/60 from engine: 000901 ab Motor: 000901 104.943 12/52, 22/62 from engine: 003621 ab Motor: 003621 104.944 12/52, 22/62 from engine: 007448 ab Motor: 007448 104.945 104.991 12/52, 22/62 from engine: 009986 ab Motor: 009986 104.994 12/52, 22/62 from engine: 031210 ab Motor: 031210 104.995, 996	
					
642 200 0420 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 642 200 0220	2020 0907	bearing housing Lagergehäuse	OM 642	642.884, 890, 896, 898, 975, 990, 992, 993	
					

Belt tensioner
RiemenspannerGroup 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
102 200 6970 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 200 6670 102 200 6070 102 200 3470 102 200 3370	2058 2200	repair kit belt tensioner Reparatursatz Riemenspanner	M 102 M 102 Australien M 102 Japan M 102 USA	102.910, 919 .922, 924 .945, 946 .962, 963 .965, 982 .985, 989 .996, 997	
102 200 1414 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 200 1214 102 200 0814	2021 1402	shock absorber Stossdämpfer			
102 200 0236 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 102 200 0036	2058 2202	tensioning rod Spannstange			
102 202 0272 = 102 202 0172	2020 7201	tensioning nut Spannmutter			
102 200 7770 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 102 200 7570	2058 2201	repair kit belt tensioner Reparatursatz Riemenspanner	M 102 M 102 Japan M 102 USA	102.983, 990 .991, 992	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Belt tensioner Riemenspanner

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
103 200 0870 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 103 200 0770 103 200 0670 103 200 0470	2020 7304	belt tensioner with tension roller 2003 0100 Riemenspanner mit Spannrolle 2003 0100	M 103 M 103 Australien M 103 Japan M 103 USA M 104 M 104 Japan M 104 USA	103.940 – 943 .980 – 985 .987 104.941 – 944 .980, 981 .991, 992 .994 124.007 .026 .030 .050 .090 .226 .230 126.020 .024 .025 201.029	
604 200 0314 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 604 200 0114 603 200 0314 603 200 0114 601 200 0514 601 200 0314 103 200 0114	2021 1406	shock absorber Stossdämpfer			
103 200 0236 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 103 200 0136 103 200 0036	2058 2203	tensioning rod Spannstange			
103 202 0172	2020 7200	tensioning nut Spannmutter			
104 200 0570	2020 7306	belt tensioner with tension roller 2003 0107 Riemenspanner mit Spannrolle 2003 0107	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.990	

**Belt tensioner
Riemenspanner**
**Group 20
Gruppe 20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
104 200 0870	2020 7312	belt tensioner Riemenspanner	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.941 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 004059 104.941 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 034967 104.942 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 005790 104.942 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 048697 104.943 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 000901 104.943 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 003621 104.944 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 007448 104.944 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 007448 104.945 104.991 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 009986 104.992 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 004357 104.992 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 072237 104.994 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 031210 104.995, 996	
119 200 1470 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 119 200 0970	2003 0114	tightener ø 92 x 31 mm Riemenspannrolle ø 92 x 31 mm			
					
					
104 200 1070	2003 0109	tightener ø 80 x 31 mm Riemenspannrolle ø 80 x 31 mm	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.941 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 006601 104.941 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 075765 104.943 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 001435 104.943 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 006117 104.944 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 001106 104.944 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 016165 104.991 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 020514 104.992 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 005603 104.992 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 102821 104.994 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 067245 104.995 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 034380 104.996 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 002384	
					

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Belt tensioner Riemenspanner

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------


111 200 0770

2020 7307

belt tensioner
Riemenspanner

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

111 990 0305
111 200 1470
111 200 1270
111 200 0670



M 111 E18

111.920, 921

M 111 E20

111.940, 941, 942, 945, 948, 950

M 111 E20 EVO

111.951, 952

M 111 E20 EVO ML

111.955 – 958, 981 – 983

M 111 E20 ML

111.943, 944, 946, 947

M 111 E22

111.960, 961

M 111 E23

111.970, 974, 977 – 980, 984

M 111 E23 ML

111.973, 975


M 161

161.971

111 200 0070

2003 0106

tightener
Ø 110 x 28.5 mm
Riemenspannrolle
Ø 110 x 28,5 mm



111 200 0414

2021 1404

shock absorber
Stoßdämpfer

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

111 200 0214




Belt tensioner
RiemenspannerGroup 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------


112 200 0970

2020 7316

belt tensioner
Riemenspannerreplaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:112 200 0870
112 200 0370
112 200 0170
112 200 0070M 112 E24
M 112 E26
M 112 E28
M 112 E32
M 112 E37112.910 – 917
.920 – 923
.940 – 947
.949, 951
.953 – 955
.970, 972
.973, 975
.976M 113 E43
M 113 E50
M 113 E55113.940 – 949
.951
.953 – 955
.960 – 973
.975, 976

—

2003 0131

deflection pulley
ø 95 x 26 mm
for belt tensioner
2020 7316Umlenkrolle
ø 95 x 26 mm
für Riemenspanner
2020 7316

112 200 0014

2021 1405

shock absorber
Stossdämpfer

Belt tensioner Riemenspanner

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
137 200 0270	2020 7335	belt tensioner Riemenspanner	M 137 E58 M 275 E55 M 275 E60	137.970 275.950, 951 .953, 954 .980 – 982	
271 200 0270	2020 7362	belt tensioner Riemenspanner	M 271 KE16 ML ENG -31216219 M 271 KE18 ML ENG -31216219 M 271 KE18 ML/1 ENG -31216219 M 271 KE18 ML RED. ENG -31216219	271.910, 911, 921 271.940 – 942, 944, 950 – 952, .954, 955 – 958 271.948 271.946	
271 200 0470	2020 7363	belt tensioner Riemenspanner	M 271 DE18 EVO M 271 KE16 ML ENG 31216220- M 271 KE18 ML ENG 31216220- M 271 KE18 ML/1 ENG 31216220- M 271 KE18 ML RED. ENG 31216220-	271.820, 860, 861 271.910, 911, 921 271.940 – 942, 944, 950 – 952, .954, 955 – 958 271.948 271.946	
272 200 0270	2020 7364	belt tensioner Riemenspanner	M 272 DE 35 M 272 E23 M 272 E25 M 272 E30 M 272 E35 M 273 E46 M 273 E55 M 273 E55 KE	272.982 – 985 272.923 272.911, 920 – 922, 924 272.939 – 949, 952 272.960, 961, 963 – 973, 975 .977 – 980, 988, 991 273.922 – 924 273.960 – 963, 965 – 968, 970 273.969, 971	Code: -ME04 Code: -ME04 Code: -ME04 Code: -ME04 Code: -ME04 Code: -ME04
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 272 200 0070					

Belt tensioner
RiemenspannerGroup 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

601 200 1773

2020 7300

lever
tension roller

OM 601

601.900

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:


.911 – 913

601 200 1373

Hebel
Spannrolle

.921

.940, 941



OM 602

602.900, 911

OM 602 Australien

.912, 930

OM 602 Japan

.931

OM 602 USA

.938 – 942

OM 602 A

.946 – 948

OM 602 A Japan

.961, 962

OM 602 A USA

.990, 991

OM 602 D29

.993

OM 603

603.912, 913

OM 603 A

.931, 950

OM 603 A Japan

.960 – 963

OM 603 A USA

.970 – 972

601 981 0027

2020 9800

ball bearing
Kugellagerreplaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

601 981 0227

601 981 0127



601 202 0071

2020 7102

screw
Schraube

604 200 0214

2021 1403


shock absorber
Stossdämpferreplaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

603 200 0614



Belt tensioner Riemenspanner

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
—	2020 7301 S	repair kit lever Reparatursatz Hebel	OM 601	601.912 10/50 from engine / ab Motor : 204234 601.912 12/52 from engine / ab Motor : 021217 601.913 10/50 from engine / ab Motor : 008286 601.913 12/52 from engine / ab Motor : 000483 601.942 601.943 601.970	
			OM 602 OM 602 A USA OM 602 D29 OM 602 DE LA OM 602 DE29 LA	602.939 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 010017 602.941 02.05.94 from engine / ab Motor : C37417 602.942 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 000581 602.942 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 000036 602.946 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 001044 602.947 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 000423 602.948 602.962 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 030483 602.962 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 019163 602.980 – 986 602.989, 994	
(01) 606 200 0173	2020 7301	lever / Hebel	OM 603 OM 603 A OM 603 A Japan OM 603 A USA	603.931 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 003135 603.931 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 001146 603.950 from engine / ab Motor : 004256 603.960 from engine / ab Motor : 049509 603.963 from engine / ab Motor : 004191	
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 606 200 0073				603.971 from engine / ab Motor : 007422 603.972 from engine / ab Motor : 002394	
(02) 606 202 0120	2020 7103	journal / Lagerzapfen	OM 604 D20 Portugal OM 604 D22	604.910, 912 .915, 917	
(03) 606 202 0022	2020 1707	cover / Deckel	OM 605 Japan OM 605 A D25 LA OM 605 D25	605.910 – 912 .960, 962	
(04) 606 990 0040	2021 1503	washer / Scheibe	OM 606 OM 606 USA OM 606 D30 LA OM 606 D30 LA USA	606.910, 912 .961, 962 .964	
606 202 0120	2020 7103	journal Lagerzapfen	OM 661 OM 662	661.911 662.911	
					

Belt tensioner
RiemenspannerGroup 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
642 200 1370 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 642 200 0870 642 200 0070	2020 7357	belt tensioner Riemenspanner	OM 642		
642 200 1670 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 642 200 1170 642 200 0770	2020 7366	belt tensioner Riemenspanner			
642 200 2670 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 642 200 1570	2020 7367	belt tensioner Riemenspanner			
646 200 0570 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 646 200 0270 611 200 0570 611 200 0470 611 200 0370 611 200 0270	2020 7311	belt tensioner Riemenspanner	OM 611 DE LA OM 612 DE LA OM 613 LA OM 646 OM 646 DE LA	611.960 – 962 .980, 981 .983, 987 612.961 – 963 .965 – 967 .981, 983 .990 613.960, 961 646.811 .820, 821 .951 .961 – 963 .966 .980 – 986 .989, 990	
—	2003 0132	tightener ø70 x 28 mm for belt tensioner above Spannrolle ø70 x 28 mm für obigen Riemenspanner	OM 647 OM 648 OM 648 LA	647.961, 981 648.960 .961	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Belt tensioner Riemenspanner

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
651 200 1270	2020 7360	belt tensioner Riemenspanner	M 651 D22	651.940 .955 .955 .955 .955 .955	Code: B03+F639 Code: 930K+B03+F906 Code: 930K+B09+F906 Code: 940K+B03+F906 Code: 940K+B09+F906 Code: B03+F906
			M 651 D22 G	651.957	Code: B03+F906
			M 651 D22 R	651.956	Code: B03+F906
651 200 1370	2020 7370	belt tensioner Riemenspanner	M 651 D22	651.916 .916 .924 .924 .924 .924 .924	Code: 421+F204/427+F204 Code: B03+F204 Code: 421+F212 Code: 427+B03+F212 Code: 427+F212 Code: B03+F218 Code: F212+P25
			M 651 D22 G	651.911 .911 .961 .980 .980	Code: 421+F204/427+F204 Code: B03+F204/B03+F207 Code: F221/B03+F221 Code: 421+F172/427+F172 Code: B03+F172
			M 651 D22 G4	651.912 .912	Code: 421+F204/427+F204 Code: B03+F204
			M 651 D22 R	651.913 .913 .925 .925 .925 .925	Code: 421+F204/427+F204 Code: B03+F204 Code: 421+F212 Code: 427+B03+F212 Code: 427+F212 Code: F212+P25
651 200 1770	2020 7368	belt tensioner Riemenspanner	M 651 D22	651.916 .916 .916 .921 .924	Code: 427+460+F204+FX Code: 427+494+F204+FX Code: F204/427+F204+FX Code: F251 Code: F212
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			M 651 D22 G	651.911 .911 .911 .961 .980	Code: 427+460+F204+FX Code: 427+494+F204+FX Code: F204/F207/427+F204+FX Code: F221 Code: F172
651 200 1670 651 200 0070			M 651 D22 G4	651.912 .912 .912 .960	Code: 427+460+F204+FX Code: 427+494+F204+FX Code: F204/427+F204+FX Code: F166
			M 651 D22 R	651.913 .913 .913 .913 .925	Code: 427+460+F204+FX Code: 427+494+F204+FX Code: 427+F204+FX Code: F204 Code: F212
651 200 1870	2020 7361	belt tensioner Riemenspanner	M 651 D22	651.940 .940 .940 .940 .940 .940 .940 .955 .955 .955 .955 .955 .955 .955 .955 .955 .955 .955 .955	Code: -B03+F636/-B03+F639 Code: -B03-F639+F636 Code: -B03-F639+F639 Code: -B03-F906+F636 Code: -B03-F906+F639 Code: -F639-F906+F636 Code: -F639-F906+F639 Code: 427+930K+B09+F906 Code: 427+940K+B09+F906 Code: -B03+F900/-B03+F906 Code: -B03-F639+F900 Code: -B03-F639+F906 Code: -B03-F906+F900 Code: -B03-F906+F906 Code: -F639-F906+F900 Code: -F639-F906+F906 Code: -F639-F906+F900
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:			M 651 D22 G	651.957 .957	Code: -B03+F906 Code: -B03-F639+F906
651 200 0470			M 651 D22 R	651.956 .956	Code: -B03+F906 Code: -B03-F639+F906

Group 20
Gruppe 20

Tension roller, Deflection pulley Spannrolle, Umlenkrolle

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
111 202 0119 = 103 200 0570	2003 0100	tension roller ø 70 x 25.5 mm Spannrolle ø 70 x 25,5 mm	M 103 M 103 Australien M 103 USA M 104 M 104 USA OM 602 D29 OM 602 DE LA OM 602 A DE 29 LA OM 603 A OM 603 A USA M 111 E20 M 111 E20 ML M 111 E20 EVO ML M 111 E23 ML M 111 E23 ML Japan M 111 E23 ML USA M 111 E23 EVO ML	103.940 – 943 .980 – 985 .987 104.941 – 944 .980, 981, 991, 992, 994 602.941, 948 .985 .981 603.971 111.943, 944 .947 .955 – 958 .973, 975 .981 – 983	
104 200 0470	2003 0107	tension roller ø 70 x 32 mm Spannrolle ø 70 x 32 mm	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.990	
119 200 0370	2003 0108	tension roller ø 80 x 32 mm Spannrolle ø 80 x 32 mm	M 119 M 119 Japan M 119 USA	119.970, 971 .974, 975	
119 200 0470	2003 0112	deflection pulley ø 70 x 38 mm Umlenkrolle ø 70 x 38 mm	M 119	119.970, 971 .974	


Tension roller, Deflection pulley
Spannrolle, Umlenkrolle
Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

120 200 0470 2003 0110 tension roller
ø 69 x 33.5 mm
Spannrolle
ø 69 x 33,5 mm

M 104
M 104 Japan
M 104 USA
M 112 E32
M 120

104.990
112.960, 961
120.980, 981



000 202 0919 2003 0113 deflection pulley
ø 69 x 26.5 mm
Umlenkrolle
ø 69 x 26,5 mm

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
000 202 0019

M 112 112.910 – 917, 920 – 923, 940 – 947, 949, 951,
.953 – 955, 970, 972, 973, 975, 976

M 113 113.940 – 944, 948, 960 – 969, 971, 980 – 982,
.984, 986 – 989

M 272 272.940 – 944, 946, 960, 961, 963 – 967,
.970, 972, 979, 985

OM 611 611.960 – 962
.980, 981
.983, 987

OM 612 612.961 – 963
.965, 966
.981, 983

OM 646 646.980 – 986
.989, 990

OM 647 647.981

163.113

202.086, 088, 089, 193, 194

203.004, 007, 204, 207, 707, 006, 008
.206, 208, 706, 708, 016, 216
.018, 218, 718

204.008


209.308, 316

210.006, 206, 606, 007, 016, 216, 616
.026, 226

211.004, 007, 207, 006, 008, 206, 208
.606, 608, 016, 216, 616, 023, 223
.026, 226


220.025, 026, 125, 126

639.601, 603, 605, 701, 703, 705, 711
.713, 811, 813, 815



Tension roller, Deflection pulley Spannrolle, Umlenkrolle

Group 20 Gruppe 20


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
137 202 0119	2003 0129	deflection pulley ø 54 x 30 mm Umlenkrolle ø 54 x 30 mm	M 137 E58 M 155 E55 M 275 E55 M 275 E60	137.970 155.980 275.950, 951 .953, 954 .980, 981 .982 OM 642 642.910, 920 .921, 960 .990, 992 .993	
					
271 200 0570	2003 0143	deflection pulley ø 76 x 28 mm Umlenkrolle ø 76 x 28 mm	M 271	271.910 – 958	
					
271 206 0019	2003 0144	pulley ø 90 x 28 mm Spannrolle ø 90 x 28 mm	M 271 KE16 ML M 271 KE18 ML M 271 KE18 ML/1 M 271 KE18 ML RED.	271.910, 911, 921 271.940 – 942, 944, 950 – 952, 954 – 958 271.948 271.946	
					

Tension roller, Deflection pulley Spannrolle, Umlenkrolle

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster		Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	--	------------------------

272 202 0119 2003 0145 deflection pulley
ø 80 x 25.8 mm
Umlenkrolle
ø 80 x 25.8 mm




M 272 DE 35	272.982, 983, 985	Code: -ME03-ME04	ENG -30058376
M 272 E25	272.911, 920 - 922, .924	Code: -ME03-ME04 Code: -ME03-ME04	ENG -30058376 ENG -30058376
M 272 E30	272.940 - 944	Code: -ME03-ME04	ENG -30058376
M 272 E35	272.960, 961, .963 - 972, 975, 272.978, 979, 991	Code: -ME03-ME04 Code: -ME03-ME04 Code: -ME03-ME04	ENG -30058376 ENG -30058376 ENG -30058376

272 202 1419 2003 0146 deflection pulley
ø 80 x 24.5 mm
Umlenkrolle
ø 80 x 24,5 mm


replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

272 202 0719
272 202 0619
272 202 0419



M 272 DE 35	272.982, 983 .984 .985	Code: -ME03-ME04 Code: -ME03-ME04 Code: -ME03-ME04	ENG 30058377- ENG 30058377-
M 272 E23	272.923	Code: -ME03-ME04	
M 272 E25	272.911, 920 - 922, 924	Code: -ME03-ME04	ENG 30058377-
M 272 E30	272.939 .940 - 949, 952	Code: -ME03-ME04 Code: -ME03-ME04	ENG 30058377-
M 272 E35	272.960, 961, 963 - 972 .975, 977 - 980 .988, 991	Code: -ME03-ME04 Code: -ME03-ME04 Code: -ME03-ME04	ENG 30058377- ENG 30058377- ENG 30058377-
M 273 E46	273.922 - 924		
M 273 E55	273.960 - 963, .965 - 968, 970		
M 273 E55 KE	273.969, 971		

274 202 0019 2003 0152 deflection pulley
ø 65 x 26 mm
Umlenkrolle
ø 65 x 26 mm




M 133 E20	133.980
M 270 E16	270.910
M 270 E20	270.920

275 202 1319 2003 0128 deflection pulley
ø 69 x 30 mm
Umlenkrolle
ø 69 x 30 mm

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:





000 202 0819
000 202 0719
000 202 0319



M 137 E58	137.970		
M 275 E55	275.950 .951 .953 .954	Code: F220/F215 Code: F230 Code: F221/216 Code: F230	
M 275 E60	275.980 .981 .982 .983	Code: F220/F215 Code: F230 Code: F221/216 Code: F230+P99	
M 277 E60	277.980		
M 279 E60	279.980 - 982		

Tension roller, Deflection pulley Spannrolle, Umlenkrolle

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
601 200 0770	2003 0101	tension roller ø 75 x 26 mm Spannrolle ø 75 x 26 mm	M 102 M 103 M 104 M 119 OM 601 OM 602 OM 602A DE 29 LA OM 602 D29 OM 602 DE LA	102.924, 945, 946, 962 103.940 – 943, 980, 981, 983 – 985, 987 104.980, 981 119.960, 970 – 972, 974, 975 601.911, 940 – 943, 970 602.940, 990, 993 602.981, 989 602.941, 948 602.980, 982 – 986	
					
601 200 0970	2003 0102	tension roller ø 80 x 25.5 mm Spannrolle ø 80 x 25,5 mm	M 102 M 119 OM 601 OM 602 OM 602 A OM 602A DE 29 LA OM 602 D29 OM 602 DE LA OM 603 OM 603 A OM 604 D20 OM 604 D22 OM 605 OM 605 A D25 LA OM 605 D25 OM 606 OM 606 D30 LA OM 661 OM 662	102.910, 919, 922, 924, 945, 946, 962, 963, 965, .979, 982, 983, 985, 989 – 992, 996, 997 119.960 601.911 – 913, 921, 940 – 943, 970 602.911, 912, 930, 931, 940, 942, 947, 991, 994 602.961, 962 602.981, 989 602.941, 948 602.980, 982, 984 – 986 603.912, 913, 931 603.960 – 963, 970, 971, 972 604.915, 917 604.910, 912 605.910 605.960, 962 605.911, 912 606.910, 912 606.961, 962, 964 661.911 662.911	
					
601 200 1070	2003 0103	tension roller ø 69 x 26 mm (31.5 mm) Spannrolle ø 69 x 26 mm (31,5 mm)	M 103 M 104 M 119 M 120 M 161 OM 601 OM 602 OM 603 OM 603 A OM 661 OM 662	103.940, 942, 981, 983 – 985 104.941 – 945, 980, 981, 991, 992, 994 – 996 119.980 – 982, 985 120.982, 983 161.971 601.940 – 943 602.930, 931, 940, 942, 947, 990, 991, 994 603.931 603.972 661.911 662.911	
					
601 200 1270	2003 0111	tension roller ø 80 x 25 mm Spannrolle ø 80 x 25 mm	M 102 OM 602 OM 602 DE LA	102.979 602.938, 939, 942, 946, 947 602.983	
					

Tension roller, Deflection pulley
Spannrolle, UmlenkrolleGroup 20
Gruppe 20


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

000 202 0419 2003 0142 deflection pulley
ø 54 x 26 mm
Umlenkrolle
ø 54 x 26 mm



OM 612 612.983
OM 647 647.981

611 234 0193 2003 0141 deflection pulley
ø 114 x 26.5 mm
Umlenkrolle
ø 114 x 26.5 mm



M 157 E60
M 272 E35
M 278 DE 40 LA
M 278 DE 46 LA
M 651 D22
M 651 D22 G
M 651 D22 G4
M 651 D22 R
OM 611 DE LA
OM 611 LA
OM 612
OM 612 DE LA
OM 647

642 200 1070 2003 0140 deflection pulley
with cover
ø 54 x 30 mm
Umlenkrolle
mit Abdeckscheibe
ø 54 x 30 mm

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

642 200 0970



OM 642 642.820, 822, 824, 830, 832,
.834 – 836, 838, 850,
.852 – 854, 856, 858, 862,
.868, 870, 872, 884, 886,
.890, 896, 898,
.910, 920, 921,
.930, 932, 940, 950,
.960, 961,
.970,
.975, 990, 992, 993

ENG 40777760–

ENG 40777760–

642 200 2370 2003 0150 deflection pulley
ø 54 x 30 mm
Umlenkrolle
ø 54 x 30 mm

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

642 200 2570



OM 642 642.826,
.826,
.834, 835, 838,
.852 – 854, 858,
.861,
.862,
.864, 867,
.868

Code: 460/494

Code: B03

Code: B03




Code: B03

Code: B03

Code: B03

Tension roller, Deflection pulley Spannrolle, Umlenkrolle





Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
651 200 0270	2003 0148	deflection pulley ø 65 x 26 mm Umlenkrolle ø 65 x 26 mm	M 651 D22 M 651 D22 G M 651 D22 G4 M 651 D22 R		
					
651 200 0370	2003 0151	tension roller ø 65 x 26 mm Spannrolle ø 65 x 26 mm	M 651 D22 M 651 D22 G M 651 D22 G4 M 651 D22 R		
					
651 200 0670	2003 0149	deflection pulley ø 69 x 26.5 mm Umlenkrolle ø 69 x 26,5 mm	M 651 D22 M 651 D22 G M 651 D22 R		
					
651 200 0770	2003 0147	deflection pulley ø 54 x 26 mm Umlenkrolle ø 54 x 26 mm			
					

Group 20
Gruppe 20

Tension roller, Deflection pulley Spannrolle, Umlenkrolle

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
640 202 0319	2003 0130	deflection pulley ø 69 x 21 mm Umlenkrolle ø 69 x 21 mm		169.006, 306 .007, 307 .008, 308 .031 .032 .033 .034 245.207 .208 .231 .232 .233 .234	
					
640 202 0419 = 668 202 0419	2003 0117	deflection pulley ø 65 x 22 mm Umlenkrolle ø 65 x 22 mm		168.006, 007 .008, 009 .109 169.006, 306 .007, 307 .008, 308 .031, 331 .032, 332 .033, 333 .034, 334 245.207 .208 .231 .232 .233 .234	
					
668 202 1019 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 668 202 0619	2058 2206	repair kit deflection pulley Reparatursatz Umlenkrolle		414.700	
					
668 202 1119	2058 2205	repair kit deflection pulley Reparatursatz Umlenkrolle			
					

Tension roller, Deflection pulley
Spannrolle, Umlenkrolle

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
601 202 0522	2020 1701	cover tension roller Verschlussdeckel Spannrolle	M 102 M 103 M 104 M 111 M 119 M 120 M 161 OM 601 OM 602 OM 603 OM 604 OM 605 OM 606 OM 661 OM 662		



Rear axle
Hinterachse

Group 35
Gruppe 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
414 981 0205	2020 9806	tapered roller bearing left and right Kegelrollenlager links und rechts	OM 934 OM 936	933.911, 912 935.911, 912	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Crankcase
Kurbelgehäuse**

**Group 101
Gruppe 101**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
901 107 351 01	7518 5302	oil return tube Ölrückleitung	911-1	911 / 912		1965 – 1969	
			911	911		1970 – 1989	
			914	914		1970 – 1976	
			911T	911 Turbo / GT2		1975 – 1977	
			964	911 Carrera 2/4		1989 – 1994	
			993	911 Carrera		1994 – 1998	
							
930 107 040 01	7558 1800	repair kit oil tube divided Reparatursatz Ölrohr geteilt					
							
999 707 112 4A	7518 4501	seal ring ø 25 x 6 mm Dichtring ø 25 x 6 mm					
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 999 707 112 40 999 701 465 40 999 701 113 50							
							

Tensioner Spannrolle

Group 101 Gruppe 101


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------	------------------------

996 102 117 57
replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

996 102 117 56
996 102 117 54
996 102 117 53

7503 0113

tensioner
Ø 70 x 29 x Ø 15mm
Spannrolle
Ø 70 x 29 x Ø 15mm



986	Boxster	1997 – 2004
987	Boxster	2005 – 2008
987C	Cayman	2006 – 2008
997-1	911 Carrera	2005 – 2008

996 102 118 56

7503 0114

deflection pulley
Ø 70 x 29 x Ø 15mm
Umlenkrolle
Ø 70 x 29 x Ø 15mm

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

996 102 118 55
996 102 118 53
996 102 118 52



986	Boxster	1997 – 2004
987	Boxster	2005 – 2008
987C	Cayman	2006 – 2008
996	911 Carrera	1998 – 2005
997-1	911 Carrera	2005 – 2008

996 102 119 58

7503 0115

deflection pulley
Ø 70 x 29 x Ø 15mm
Umlenkrolle
Ø 70 x 29 x Ø 15mm

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

996 102 119 57
996 102 119 55
996 102 119 54



986	Boxster	1997 – 2004
987	Boxster	2005 – 2008
987C	Cayman	2006 – 2008
996	911 Carrera	1998 – 2005
997-1	911 Carrera	2005 – 2008

996 102 360 51

7503 7301




lever
Hebel



986	Boxster	1997 – 2004
987	Boxster	2005 – 2008
987C	Cayman	2006 – 2008
996	911 Carrera	1998 – 2005
997-1	911 Carrera	2005 – 2008

Tensioner Spannrolle

Group 101 Gruppe 101

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
997 102 117 00	7503 0119	pulley ø 70 x 26 x ø 15mm Spannrolle ø 70 x 26 x ø 15mm	987	Boxster		2005 – 2008	
			987C	Cayman		2006 – 2008	
			996	911 Carrera		1998 – 2005	
			997-1	911 Carrera		2005 – 2008	
							
997 102 118 00	7503 0120	deflection pulley ø 70 x 26 x ø 15mm Umlenkrolle ø 70 x 26 x ø 15mm					
							
997 102 119 00	7503 0121	deflection pulley ø 70 x 26 x ø 15mm Umlenkrolle ø 70 x 26 x ø 15mm					
							

Tensioner Spannrolle

Group 101 Gruppe 101




Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
997 102 260 00 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 996 102 260 50	7520 7301	belt tensioner Riemenspanner	987	Boxster		2005 – 2008	
			987C	Cayman		2006 – 2008	
			997-1	911 Carrera		2005 – 2008	
							
996 115 015 75	7503 0116	deflection pulley ø 80 x 28.5 x ø 15mm Umlenkrolle ø 80 x 28,5 x ø 15mm	996T	911 Turbo/GT2		2001 – 2005	
			997T	911 Turbo/GT2		2007 – 2009	
			997T2	911 Turbo/GT2-RS 2. Gen		2010 – 2013	
							
996 115 015 76	7503 0117	deflection pulley ø 80 x 28.5 x ø 15mm Umlenkrolle ø 80 x 28,5 x ø 15mm	GT3-1	996 GT3		2003 – 2005	
			GT3-2	997 GT3		2007 – 2011	
							
996 115 016 72	7503 0118	pulley ø 80 x 29 x ø 15mm Spannrolle ø 80 x 29 x ø 15mm	996T	911 Turbo/GT2		2001 – 2005	
			997T	911 Turbo/GT2		2007 – 2009	
			997T2	911 Turbo/GT2-RS 2. Gen		2010 – 2013	
			GT3-2	997 GT3		2007 – 2011	
							
996 115 221 72	7520 7300	belt tensioner Riemenspanner	996T	911 Turbo/GT2		2001 – 2005	
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 996 115 221 71			997T	911 Turbo/GT2		2007 – 2009	
			997T2	911 Turbo/GT2-RS 2. Gen		2010 – 2013	
			GT3-1	996 GT3		2003 – 2005	
			GT3-2	997 GT3		2007 – 2011	
							

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.





It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Tensioner Spannrolle

Group 103 Gruppe 103

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
928 105 512 12 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 928 105 512 11 928 105 512 09 928 105 512 07 928 105 512 05	7503 0101	tensioner ø 69 x 30 x ø 8.5mm Spannrolle ø 69 x 30 x ø 8,5mm	928	928		1983 – 1995	
							
928 105 571 00	7503 0102	idler roller ø 49 x 30 x ø 17mm Beruhigungsrolle ø 49 x 30 x ø 17mm	928	928		1978 – 1986	
							
928 105 571 06 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 928 105 571 02	7503 0103	idler roller ø 46.5 x 27 x ø 17mm Beruhigungsrolle ø 46,5 x 27 x ø 17mm	928	928		1983 – 1986	
							
928 105 571 04	7503 0104	idler roller ø 46 x 28 x ø 25mm Beruhigungsrolle ø 46 x 28 x ø 25mm	928	928		1983 – 1995	
							
944 102 025 07 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 944 102 025 06 944 102 025 05 944 102 025 04 944 102 025 03	7503 0105	tensioner ø 59 x 22 x ø 11mm Spannrolle ø 59 x 22 x ø 11mm	944	944		1982 – 1985	
			944-2	944		1985 – 1991	
			924 S	924 S		1986 – 1988	
			968	968		1992 – 1995	
944 102 277 06 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 944 102 277 04	7503 0106	idler roller ø 50 x 22mm Beruhigungsrolle ø 50 x 22mm					
							

**Tensioner
Spannrolle**
**Group 103
Gruppe 103**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
944 105 027 04 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 944 105 027 03 944 105 027 02	7503 0112	tensioner ø 60 x 23 x ø 10mm Spannrolle ø 60 x 23 x ø 10mm	944 944-2 924 S	944 944 924 S		1982 – 1985 1985 – 1988 1986 – 1988	
							
944 105 273 02 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 944 105 273 03 944 105 273 01	7503 0109	idler roller ø 32 x 21 x ø 10mm Beruhigungsrolle ø 32 x 21 x ø 10mm					
							
944 105 631 06 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 944 105 631 04	7503 0110	tensioner ø 59 x 26 x ø 10mm Spannrolle ø 59 x 26 x ø 10mm	944-2 924 S	944 924 S		1985 – 1991 1986 – 1988	
							
944 105 631 10 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 944 105 631 05	7503 0111	tensioner ø 60 x 30 x ø 10mm Spannrolle ø 60 x 30 x ø 10mm	944-2 968	944 968		1985 – 1991 1992 – 1995	
							
944 105 241 02	7503 0107	idler roller ø 37 x 28 x ø 10m Beruhigungsrolle ø 37 x 28 x ø 10m					
							
944 105 241 04 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 944 105 241 03	7503 0108	idler roller ø 46 x 28 x ø 10m Beruhigungsrolle ø 46 x 28 x ø 10m	944-2 924 S 968	944 924 S 968		1985 – 1991 1986 – 1988 1992 – 1995	
							

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

**Balance shaft camshaft
Ausgleichswelle Nockenwelle**

**Group 103
Gruppe 103**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
928 105 139 02	7503 3500	spacer, balance shaft, camshaft Distanzbuchse, Ausgleichswelle, Nockenwelle	928	928		1978 – 1986	
			944	944		1982 – 1985	
			944-2	944		1985 – 1991	
			924 S	924 S		1986 – 1988	
			968	968		1992 – 1995	



996 105 041 72 7505 0901 hydraulic valve
pushrod
Hydraulikstößel

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
996 105 041 50

996	911 Carrera	1998 – 2005
996T	911 Turbo / GT2	2001 – 2005
9PA	Cayenne	2003 – 2006
987	Boxster	2005 – 2008
997-1	911 Carrera	2005 – 2008
987C	Cayman	2006 – 2008



Coolant pump
Kühlmittelpumpe


Group 105
Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------	------------------------

060 121 011 9520 0114 coolant pump
= (060 121 010 X) Kühlmittelpumpe

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

060 121 010
048 121 011




924	924				1976 – 1985
	924	047.4	2.0l		
		047.5	2.0l		
		047.6	2.0l		
		047.8	2.0l		
		047.9	2.0l		
		047.E	2.0l		
		047.F	2.0l		
	924 Turbo	M31.01	2.0l		
		M31.02	2.0l		
		M31.03	2.0l		
		M31.04	2.0l		
	924 Carrera GT	M31.50	2.0l		

928 106 015 22 7520 0103 coolant pump
= (928 106 015 AX) Kühlmittelpumpe

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

928 106 015 16
928 106 015 11
928 106 015 10
928 106 015 09

(928 106 915 AX)



928	928				1978 – 1986
	928	M28.01	4.5l		
		M28.02	4.5l		
		M28.03	4.5l		
		M28.04	4.5l		
		M28.09	4.5l		
		M28.10	4.5l		
		M28.13	4.5l		
		M28.14	4.5l		
		M28.15	4.5l		
		M28.16	4.5l		
		M28.17	4.5l		
		M28.18	4.5l		
	928 S	M28.11	4.7l		
		M28.12	4.7l		
		M28.19	4.7l		
		M28.20	4.7l		
		M28.21	4.7l		
		M28.22	4.7l		
		M28.43	4.7l		
		M28.44	4.7l		
		M28.45	4.7l		
		M28.46	4.7l		


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Coolant pump
Kühlmittelpumpe

Group 105
Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
928 106 015 20 = (928 106 015 X) replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 928 106 015 18 928 106 015 13 928 106 015 12 (928 106 915 X)	7520 0104	coolant pump Kühlmittelpumpe	928	928 928 S4 / CS 928 GT 928 GTS	M28.41 5.0l M28.42 5.0l M28.47 5.0l M28.49 5.4l M28.50 5.4l	1987 – 1995	



928 106 134 06 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 928 106 134 05 928 106 134 04	7520 8000	gasket Dichtung
--	-----------	--------------------




to fit coolant pumps:
passend für Kühlmittelpumpen:


7520 0103
7520 0104

Coolant pump
KühlmittelpumpeGroup 105
Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
944 106 021 22 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:	7520 0101	coolant pump with impeller ø 68 mm Kühlmittelpumpe mit Flügelrad ø 68 mm	924 S	924 S 924 S	M44.07 2.5l M44.08 2.5l M44.09 2.5l M44.10 2.5l	1986 – 1988	Attention: The repair kit LASO 7558 2001 must be used for the following engines also: M44.01 – 04 (944 only)
944 106 021 20 944 106 021 16 944 106 021 13 944 106 021 09 (951 106 921 X)			944	944 944	M44.01 2.5l M44.02 2.5l M44.03 2.5l M44.04 2.5l	1982 – 1985	Achtung: Der Reparatursatz LASO 7558 2001 muss für die folgenden Motoren mitverwendet werden: M44.01 – 04 (nur 944)
			944-2	944 944	M44.05 2.5l M44.06 2.5l M44.07 2.5l M44.08 2.5l M44.09 2.5l M44.10 2.5l M44.40 2.5l	1985 – 1988	
				944 S			



— 7558 2001 conversion kit
toothed belt
Umrüstsatz
Zahnriemenführung



consisting of:
bestehend aus:

- (01) 944 105 241 04 7503 0108 idler roller
Beruhigungsrolle
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
944 105 241 03
- (02) 944 105 213 01 7503 9501 securing clip
Sicherungsbügel
- (03) 999 084 092 02 7503 7201 locking nut (2 pcs.)
Sicherungsmutter
(2 Stk.)

Coolant pump
Kühlmittelpumpe

Group 105
Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------	------------------------

951 106 021 10 7520 0102 coolant pump
with impeller
ø 68 mm
Kühlmittelpumpe
mit Flügelrad
ø 68 mm


replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

951 106 021 08
951 106 021 04
951 106 021 01
(951 106 021 X)

944-2 944
944 Turbo / S

M44.50 2.5l
M44.51 2.5l
M44.52 2.5l


1985 – 1991



[944 106 313 00] 7558 2002 conversion kit
coolant pump
(cover closed)
Umrüstsatz
Kühlmittelpumpe
(Deckel geschlossen)

For conversion of LASO
coolant pump 7520 0102
into coolant pump 7520 0101.

Zum Umrüsten der LASO
Kühlmittelpumpe 7520 0102
auf Kühlmittelpumpe
7520 0101.



Coolant pump
KühlmittelpumpeGroup 105
Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------	------------------------

944 106 021 24
= (944 106 021 X)


replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

944 106 003 00

(944 106 921 X)
(944 106 921 AX)
(944 106 021 AX)

coolant pump
with impeller
ø 78 mm
Kühlmittelpumpe
mit Flügelrad
ø 78 mm

944-2	944					1989 – 1991
	944			M44.11	2.7l	
				M44.12	2.7l	
	944 S2			M44.41	3.0l	
968	968					1991 – 1995
	968			M44.43	3.0l	
				M44.44	3.0l	



944 106 132 12

7520 8001


gasket
Dichtung

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

944 106 132 04
944 106 132 03

to fit coolant pumps:
passend für Kühlmittelpumpen:

7520 0101
7520 0102
7520 0105



999 707 283 40

7520 4500

o-ring
ø 28 x 2.5 mm
O-Ring
ø 28 x 2,5 mm

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

900 174 049 40



to fit coolant pumps:
passend für Kühlmittelpumpen:

7520 0102
7520 0105



Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 105 Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
996 106 011 57 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 996 106 011 56 996 106 011 55 996 106 011 54 996 106 011 53 996 106 011 51	7520 0106	coolant pump impeller ø 65 mm Kühlmittelpumpe Flügelrad ø 65 mm	986	Boxster Boxster Boxster S	M96.20 M96.22 M96.23 M96.21 M96.24	2.5l 2.7l 2.7l 3.2l 3.2l	1997 – 2004
			996	911 Carrera 911 Carrera	M96.01 M96.02 M96.04	3.4l 3.4l 3.4l	1998 – 2005
996 106 340 54 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 996 106 340 51	7520 8002	gasket Dichtung					
							
996 106 011 77 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 996 106 011 76 996 106 011 75 996 106 011 74 996 106 011 72	7520 0109	coolant pump impeller ø 65 mm Kühlmittelpumpe Flügelrad ø 65 mm	GT3-1	996 GT3 996 GT3 996 GT3 / RS	M96.76 M96.79	3.6l 3.6l	1999 – 2005
			996T	911 Turbo / GT2 911 Turbo / GT2	M96.70	3.6l	2001 – 2005
996 106 340 71	7520 8005	gasket Dichtung					
							


Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 105 Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------	------------------------

997 106 011 06 7520 0108 coolant pump
impeller ø 67 mm
Kühlmittelpumpe
Flügelrad ø 67 mm

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:
997 106 011 05
997 106 011 02




996	911 Carrera 911 Carrera	M96.03	3.6l	1998 – 2005
987	Boxster Boxster	M96.25 M97.20	2.7l 2.7l	2005 – 2008
	Boxster S	M96.26	3.2l	
	Boxster S RS Spyder	M97.21 M97.22	3.4l 3.4l	
997-1	911 Carrera 997 Coupe / Cabrio 997 Coupe S / Cabrio S	M96.05 M97.01	3.6l 3.8l	2005 – 2008
987C	Cayman Cayman Cayman S Cayman S Sport	M97.20 M97.21 M97.22	2.7l 3.4l 3.4l	2006 – 2008

997 106 340 00 7520 8003 gasket
Dichtung



997 106 011 72 7520 0110 coolant pump
impeller ø 67 mm
Kühlmittelpumpe
Flügelrad ø 67 mm

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:
997 106 011 71
997 106 011 70



997T	911 Turbo / GT2 911 Turbo 911 Turbo GT2 / RS	M97.70	3.6l	2007 – 2009
GT3-2	997 GT3 997 GT3 997 GT3 / RS 997 GT3 RS	M97.76 M97.77 M97.74	3.6l 3.8l 4.0l	2007 – 2011
997T2	911 Turbo/GT2-RS 2. Gen 911 Turbo 911 Turbo GT2 / RS	M97.70	3.6l	2010 – 2013


997 106 340 00 7520 8003 gasket
Dichtung



Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 105 Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
9A1 106 048 02 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 9A1 106 048 01 9A1 106 048 00	7520 0111	coolant pump impeller ø 62 mm Kühlmittelpumpe Flügelrad ø 62 mm	987-2	Boxster 2. Gen Boxster Boxster S Boxster Spyder	MA1.20 2.9l MA1.21 3.4l	2009 – 2012	The coolant pump 9A1 106 048 01 is part of the following coolant pump housings:
			987 C2	Cayman 2. Gen Cayman Cayman S Cayman R	MA1.20 2.9l MA1.21 3.4l	2009 – 2012	Die Kühlmittelpumpe 9A1 106 048 01 ist Teil folgender Kühlmittelpumpengehäuse:
			997-2	Carrera 2. Gen 911 Carrera 911 Carrera S	MA1.02 3.6l MA1.01 3.8l	2009 – 2012	9A1 106 038 07 9A1 106 038 04 9A1 106 038 03 9A1 106 038 02 9A1 106 038 00
			981	Boxster Boxster Boxster S	MA1.22 2.7l MA1.23 3.4l	2012 – 2016	
			991	Carrera 911 Carrera 911 Carrera S	MA1.03 3.8l MA1.04 3.4l	2012 – 2016	
			981 C	Cayman Cayman Cayman S	MA1.22 2.7l MA1.23 3.4l	2014 – 2016	




9A1 106 048 72 7520 0113 coolant pump
impeller
ø 65.5 mm

Kühlmittelpumpe
Flügelrad
ø 65,5 mm

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

9A1 106 048 71
9A1 106 048 70

997T2	911 Turbo/GT2-RS 2. Gen 911 Turbo / S	MA1.70 3.8l	2010 – 2013	The coolant pump 9A1 106 048 71 is part of the following coolant pump housings:
991T	991 Turbo 991 Turbo	MA1.71 3.8l	2014 – 2016	Die Kühlmittelpumpe 9A1 106 048 71 ist Teil folgender Kühlmittelpumpengehäuse: 9A1 106 038 70 9A1 106 038 71




Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 105 Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------	------------------------

946 106 033 00 7520 0114 coolant pump
impeller
ø 56.5 mm
Kühlmittelpumpe
Flügelrad
ø 56,5 mm




970 Panamera
Panamera M46.20 3.6l
M46.40 3.6l 2010 – 2016

948 106 011 04 7520 0107 coolant pump
Kühlmittelpumpe

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

948 106 011 03




9PA Cayenne
Cayenne S
Cayenne Turbo M48.00 4.5l
M48.50 4.5l 2003 – 2006

948 106 115 03 7520 8004 gasket
Dichtung



948 106 033 01 7520 0112 coolant pump
impeller
ø 64 mm
Kühlmittelpumpe
Flügelrad
ø 64 mm



9PA1 Cayenne
Cayenne S / GTS
Cayenne Turbo M48.01 4.8l
M48.51 4.8l 2007 – 2010



970 Panamera
Panamera S / GTS
Panamera Turbo M48.20 4.8l
M48.40 4.8l
M48.70 4.8l 2010 – 2016

92A Cayenne
Cayenne S
Cayenne Turbo M48.02 4.8l
M48.52 4.8l 2011 – 2016

95B Macan
Macan S
Macan Turbo MCT.MA 3.0l
MCT.LA 3.6l 2014 – 2016

Coolant pump
Kühlmittelpumpe

Group 105
Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
955 106 011 00	9520 0143	coolant pump height of blade 12 mm Kühlmittelpumpe Flügelhöhe 12 mm	9PA	Cayenne Cayenne	M02.2Y	3.2l	2003 – 2006
							
955 106 033 00	9520 0168	coolant pump height of blade 14 mm Kühlmittelpumpe Flügelhöhe 14 mm	9PA1	Cayenne Cayenne	M55.01	3.6l	2007 – 2010
							
958 106 033 20	9520 0152	coolant pump Kühlmittelpumpe	9PA1	Cayenne Cayenne Diesel	M05.9D	3.0l	2007 – 2010
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			92A	Cayenne Cayenne Diesel Cayenne / Hybrid	M05.9E M06.EC	3.0l 3.0l	2011 – 2016
958 106 033 12 958 106 033 11 958 106 033 10 955 106 033 11 955 106 033 10							
							


Thermostat

Thermostat


Group 105

Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
—	7520 1503	thermostat 80–83°C mit Profildichtring ø 48 x 2,4 mm und Scheibe Thermostat 80–83°C with seal ring ø 48 x 2.4 mm and washer	924 S	924 S 924 S	M44.07 M44.08 M44.09 M44.10	2.5l 2.5l 2.5l 2.5l	1986 – 1988 to fit coolant pumps: passend für Kühlmittelpumpen: 7520 0101 7520 0102
			944	944 944	M44.01 M44.02 M44.03 M44.04	2.5l 2.5l 2.5l 2.5l	1982 – 1985
			944-2	944 944	M44.05 M44.06 M44.07 M44.08 M44.09 M44.10	2.5l 2.5l 2.5l 2.5l 2.5l 2.5l	1985 – 1991
				944 S	M44.40	2.5l	
				944 Turbo / S	M44.50 M44.51 M44.52	2.5l 2.5l 2.5l	

944 106 019 00	7520 1500	thermostat 80–83°C mit Profildichtring ø 51 x 4 mm Thermostat 80–83°C with seal ring ø 51 x 4 mm	944-2	944 944 944 S2	M44.11 M44.12 M44.41	2.7l 2.7l 3.0l	1989 – 1991 to fit coolant pump: passend für Kühlmittelpumpe: 7520 0105
			968	968 968	M44.43 M44.44	3.0l 3.0l	1992 – 1995

955 106 113 00	9520 1501	thermostat 80 °C with o-ring Thermostat 80 °C mit O-Ring	9PA	Cayenne Cayenne	M02.2Y	3.2l	2003 – 2006
							

955 106 126 00	9520 1509	thermostat 80 °C Thermostat 80 °C	9PA1	Cayenne Cayenne	M55.01	3.6l	2007 – 2010
							

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Thermostat Thermostat

Group 105 Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Model Modell	Engine Motor	Year Jahr	Remarks Bemerkungen
996 106 013 59 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 996 106 013 57	7520 0901	thermostat with insert 83°C Thermostat mit Einsatz 83°C	986	Boxster Boxster Boxster S	M96.20 2.5l M96.22 2.7l M96.23 2.7l M96.21 3.2l M96.24 3.2l	1997 – 2004	
			996	911 Carrera 911 Carrera	M96.01 3.4l M96.02 3.4l M96.03 3.6l M96.04 3.4l	1998 – 2005	
			GT3-1	996 GT3 996 GT3 996 GT3 / RS	M96.76 3.6l M96.79 3.6l	1999 – 2005	
			987	Boxster Boxster Boxster S Boxster S RS Spyder	M96.25 2.7l M97.20 2.7l M96.26 3.2l M97.21 3.4l M97.22 3.4l	2005 – 2008	
			987C	Cayman Cayman Cayman S Cayman S Sport	M97.20 2.7l M97.21 3.4l M97.22 3.4l	2006 – 2008	
996 106 125 53 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 996 106 125 52	7520 1501	thermostat 83 °C Thermostat 83 °C					
996 106 125 72 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 996 106 125 71 996 106 125 70	7520 1502	thermostat Thermostat	GT3-1	996 GT3 996 GT3 996 GT3 / RS	M96.76 3.6l M96.79 3.6l	1999 – 2005	
			996T	911 Turbo / GT2 911 Turbo / GT2	M96.70 3.6l	2001 – 2005	
			9PA	Cayenne Cayenne S Cayenne Turbo	M48.00 4.5l M48.50 4.5l	2003 – 2006	
			997T	911 Turbo / GT2 911 Turbo 911 Turbo GT2 / RS	M97.70 3.6l	2007 – 2009	
			GT3-2	997 GT3 997 GT3	M97.76 3.6l	2007 – 2011	
			997T2	911 Turbo/GT2-RS 2. Gen 911 Turbo 911 Turbo GT2 / RS	M97.70 3.6l	2010 –	

Hydraulic cam follower Hydraulikstößel

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------	-----------------	------------------------

00A 109 309 2005 0913 hydraulic cam follower
Hydraulikstößel



VW LT/LT 4x4 1997 – 2003

034 109 309 AD 9505 0900 hydraulic cam follower
Hydraulikstößel

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

074 109 309
034 109 309 N
034 109 309



Audi Audi 80/90/Avant, Audi 80/90/Avant quattro, Audi 80 Avant RS2 quattro, Audi 100/Avant, Audi 100/Avant quattro, Audi 200, Audi 200/Avant quattro, Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi Cabriolet, Audi Coupe, Audi Coupe quattro, Audi quattro/Sport 1981 – 2001

Seat Alhambra, Arosa, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Leon/Leon 4, Toledo 1996 – 2004

Skoda Fabia, Felicia, Octavia, Pick Up 1995 – 2011

VW Bora/Variant/4Motion, Caddy, Corrado, Crafter, Golf, Golf/Variant/4Motion, Golf/Var.-syn./Rall./Coun., Golf Cabriolet, Golf Variant, Jetta/syncro, LT/LT 4x4, Lupo/Lupo 3L TDI, Mod. 181/Itis, Passat/4Motion/Santana, Passat syncro, Polo/Derby/Vento-IND, Polo Classic/Variant, Scirocco, Sharan/syncro/4Motion, Transporter, Transporter syncro, Vento-EU, Diesel-Ind.-Engine, Marine-Engine 1977 – 2015

036 109 309 F 9505 0911 hydraulic lifter
Hydrostößel



Seat Cordoba/Vario Ibiza/ST 1999 – 2002

VW Gol Parati 2004 – 2006

038 109 309 C 9505 0906 hydraulic cam follower
Hydraulikstößel

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

038 109 309 B
038 109 309 A



Audi Audi A2, Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4/S4 Cabrio./quattro, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro 1998 – 2013

Seat Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo 1997 – 2013

Skoda Fabia, Octavia, Roomster, Superb 2000 – 2014

VW Beetle, Beetle Cabrio, Bora/Variant/4Motion, Caddy, Campmob. (Typ2/Transp./LT), Eos, Fox-EU, Golf/Variant/4Motion, Golf Plus, Jetta/syncro, Lupo/Lupo 3L TDI, Passat/4Motion/Santana, Passat syncro, Phaeton, Polo/Derby/Vento-IND, Polo Lim.(Stufenh./Sedan), Sharan/syncro/4Motion, Touareg, Touran, Transporter, Diesel-Ind.-Engine 1990 – 2015

Hydraulic cam follower Hydraulikstößel

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
050 109 309 H replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 050 109 309 N 050 109 309 M 050 109 309 J 050 109 309 A 050 109 309	9505 0905	hydraulic cam follower Hydraulikstößel	Audi	Audi 80/90/Avant, Audi 80/90/Avant quattro, Audi A3, Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi A8, Audi A8/S8 quattro, Audi Cabriolet, Audi Coupe, Audi Coupe quattro	1989 – 2005
			Seat	Alhambra, Arosa, Cordoba, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Inca RA, Leon/Leon 4, Toledo	1992 – 2015
			Skoda	Fabia, Felicia, Octavia, Octavia Ming Rui, Pick Up, Superb	1995 – 2015
			VW	Beetle, Beetle Cabrio, Bora/Variant/4Motion, Caddy, Corrado, Fox-Africa, Gol, Golf, Golf/Variant/4Motion, Golf/Var.-syn./Rall./Coun., Golf Cabriolet, Golf Variant, Jetta/syncro, Lavia/New Lavia, Lupo/Lupo 3L TDI, Parati, Passat, Passat/4Motion/Santana, Passat syncro, Polo/Derby/Vento-IND, Polo Classic/Variant, Polo Lim.(Stufenh./Sedan), Santana/Variant, Santana 2000/3000, Saveiro, Sharan/syncro/4Motion, Touran, Transporter, Transporter syncro, Vento-EU, Diesel-Ind.-Engine, Marine-Engine, Otto-/Gas-Ind.Engine	1977 – 2015
058 109 309 E replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 077 109 309 H 058 109 309 A	9505 0904	hydraulic cam follower exhaust Hydraulikstößel Auslass	Audi	Audi 100/Avant quattro, Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4/S4 Cabrio./quattro, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi A6 allroad quattro, Audi A8, Audi A8/S8 quattro, Audi Cabriolet, Audi S6 plus quattro, Audi TT/TTS Coupe/Roadster, Audi V8	1989 – 2009
			Seat	Alhambra, Cordoba/Vario, Exeo/ST, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo	1996 – 2014
			Skoda	Octavia, Superb	1997 – 2011
			VW	Beetle Beetle Cabrio Bora/Variant/4Motion Golf/Variant/4Motion Passat/4Motion/Santana Passat syncro Polo/Derby/Vento-IND Sharan/syncro/4Motion	1999 – 2010 2003 – 2010 1999 – 2005 1998 – 2006 1997 – 2005 1997 – 1999 2005 – 2010 1996 – 2010
058 109 309 F replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 058 109 309 B	9505 0903	hydraulic cam follower intake Hydraulikstößel Einlass	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4/S4 Cabrio./quattro, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi A6 allroad quattro, Audi A8, Audi A8/S8 quattro, Audi Cabriolet, Audi TT/TTS Coupe/Roadster	1992 – 2009
			Seat	Alhambra, Cordoba/Vario, Exeo/ST, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo	1996 – 2014
			Skoda	Octavia, Superb	1997 – 2011
			VW	Beetle Beetle Cabrio Bora/Variant/4Motion Golf/Variant/4Motion Passat/4Motion/Santana Passat syncro Polo/Derby/Vento-IND Sharan/syncro/4Motion	1999 – 2010 2003 – 2010 1999 – 2005 1998 – 2006 1997 – 2005 1997 – 1999 2005 – 2010 1996 – 2010
022 109 423 D replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 022 109 423 A	9505 0907	hydraulic cam follower Hydraulikstößel	Audi	Audi A1, Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4/S4 Cabrio./quattro, Audi A4 allroad quattro, Audi A5/S5 Cabriolet, Audi A5/S5 Coupe/Sportback, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi A6 allroad quattro, Audi A7 Sportback, Audi A8, Audi A8/S8 quattro, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q7, Audi RS3 Sportback, Audi RS6/RS6 plus/Avant quattro, Audi RSQ3, Audi TT/TTS Coupe/Roadster, Audi TTRS Coupe/Roadster	1997 – 2016
			Seat	Alhambra, Altea, Exeo/ST, Leon/Leon 4, Mii, Toledo	2002 – 2016
			Skoda	Citigo, Octavia, Superb, Yeti	2001 – 2015
			VW	Amarok, Beetle, Beetle Cabrio, Bora/Variant/4Motion, Caddy, Campmob. (Typ2/Transp./LT), CC, Eos, Golf/Variant/4Motion, Golf Cabriolet, Golf Plus, Jetta/syncro, Passat/4Motion/Santana, Passat CC, Polo/Derby/Vento-IND, Polo Classic, Scirocco, Sharan/syncro/4Motion, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, up!/e-up!	1998 – 2016


Hydraulic cam follower Hydraulikstößel

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9


Engine Motor

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
030 109 423	9505 0909	hydraulic lifter Hydrostößel	Audi	Audi A1, Audi A2, Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet	2000 – 2014
			Seat	Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Leon/Leon 4, Toledo	1996 – 2015
			Skoda	Fabia, Fabia IND, Octavia, Rapid, Rapid IND, Roomster, Superb, Yeti	2000 – 2015
			VW	Beetle, Beetle Cabrio, Bora/Variant/4Motion, Caddy, CC, Eos, Fox-EU Golf/Variant/4Motion, Golf Cabriolet, Golf Plus, Jetta/syncro, Lupo/Lupo 3L TDI, Passat/4Motion/Santana, Passat CC, Polo/Derby/Vento-IND, Polo Classic, Polo Classic/Variant, Polo Lim.(Stufenh./Sedan), Scirocco, Sharan/syncro/4Motion, Tiguan, Touran, Otto-/Gas-Ind.Engine	1977 – 2015



03L 109 521 A	9505 0912	hydraulic lifter Hydrostößel	Audi	Audi A1, Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4 allroad quattro, Audi A5/S5 Cabriolet, Audi A5/S5 Coupe/Sportback, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi A6 allroad quattro, Audi A7 Sportback, Audi A8, Audi A8/S8 quattro, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q7, Audi TT/TTS Coupe/Roadster	2007 – 2016
			Seat	Alhambra, Altea, Exeo/ST, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo	2006 – 2016
			Skoda	Fabia, Fabia IND, Octavia, Rapid, Rapid IND, Roomster, Superb, Yeti	2002 – 2015
			VW	Amarok, Beetle, Beetle Cabrio, Caddy, Campmob. (Typ2/Transp./LT), CC, Crafter, Eos, Golf/Variant/4Motion, Golf Cabriolet, Golf Plus, Golf Sportsvan, Jetta/syncro, Passat/4Motion/Santana, Passat CC, Phaeton, Polo/Derby/Vento-IND, Scirocco, Sharan/syncro/4Motion, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Diesel-Ind.-Engine, Marine-Engine	2002 – 2016



059 109 521 E	9505 0910	hydraulic lifter Hydrostößel	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A6 allroad quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro	1998 – 2005 1998 – 2005 2003 – 2006 1998 – 2005 1998 – 2005 2000 – 2005 1994 – 2003 1994 – 2003
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			Skoda	Superb	2002 – 2008
059 109 521 C 059 109 521 B			VW	Passat/4Motion/Santana Passat syncro	1997 – 2005 1997 – 1999




It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Cam follower, tensioning lever Schlepphebel, Spannhebel

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9



Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
059 109 417 J replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 059 109 417 G 059 109 417 F 059 109 417 D 059 109 417 C 059 109 417 B 059 109 417 A	9505 0113	roller cam follower Rollenschlepphebel	Audi Seat Skoda VW		2000 – 2015 2005 – 2016 2002 – 2015 2002 – 2016
					
059 109 444	9505 0112	roller cam follower Rollenschlepphebel	Audi Skoda VW	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A6 allroad quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro Superb Passat/4Motion/Santana Passat syncro	1998 – 2005 1998 – 2005 2003 – 2006 1998 – 2005 1998 – 2005 2000 – 2005 1994 – 2003 1994 – 2003 2002 – 2008 1997 – 2005 1997 – 1999
					
059 109 075 E replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 059 109 075 D	9505 3301	thrust piece Druckstück			
					
059 109 487 C replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 059 109 487 B 059 109 487 A	9503 1600	tensioning lever Spannhebel	Audi Skoda VW	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A6 allroad quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro Superb Passat/4Motion/Santana Passat syncro	1998 – 2008 1998 – 2008 2003 – 2006 1998 – 2005 1998 – 2005 2000 – 2005 1994 – 2003 1994 – 2003 2002 – 2008 1997 – 2005 1997 – 1999
					
078 109 487 C = 078 109 487 A	9503 1601	tensioning lever Spannhebel	Audi Skoda VW	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A6 allroad quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro Audi RS4/Avant quattro Superb Passat Passat/4Motion/Santana Passat syncro Passat Variant	1995 – 2005 1995 – 2005 2003 – 2006 1996 – 2005 1996 – 2005 2000 – 2005 1994 – 2003 1994 – 2003 2000 – 2002 2002 – 2008 2000 – 2012 1997 – 2005 1997 – 1999 1998 – 2005
					

Pulley, belt tensioner Spannrolle, Riemenspanner

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
059 198 119 B replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 059 198 119 A 059 198 119	9558 0512	repair kit drivebelt with pulleys Reparatursatz Zahnriemen mit Spannrollen	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A6 allroad quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro	1998 – 2008 1998 – 2008 2003 – 2006 1998 – 2005 1998 – 2005 2000 – 2005 1994 – 2003 1994 – 2003
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/4Motion/Santana Passat syncro	1997 – 2005 1997 – 1999
—	9558 0512 S	repair kit drivebelt and belt tensioning damper with pulleys and tensioning lever Reparatursatz Zahnriemen und Riemenspann- dämpfer mit Spannrollen und Spannhebel			
					
038 198 119 E	9558 0511	repair kit drivebelt with pulleys Reparatursatz Zahnriemen mit Spannrollen	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro	1997 – 2003
			Seat	Cordoba/Vario Ibiza/ST Inca Leon/Leon 4 Toledo	1999 – 2002 1999 – 2002 1996 – 2003 2000 – 2006 1999 – 2004
			Skoda	Fabia Octavia	2000 – 2008 1997 – 2011
			VW	Beetle Bora/Variant/4Motion Caddy Golf/Variant/4Motion Marine-Engine	1999 – 2005 1999 – 2005 1996 – 2003 1998 – 2006 2002 – 2015
					

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.


**Pulley, belt tensioner
Spannrolle, Riemenspanner**
**Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9**
**Engine
Motor**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
036 109 243 AF	9503 0140	tension roller ø 60 x 24 mm Spannrolle ø 60 x 24 mm	Audi	Audi A2	2000 – 2005
			Seat	Altea, Arosa, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Leon/Leon 4, Toledo	1996 – 2015
			Skoda	Fabia, Octavia, Roomster	2000 – 2015
			VW	Beetle Beetle Cabrio Bora/Variant/4Motion Caddy Gol Golf/Variant/4Motion Golf Plus Lupo/Lupo 3L TDI Parati Polo/Derby/Vento-IND Polo Classic/Variant Polo Lim.(Stufenh./Sedan)	2002 – 2010 2006 – 2010 2003 – 2005 1996 – 2011 2004 – 2006 2003 – 2014 2005 – 2014 1999 – 2006 2004 – 2006 2002 – 2014 2000 – 2002 2004 – 2006
036 109 243 AG	9503 0141	tension roller ø 60 x 19 mm Spannrolle ø 60 x 19 mm	Audi	Audi A2	2000 – 2005
			Seat	Altea, Arosa, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Leon/Leon 4, Toledo	1996 – 2015
			Skoda	Fabia, Octavia, Roomster	2000 – 2015
			VW	Beetle Beetle Cabrio Bora/Variant/4Motion Caddy Golf/Variant/4Motion Golf Plus Lupo/Lupo 3L TDI Polo/Derby/Vento-IND Polo Classic/Variant	2002 – 2010 2003 – 2010 2003 – 2005 1996 – 2011 2003 – 2014 2005 – 2014 1999 – 2006 2002 – 2014 2000 – 2002
036 109 244 J	9503 0142	deflection pulley ø 56 x 22 mm Umlenkrolle ø 56 x 22 mm	Audi	Audi A2	2000 – 2005
			Seat	Altea, Arosa, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Leon/Leon 4, Toledo	1996 – 2015
			Skoda	Fabia, Octavia, Roomster	2000 – 2015
			VW	Beetle Beetle Cabrio Bora/Variant/4Motion Caddy Gol Golf/Variant/4Motion Golf Plus Lupo/Lupo 3L TDI Parati Polo/Derby/Vento-IND Polo Classic/Variant Polo Lim.(Stufenh./Sedan)	2002 – 2010 2003 – 2010 1999 – 2005 1996 – 2011 2004 – 2006 1998 – 2014 2005 – 2014 1999 – 2006 2004 – 2006 2002 – 2014 2000 – 2002 2004 – 2006
036 109 181 B replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 036 109 181 A	9503 5801	bracket for deflection pulley Halter für Umlenkrolle	Audi	Audi A2	2000 – 2005
			Seat	Altea, Arosa, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Leon/Leon 4, Toledo	1996 – 2015
			Skoda	Fabia, Octavia	2000 – 2011
			VW	Beetle Beetle Cabrio Bora/Variant/4Motion Caddy Gol Golf/Variant/4Motion Golf Plus Lupo/Lupo 3L TDI Parati Polo/Derby/Vento-IND Polo Classic/Variant Polo Lim.(Stufenh./Sedan)	2002 – 2010 2003 – 2010 1999 – 2005 1996 – 2008 2004 – 2006 1998 – 2007 2005 – 2007 1999 – 2006 2004 – 2006 1995 – 2008 2000 – 2002 2004 – 2006

Pulley, belt tensioner Spannrolle, Riemenspanner

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
026 109 243 L replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 056 109 243 D 056 109 243 B 056 109 243 A 049 109 243 026 109 243 F 026 109 243 E 026 109 243	9503 0100	pulley ø 72 x 25.5 mm Spannrolle ø 72 x 25,5 mm	Audi	Audi 80/90/Avant, Audi 80/90/Avant quattro, Audi 100/Avant, Audi 100/Avant quattro, Audi Coupe	1973 – 1996
			Seat	Alhambra, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Toledo	1992 – 2003
			VW	Caddy, Citi Golf, Corrado, Gol, Golf, Golf/Var.-syn./Rall./Coun., Golf Cabriolet, Golf Variant, Jetta/syncro, LT/LT 4x4, Mod.181/Itis, Parati, Passat/4Motion/Santana, Passat syncro, Polo Classic/Variant, Saveiro, Scirocco, Sharan/syncro/4Motion, Transporter, Vento-EU, Otto-/Gas-Ind.Engine	1974 – 2010
028 109 243 F replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 028 109 243 E	9503 0122	pulley ø 67 x 25 mm Spannrolle ø 67 x 25 mm	Audi	Audi 80/90/Avant, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A6/Avant, Audi Cabriolet	1992 – 2001
			Seat	Alhambra, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Inca RA, Toledo	1993 – 2003
			VW	Caddy, Gol, Golf, Golf/Var.-syn./Rall./Coun., Golf Cabriolet, Golf Variant, Parati, Passat/4Motion/Santana, Passat syncro, Polo Classic/Variant, Saveiro, Sharan/syncro/4Motion, Transporter, Vento-EU, Diesel-Ind.-Engine	1990 – 2015
038 109 243 M = 045 109 243 F	9503 0130	pulley ø 78.5 x 36 mm Spannrolle ø 78,5 x 36 mm	Audi	Audi A2, Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4/S4 Cabrio./quattro, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro	2000 – 2013
			Seat	Alhambra, Altea, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo	2002 – 2013
			Skoda	Fabia, Octavia, Roomster, Superb	2000 – 2013
			VW	Beetle, Beetle Cabrio, Bora/Variant/4Motion, Caddy, Campmob. (Typ2/Transp./LT), Eos, Golf/Variant/4Motion, Golf Plus, Jetta/syncro, Passat/4Motion/Santana, Polo/Derby/Vento-IND, Sharan/syncro/4Motion, Touran, Transporter, Diesel-Ind.-Engine	1990 – 2015
038 109 243 N replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 038 109 243 H 038 109 243 G 038 109 243 F 038 109 243 D 038 109 243	9503 0135	pulley ø 67 x 25 mm Spannrolle ø 67 x 25 mm	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro	1997 – 2003
			Seat	Cordoba, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Leon/Leon 4, Toledo	1996 – 2010
			Skoda	Fabia, Octavia	1997 – 2011
			VW	Beetle Bora/Variant/4Motion Caddy Fox-Africa Golf/Variant/4Motion Polo/Derby/Vento-IND Polo Classic/Variant Polo Lim.(Stufenh./Sedan) Diesel-Ind.-Engine Marine-Engine	1999 – 2005 1999 – 2005 1996 – 2003 2004 – 2010 1998 – 2006 2002 – 2010 2000 – 2002 2004 – 2006 1990 – 2015 2002 – 2015
068 109 243 F replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 068 109 243 C 068 109 243	9503 0101	pulley ø 82 x 30 mm Spannrolle ø 82 x 30 mm	Audi	Audi 80/90/Avant	1979 – 1996
			Seat	Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Toledo	1992 – 1999
			VW	Caddy Golf Golf Cabriolet Golf Variant Jetta/syncro Mod.181/Itis Passat/4Motion/Santana Transporter Typ 2/syncro Vento-EU Diesel-Ind.-Engine	1983 – 1992 1977 – 1995 1979 – 1983 1994 – 1995 1979 – 1992 1979 – 1988 1978 – 1997 1991 – 1995 1980 – 1992 1992 – 1995 1977 – 2007


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Pulley, belt tensioner Spannrolle, Riemenspanner

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9



Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
069 109 243 B	9503 0103	pulley ø 74.5 x 27 mm Spannrolle ø 74,5 x 27 mm	Audi	Audi 80/90/Avant Audi 80/90/Avant quattro Audi 100/Avant Audi 100/Avant quattro Audi 200 Audi 200/Avant quattro Audi Coupe Audi Coupe quattro Audi quattro/Sport	1982 – 1992 1983 – 1992 1977 – 1994 1985 – 1991 1984 – 1991 1985 – 1991 1981 – 1994 1985 – 1995 1980 – 1991
			VW	LT/LT 4x4 Passat/4Motion/Santana Passat syncro Transporter Transporter syncro Diesel-Ind.-Engine	1975 – 1996 1982 – 1988 1985 – 1988 1991 – 1995 1993 – 1995 1981 – 2008
074 109 243 C	9503 0132	pulley ø 73 x 27 mm Spannrolle ø 73 x 27 mm	VW	Transporter Transporter syncro	1995 – 2004 1993 – 2004
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 074 109 243 H					
074 109 243 F	9503 0123	pulley ø 73 x 27 mm Spannrolle ø 73 x 27 mm	Audi	Audi 100/Avant Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro	1994 – 1994 1995 – 1997 1996 – 1997
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 074 109 243 R 074 109 243 J 074 109 243 G			VW	LT/LT 4x4 Transporter Transporter syncro Diesel-Ind.-Engine	1997 – 2007 1995 – 2004 1993 – 2004 1981 – 2008
075 109 243 D	9503 0108	deflection pulley ø 64 x 27.5 mm Umlenkrolle ø 64 x 27,5 mm	VW	LT/LT 4x4	1990 – 1996
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 075 109 243 B					
03L 109 244 D	9503 0126	deflection pulley ø 28 x 29 mm Umlenkrolle ø 28 x 29 mm	Audi	Audi A1, Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4 allroad quattro, Audi A5/S5 Cabriolet, Audi A5/S5 Coupe/Sportback, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi A6 allroad quattro, Audi A8, Audi A8/S8 quattro, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q7, Audi TT/TTS Coupe/Roadster	2007 – 2015
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 058 109 244			Seat	Alhambra, Altea, Cordoba, Exeo/ST, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo	1999 – 2016
			Skoda	Fabia, Fabia IND, Octavia, Rapid, Rapid IND, Roomster, Superb, Yeti	1997 – 2015
			VW	Amarok, Beetle, Beetle Cabrio, Caddy, Campmob. (Typ2/Transp./LT), CC, Crafter, Eos, Fox-Africa, Gol, Golf/Variant/4Motion, Golf Cabriolet, Golf Plus, Golf Sportsvan, Jetta/syncro, Parati, Passat/4Motion/Santana, Passat CC, Phaeton, Polo/Derby/Vento-IND, Polo Lim.(Stufenh./Sedan), Scirocco, Sharan/syncro/4Motion, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, XL1, Diesel-Ind.-Engine, Marine-Engine	2002 – 2016






Pulley, belt tensioner Spannrolle, Riemenspanner

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
038 109 244 J	9503 0134	deflection pulley ø 40 x 36 mm Umlenkrolle ø 40 x 36 mm	Audi	Audi A1, Audi A2, Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4/S4 Cabrio./quattro, Audi A4 allroad quattro, Audi A5/S5 Cabriolet, Audi A5/S5 Coupe/Sportback, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi Q5, Audi TT/TTS Coupe/Roadster	2000 – 2015
			Seat	Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba/Vario, Exeo/ST, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo	1997 – 2015
			Skoda	Fabia, Fabia IND, Octavia, Roomster, Superb, Yeti	2000 – 2015
			VW	Amarok, Beetle, Beetle Cabrio, Bora/Variant/4Motion, Caddy, Campmob. (Typ2/Transp./LT), Eos, Fox-EU, Golf/Variant/4Motion, Golf Plus, Jetta/syncro, Lupo/Lupo 3L TDI, Passat/4Motion/Santana, Passat CC, Polo/Derby/Vento-IND, Polo Lim.(Stufenh./Sedan), Scirocco, Sharan/syncro/4Motion, Tiguan, Touran, Transporter, Diesel-Ind.-Engine	1990 – 2015
06A 109 479 F replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 06A 109 479 C 06A 109 479 B 06A 109 479 A 06A 109 479	9503 0119	pulley ø 72 x 25 mm Spannrolle ø 72 x 25 mm	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro	1995 – 2013
			Seat	Alhambra, Altea, Cordoba, Cordoba/Vario, Exeo/ST, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo	1999 – 2015
			Skoda	Fabia, Octavia, Superb	1997 – 2013
			VW	Beetle, Beetle Cabrio, Blockheizkraftwerk, Bora/Variant/4Motion, Caddy, Golf/Variant/4Motion, Golf Plus, Jetta/syncro, Passat/4Motion/Santana, Polo/Derby/Vento-IND, Polo Classic, Polo Classic/Variant, Polo Lim.(Stufenh./Sedan), Sharan/syncro/4Motion, Touran, Transporter, Otto-/Gas-Ind.Engine	1977 – 2015
038 145 278	9503 0137	deflection pulley ø 76 x 21.5 mm Umlenkrolle ø 76 x 21,5 mm	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro	1998 – 2005 1999 – 2005 1998 – 2005 2002 – 2005
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Beetle Beetle Cabrio Bora/Variant/4Motion Golf/Variant/4Motion Passat/4Motion/Santana Passat syncro	1999 – 2010 2003 – 2010 1999 – 2005 1998 – 2002 1997 – 2005 1997 – 1999
047 145 276 B replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 002 961 132	1003 0107	pulley ø 70 x 24.5 mm Spannrolle ø 70 x 24,5 mm	Skoda	Felicia Pickup	1995 – 2001 1996 – 2001
					
028 145 278 E replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 028 145 278 A 028 145 278	9503 0111	pulley ø 78 x 26 mm Spannrolle ø 78 x 26 mm	Audi	Audi 80/90/Avant, Audi A6/Avant, Audi Cabriolet	1992 – 2000
			Seat	Alhambra, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Inca RA, Toledo	1992 – 2003
			VW	Caddy, Corrado, Golf, Golf/Var.-syn./Rall./Coun., Golf Cabriolet, Golf Variant, Passat/4Motion/Santana, Passat syncro, Polo Classic/Variant, Sharan/syncro/4Motion, Transporter, Transporter syncro, Vento-EU, Diesel-Ind.-Engine	1988 – 2015

**Pulley, belt tensioner
Spannrolle, Riemenspanner**
**Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9**
**Engine
Motor**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
062 145 278	2003 0102	pulley ø 80 x 25.5 mm Spannrolle ø 80 x 25,5 mm	VW	LT/LT 4x4	1997 – 2003
					
074 145 278 E	9503 0106	deflection pulley ø 90 x 25.5 mm Umlenkrolle ø 90 x 25.5 mm	VW	Corrado Golf Golf/Var.-syn./Rall./Coun. Jetta/syncro LT/LT 4x4 Passat syncro Transporter Transporter syncro Marine-Engine	1989 – 1995 1990 – 1992 1986 – 1991 1988 – 1992 1997 – 2007 1990 – 1993 1991 – 2004 1993 – 2004 2002 – 2015
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:					
037 145 278 A 037 145 276 A 037 145 276					
					
074 145 278 F	9503 0118	pulley ø 81 x 26.5 mm Spannrolle ø 81 x 26,5 mm	VW	LT/LT 4x4 Transporter Transporter syncro Diesel-Ind.-Engine Marine-Engine	1997 – 2007 1991 – 2004 1993 – 2004 1981 – 2008 2002 – 2015
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:					
044 145 278 A					
					
030 145 299 F	9520 7303	belt tensioner Riemenspanner	Audi	Audi A2	2000 – 2005
replaces old no.: ersetzt alte Nrn.:			Seat	Altea, Arosa, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Leon/Leon 4, Toledo	1993 – 2015
030 145 299 C			Skoda	Fabia, Felicia, Octavia, Pick Up, Roomster	1995 – 2015
					
			VW	Beetle, Beetle Cabrio, Bora/Variant/4Motion, Caddy, Fox-Africa, Fox-EU, Golf, Golf/Variant/4Motion, Golf Plus, Golf Variant, Lupo/Lupo 3L TDI, Polo/Derby/Vento-IND, Polo Classic/Variant, Polo Lim.(Stufenh./Sedan), Vento-EU	1995 – 2014
058 903 133 D	9520 7305	belt tensioner Riemenspanner	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi Cabriolet	1995 – 2001 1995 – 2001 1996 – 2005 1996 – 2005 1992 – 2000
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			Skoda	Superb	2002 – 2008
058 903 133 B 058 903 133 A 058 903 133			VW	Passat Passat/4Motion/Santana Passat syncro Santana 2000/3000	2000 – 2012 1997 – 2005 1997 – 1999 1996 – 2014
					

Pulley, belt tensioner Spannrolle, Riemenspanner

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
078 903 133 AB replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 078 903 133 T	9520 7304	belt tensioner Riemenspanner	Audi	Audi 80/90/Avant, Audi 80/90/Avant quattro, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4/S4 Cabrio./quattro, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi A6 allroad quattro, Audi A8, Audi A8/S8 quattro, Audi Cabriolet, Audi Coupe, Audi Coupe quattro, Audi RS4/Avant quattro	1989 – 2006
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/4Motion/Santana Passat syncro	1997 – 2005 1997 – 1999
00A 903 315	2020 7307	belt tensioner Riemenspanner	VW	LT/LT 4x4	1997 – 2003
00A 903 341	2003 0106	pulley Ø 110 x 29 mm Spannrolle Ø 110 x 29 mm			
06A 903 315 E replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 06A 903 315 D	9520 7301	belt tensioner Riemenspanner	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet, Audi TT/TTS Coupe/Roadster	1997 – 2013
			Seat	Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo	1996 – 2015
			Skoda	Fabia, Octavia	1997 – 2013
			VW	Beetle, Beetle Cabrio, Bora/Variant/4Motion, Caddy, Eos, Golf/Variant/4Motion, Golf Plus, Jetta/syncro, Lupo/Lupo 3L TDI, Passat/4Motion/Santana, Polo/Derby/Vento-IND, Polo Classic, Polo Classic/Variant, Polo Lim.(Stufenh./Sedan), Sharan/syncro/4Motion, Touran, Transporter, Otto-/Gas-Ind.Engine	1977 – 2015
028 903 315 M replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 028 145 278 J	9520 7300	belt tensioner Riemenspanner	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A6/Avant	1995 – 2001 1995 – 2001 1998 – 2001
			VW	Passat/4Motion/Santana Passat syncro	1997 – 2000 1997 – 1999

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Pulley, belt tensioner Spannrolle, Riemenspanner

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------	-----------------	------------------------

038 903 315 P 9520 7306 belt tensioner
Riemenspanner

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

038 903 315 D
038 145 299 A
038 145 283 A



Audi Audi A4/Avant
Audi A4/S4/Avant/quattro
Audi A6/Avant
Audi A6/S6/Avant quattro
1998 – 2005
1999 – 2005
1998 – 2005
2002 – 2005


Skoda Superb
2002 – 2008

VW Beetle
Beetle Cabrio
Bora/Variant/4Motion
Golf/Variant/4Motion
Passat/4Motion/Santana
Passat syncro
1999 – 2010
2003 – 2010
1999 – 2005
1998 – 2002
1997 – 2005
1997 – 1999

059 903 341 J 2003 0113 deflection pulley
ø 69 x 26.5 mm
Umlenkrolle
ø 69 x 26,5 mm

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

059 903 341 E
059 903 341 A



Audi Audi A4/Avant
Audi A4/S4/Avant/quattro
Audi A4/S4 Cabrio./quattro
Audi A4 allroad quattro
Audi A5/S5 Cabriolet
Audi A5/S5 Coupe/Sportback
Audi A6/Avant
Audi A6/S6/Avant quattro
Audi A6 allroad quattro
Audi A7 Sportback
Audi A8
Audi A8/S8 quattro
Audi Q5
Audi Q7
Superb
Passat/4Motion/Santana
Passat syncro
Phaeton
Touareg
Marine-Engine
1998 – 2015
1998 – 2015
2003 – 2009
2010 – 2015
2010 – 2015
2008 – 2015
1998 – 2015
1998 – 2015
2000 – 2015
2011 – 2015
1994 – 2015
1994 – 2015
2009 – 2015
2007 – 2015
2002 – 2008
1997 – 2005
1997 – 1999
2002 – 2015
2003 – 2015
2002 – 2015

Skoda
VW

028 903 308 G 9503 7305 tensioning lever
Spannhebel



Seat Alhambra, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Inca RA, Toledo
please use pulley
028 145 278 E
~ LASO 9503 0111
and tension
element
028 903 315 R
~ LASO 9520 7316

VW Caddy
Golf
Golf/Var.-syn./Rall./Coun.
Golf Cabriolet, Golf Variant
Passat/4Motion/Santana
Polo Classic/Variant
Sharan/syncro/4Motion
Transporter
Vento-EU
Diesel-Ind.-Engine
Bitte Spannrolle
028 145 278 E
~ LASO 9503 0111
und Spannelement
028 903 315 R
~ LASO 9520 7316
verwenden

028 903 315 R 9520 7316 tension element
Spannelement



Audi Audi 80/90/Avant, Audi A6/Avant, Audi Cabriolet
1992 - 2000

Seat Alhambra, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Inca RA, Toledo
1992 - 2003

VW Caddy, Golf, Golf/Var.-syn./Rall./Coun., Golf Cabriolet, Golf Variant,
Passat/4Motion/Santana, Polo Classic/Variant,
Sharan/syncro/4Motion, Transporter, Transporter syncro, Vento-EU,
Diesel-Ind.-Engine
1988 - 2015

please use pulley
028 145 278 E
~ LASO 9503 0111

Bitte Spannrolle
028 145 278 E
~ LASO 9503 0111
verwenden

Pulley, belt tensioner Spannrolle, Riemenspanner

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
028 903 308 C	9503 7302	tensioning lever Spannhebel	Seat	Alhambra Cordoba/Vario Ibiza/ST Inca Inca RA Toledo	1996 – 2000 1993 – 1999 1993 – 1999 1996 – 2003 1999 – 2001 1992 – 1999
037 903 315 C replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 037 903 315 B	9520 7319	tension element Spannelement	VW	Caddy Corrado Golf Golf/Var.-syn./Rall./Coun. Golf Cabriolet Golf Variant Passat/4Motion/Santana Passat syncro Polo Classic/Variant Sharan/syncro/4Motion Transporter Vento-EU	1996 – 2003 1989 – 1995 1992 – 1998 1993 – 1998 1984 – 2002 1994 – 1999 1988 – 1997 1990 – 1997 1996 – 2002 1996 – 2000 1991 – 2004 1992 – 1998
					please use pulley 028 145 278 E ~LASO 9503 0111 Bitte Spannrolle 028 145 278 E ~LASO 9503 0111 verwenden
028 903 308 F	9503 7301	tensioning lever Spannhebel	Seat	Arosa	1997 – 2004
			Skoda	Felicia Pick Up	1995 – 2001 1996 – 2001
			VW	Caddy Lupo/Lupo 3L TDI Polo/Derby/Vento-IND	1997 – 2001 1999 – 2006 1995 – 2002
028 903 315 P	9520 7314	tension element Spannelement			
028 145 278 M	9503 0138	pulley Spannrolle			


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Pulley, belt tensioner Spannrolle, Riemenspanner

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
047 903 306	9520 7602	pulley with lever Spannrolle mit Hebel	Seat	Arosa	1997 – 2003
			Skoda	Fabia Octavia	2000 – 2004 1997 – 2011
			VW	Lupo/Lupo 3L TDI	1999 – 2003
					
047 903 315	9520 7315	tension element Spannelement			
					
074 903 308 A	9503 7304	tensioning lever Spannhebel	VW	Transporter Transporter syncro	1995 – 2004 1993 – 2004
					please use tension element 028 903 315 R ~ LASO 9520 7316
					Bitte Spann- element 028 903 315 R ~ LASO 9520 7316 verwenden
					
074 145 278 C	9503 0139	deflection pulley Umlenkrolle			
					

Pulley, belt tensioner Spannrolle, Riemenspanner

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9





Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
074 903 308 B	9503 7306	tensioning lever Spannhebel	VW	Transporter Transporter syncro	1991 – 2004 1993 – 2004 please use deflection pulley 074 145 278 E ~LASO 9503 0106 Bitte Umlenkrolle 074 145 278 E ~LASO 9503 0106 verwenden
044 903 315 C	9520 7317	tension element Spannelement			
06J 903 133 A	9520 7601	pulley with lever Spannrolle mit Hebel	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet, Audi Q3, Audi TT/TTS Coupe/Roadster	2004 – 2015
			Seat	Alhambra, Altea, Leon/Leon 4, Toledo	2005 – 2015
			Skoda	Octavia, Superb, Yeti	2004 – 2015
			VW	Beetle, Beetle Cabrio, Campmob. (Typ2/Transp./LT), CC, Eos, Golf/Variant/4Motion, Golf Cabriolet, Jetta/syncro, Passat/4Motion/Santana, Passat CC, Scirocco, Sharan/syncro/4Motion, Tiguan, Transporter	2006 – 2016
03G 903 315 A	9520 7310	belt tensioner Riemenspanner	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro	2004 – 2008
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 03G 903 315			Seat	Altea Leon/Leon 4 Toledo	2004 – 2013 2006 – 2013 2005 – 2009
			Skoda	Octavia Superb	2004 – 2013 2008 – 2013
			VW	Caddy Golf/Variant/4Motion Golf Plus Jetta/syncro Passat/4Motion/Santana Touran	2004 – 2008 2004 – 2009 2005 – 2009 2006 – 2011 2006 – 2011 2003 – 2010
03G 903 315 C	9520 7311	belt tensioner Riemenspanner	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet	2004 – 2013
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 03G 903 315 D			Seat	Alhambra, Altea, Leon/Leon 4, Toledo	2004 – 2013
			Skoda	Octavia, Superb	2004 – 2013
			VW	Caddy Campmob. (Typ2/Transp./LT) Eos Golf/Variant/4Motion Golf Plus Jetta/syncro Passat/4Motion/Santana Sharan/syncro/4Motion Touran, Transporter Diesel-Ind.-Engine	2004 – 2011 2004 – 2010 2006 – 2008 2004 – 2009 2005 – 2009 2006 – 2011 2006 – 2011 2006 – 2010 2006 – 2010 1990 – 2015

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Pulley, belt tensioner
Spannrolle, Riemenspanner**
**Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9**
**Engine
Motor**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
038 903 315 AM replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 038 903 315 AJ 038 903 315 AH	9520 7308	belt tensioner Riemenspanner	Audi	Audi A1, Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4/S4 Cabrio./quattro, Audi A4 allroad quattro, Audi A5/S5 Cabriolet, Audi A5/S5 Coupe/Sportback, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi Q3, Audi Q5, Audi TT/TTS Coupe/Roadster	2001 – 2015
			Seat	Alhambra, Altea, Cordoba/Vario, Exeo/ST, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo	2003 – 2015
			Skoda	Fabia, Fabia IND, Octavia, Rapid, Rapid IND, Roomster, Superb, Yeti	2000 – 2015
			VW	Amarok, Beetle, Beetle Cabrio, Caddy, Campmob. (Typ2/Transp./LT), CC, Crafter, Eos, Fox-Africa, Golf/Variant/4Motion, Golf Cabriolet, Golf Plus, Jetta/syncro, Passat/4Motion/Santana, Passat CC, Polo/Derby/Vento-IND, Scirocco, Sharan/syncro/4Motion, Tiguan, Touran, Transporter, Diesel-Ind.-Engine	2002 – 2015
038 903 315 K replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 038 903 315 E	9520 7318	belt tensioner Riemenspanner	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro	1997 – 2000
			Seat	Cordoba Cordoba/Vario Ibiza/ST Inca Leon/Leon 4 Toledo	2000 – 2002 1999 – 2002 1999 – 2002 1996 – 2003 2002 – 2006 2002 – 2004
			Skoda	Octavia	1997 – 2011
			VW	Bora/Variant/4Motion Caddy Golf/Variant/4Motion Polo Classic/Variant Diesel-Ind.-Engine	1999 – 2005 1996 – 2003 1998 – 2006 2000 – 2002 1990 – 2015
04L 903 315 A	9520 7313	belt tensioner Riemenspanner	Audi	Audi A1, Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4 allroad quattro, Audi A5/S5 Cabriolet, Audi A5/S5 Coupe/Sportback, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi Q3, Audi Q5, Audi TT/TTS Coupe/Roadster	2010 – 2015
			Seat	Alhambra, Leon/Leon 4, Toledo	2013 – 2016
			Skoda	Octavia, Superb	2013 – 2015
			VW	Beetle, Beetle Cabrio, Caddy, CC, Crafter, Golf/Variant/4Motion, Golf Cabriolet, Golf Sportsvan, Jetta/syncro, Passat/4Motion/Santana, Scirocco, Sharan/syncro/4Motion, Tiguan	2012 – 2016
045 903 315 A	9520 7321	belt tensioner Riemenspanner	Audi	Audi A2	2000 – 2005
			Seat	Cordoba/Vario Ibiza/ST	2003 – 2009 2002 – 2010
			Skoda	Fabia Fabia IND Roomster	2000 – 2010 2009 – 2014 2006 – 2010
			VW	Fox-EU Lupo/Lupo 3L TDI Polo/Derby/Vento-IND Polo Lim.(Stufenh./Sedan)	2005 – 2012 1999 – 2006 2002 – 2010 2004 – 2006

Pulley, belt tensioner Spannrolle, Riemenspanner

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9


Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------	-----------------	------------------------

06B 903 133 E 9520 7307 belt tensioner
Riemenspanner

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

06B 903 133 A
06B 903 133




Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro	2001 – 2008 2001 – 2008 2003 – 2009 2002 – 2011 2002 – 2011
Seat	Exeo/ST	2009 – 2014

06E 903 133 Q 9520 7309 belt tensioner
Riemenspanner


replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

06E 903 133 E
06E 903 133 D



Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A5/S5 Cabriolet Audi A5/S5 Coupe/Sportback Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A6 allroad quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro Audi Q5	2005 – 2012 2005 – 2012 2007 – 2009 2010 – 2011 2008 – 2011 2005 – 2011 2005 – 2011 2005 – 2011 2007 – 2011 2004 – 2010 2003 – 2010 2009 – 2012
------	---	--

06F 903 315 9520 7322 belt tensioner
Riemenspanner





Audi	Audi A1 Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi TT/TTS Coupe/Roadster	2011 – 2014 2004 – 2013 2007 – 2014
Seat	Altea Leon/Leon 4 Toledo	2004 – 2010 2006 – 2013 2005 – 2009
Skoda	Octavia	2004 – 2008
VW	Eos Golf/Variante/4Motion Golf Cabriolet Jetta/syncro Passat/4Motion/Santana Polo/Derby/Vento-IND Scirocco	2006 – 2011 2004 – 2013 2012 – 2015 2006 – 2015 2006 – 2008 2013 – 2014 2009 – 2015

Belt tensioning damper **Riemenspanndämpfer**

Group 1 . 9 **Gruppe 1 . 9**

Engine **Motor**




Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
06B 109 477 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 06B 109 479	9503 0905	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi TT/TTS Coupe/Roadster	1997 – 2003 1999 – 2001 1999 – 2001 1998 – 2001 1998 – 2001 1999 – 2006
			Seat	Alhambra, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo	1996 – 2010
			Skoda	Octavia	1997 – 2011
			VW	Beetle Beetle Cabrio Bora/Variant/4Motion Golf/Variant/4Motion Sharan/syncro/4Motion	1999 – 2010 2003 – 2010 1999 – 2005 1998 – 2006 1996 – 2010
06B 109 477 A	9503 0906	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro	1999 – 2008 1999 – 2008 2003 – 2009 1998 – 2005 1998 – 2005
			Seat	Exeo/ST	2009 – 2014
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/4Motion/Santana	2001 – 2005
06C 109 479 A	9503 0910	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro	2001 – 2008 2001 – 2008 2003 – 2006 2002 – 2008 2002 – 2008 2004 – 2007 2003 – 2007
					
045 109 479 B	9503 0904	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	Audi A2, Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro	1998 – 2005
			Seat	Alhambra, Arosa, Leon/Leon 4, Toledo	1997 – 2006
			Skoda	Fabia, Octavia, Superb	2000 – 2011
			VW	Beetle Bora/Variant/4Motion Golf/Variant/4Motion Lupo/Lupo 3L TDI Passat/4Motion/Santana Passat syncro Polo/Derby/Vento-IND Sharan/syncro/4Motion Transporter	1999 – 2005 1999 – 2002 1998 – 2002 1999 – 2003 1997 – 2002 1997 – 1999 2000 – 2005 1996 – 2002 2003 – 2005
045 109 479 C	9503 0907	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	Audi A6/Avant	1998 – 2001
			Seat	Arosa	1997 – 2003
			VW	Bora/Variant/4Motion Golf/Variant/4Motion Lupo/Lupo 3L TDI Passat/4Motion/Santana Polo/Derby/Vento-IND Sharan/syncro/4Motion	1999 – 2001 1998 – 2001 1999 – 2003 1997 – 2000 2000 – 2002 1996 – 2000

Belt tensioning damper Riemenspanndämpfer

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9

Engine Motor

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
045 109 479 D	9503 0908	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	Audi A2	2000 – 2005
			VW	Lupo/Lupo 3L TDI	1999 – 2006
					
058 109 479 B	9503 0901	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi Cabriolet	1995 – 2001 1995 – 2001 1996 – 2001 1996 – 2001 1992 – 2000
			VW	Passat/4Motion/Santana Passat syncro	1997 – 2000 1997 – 1999
					
059 109 479 B	9503 0902	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A6 allroad quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro	1998 – 2008 1998 – 2008 2003 – 2006 1998 – 2005 1998 – 2005 2000 – 2005 1994 – 2003 1994 – 2003
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/4Motion/Santana Passat syncro	1997 – 2005 1997 – 1999
					
077 109 479 D	9503 0909	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro Audi RS6/RS6 plus/Avant quattro	2002 – 2005 1998 – 2005 1999 – 2007 1999 – 2007 2003 – 2005
			VW	Phaeton Touareg	2002 – 2015 2003 – 2007
					
078 109 479 B	9503 0903	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro	1995 – 1997 1995 – 1997 1996 – 1997 1996 – 1997 1994 – 1999 1994 – 1999
			VW	Passat	1998 – 2001
					
078 109 479 E	9503 0900	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A6 allroad quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro Audi RS4/Avant quattro	1995 – 2005 1995 – 2005 2003 – 2006 1998 – 2005 1998 – 2005 2000 – 2005 1994 – 2003 1994 – 2003 2000 – 2002
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/4Motion/Santana Passat syncro	1997 – 2005 1997 – 1999
					

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.


Chain tightener Kettenspanner

Group 1 . 9 Gruppe 1 . 9

Engine Motor


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------	-----------------	------------------------

00A 109 507 2005 0136 chain tightener
with washers
Kettenspanner
mit Dichtringen




VW LT/LT 4x4 1997 – 2003

021 109 507 B 2005 0154 chain tightener
with washer
Kettenspanner
mit Dichtring



Seat	Leon/Leon 4 Toledo	2000 – 2001 1999 – 2001
VW	Bora/Variant/4Motion Golf Golf/Variant/4Motion Golf/Var.-syn./Rall./Coun. Golf Variant Passat/4Motion/Santana Passat syncro Sharan/syncro/4Motion Transporter Vento-EU	1999 – 2001 1997 – 1998 1998 – 2001 1993 – 1998 1997 – 1999 1994 – 2000 1994 – 1999 1996 – 2000 1997 – 2004 1997 – 1998

03F 109 507 B 9505 0114 chain tightener
with washer
Kettenspanner
mit Dichtring



Audi	Audi A1 Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi A3 Cabriolet	2011 – 2014 2009 – 2013 2008 – 2013
Seat	Altea Ibiza/ST Leon/Leon 4	2011 – 2013 2012 – 2012 2011 – 2013
Skoda	Fabia Octavia Roomster Yeti	2011 – 2015 2009 – 2013 2011 – 2015 2010 – 2013
VW	Beetle Caddy Golf/Variant/4Motion Golf Cabriolet Golf Plus Jetta/syncro Polo/Derby/Vento-IND Touran	2012 – 2015 2011 – 2015 2009 – 2014 2012 – 2015 2009 – 2014 2011 – 2014 2010 – 2012 2011 – 2015

Oil pump Ölpumpe

Group 1 . 15 Gruppe 1 . 15

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
026 115 105 B replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 026 115 105	9518 0100	oil pump Ölpumpe	Audi	Audi 80/90/Avant Audi 80/90/Avant quattro Audi 100/Avant Audi 100/Avant quattro Audi Coupe	1973 – 1996 1985 – 1992 1977 – 1993 1985 – 1991 1981 – 1994
			VW	Passat/4Motion/Santana Passat syncro Typ 2/syncro Otto-/Gas-Ind.Engine	1974 – 1988 1985 – 1988 1972 – 2001 1977 – 2009
027 115 105 E replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 055 115 105 D 049 115 105 A 027 115 105	9518 0112	oil pump Ölpumpe	Seat	Cordoba/Vario Ibiza/ST Inca Toledo	1993 – 1999 1993 – 1999 1996 – 2003 1992 – 1999
			VW	Caddy Golf Golf (USA) Golf/Var.-syn./Rall./Coun. Golf Cabriolet Golf Variant Jetta/syncro Passat/4Motion/Santana Polo Classic/Playa Polo Classic/Variant Scirocco Vento-EU Otto-/Gas-Ind.Engine	1983 – 2003 1975 – 1998 1985 – 1986 1986 – 1998 1979 – 2002 1994 – 1999 1979 – 1992 1988 – 1997 1996 – 2003 1996 – 2002 1974 – 1992 1992 – 1998 1977 – 2009
028 115 105 D	9518 0118	oil pump Ölpumpe	VW	Transporter	1991 – 2004
028 115 105 G replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 068 115 105 BK	9518 0125	oil pump Ölpumpe	Seat	Alhambra Cordoba/Vario Ibiza/ST Inca Toledo	1996 - 2000 1993 - 1999 1993 - 1999 1996 - 2003 1992 - 1999
			VW	Caddy Golf Golf/Var.-syn./Rall./Coun. Golf Cabriolet Golf Variant Jetta/syncro Passat/4Motion/Santana Polo Classic/Variant Sharan/syncro/4Motion Vento-EU Diesel-Ind.-Engine	1996 - 2003 1988 - 1998 1993 - 1998 1994 - 2002 1994 - 1999 1988 - 1992 1988 - 1997 1996 - 2000 1996 - 2000 1992 - 1998 1977 - 2015

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil pump Ölpumpe


Group 1 . 15 Gruppe 1 . 15

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------	-----------------	------------------------

034 115 105 B
replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

034 115 105 A
034 115 105



oil pump
Ölpumpe

Audi
Audi 80/90/Avant
Audi 80/90/Avant quattro
Audi 100/Avant
Audi 100/Avant quattro
Audi 200
Audi 200/Avant quattro
Audi Coupe
Audi Coupe quattro
Audi quattro/Sport


1979 – 1992
1983 – 1992
1980 – 1994
1985 – 1991
1980 – 1991
1985 – 1991
1981 – 1994
1985 – 1996
1980 – 1991

VW
Passat/4Motion/Santana
Passat syncro
Transporter
Transporter syncro
Diesel-Ind.-Engine

1981 – 1988
1985 – 1988
1991 – 1995
1993 – 1995
1981 – 2008

034 115 105 C
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

034 115 105 D



oil pump
with deflection
pulley
Ölpumpe
mit Umlenkrolle


Audi
Audi 80/90/Avant
Audi 80/90/Avant quattro
Audi 100/Avant
Audi 100/Avant quattro
Audi 200
Audi 200/Avant quattro
Audi Coupe
Audi Coupe quattro
Audi quattro/Sport

1987 – 1992
1987 – 1992
1982 – 1991
1988 – 1991
1988 – 1991
1988 – 1991
1989 – 1994
1989 – 1995
1980 – 1991

—


9518 0104 A

oil pump
without deflection
pulley
Ölpumpe
ohne Umlenkrolle



074 115 105 C
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

074 115 105



oil pump
Ölpumpe

Audi
Audi 100/Avant

1990 – 1994

Oil pump Ölpumpe

Group 1 . 15 Gruppe 1 . 15


Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------	-----------------	------------------------

074 115 105 D 9518 0123 oil pump
Ölpumpe


replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

074 115 105 B
074 115 105 A




Audi	Audi 100/Avant Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro	1994 – 1994 1995 – 1997 1996 – 1997
VW	Crafter LT/LT 4x4 Transporter Transporter syncro Diesel-Ind.-Engine Marine-Engine	2006 – 2015 1997 – 2007 1995 – 2004 1993 – 2004 1981 – 2008 2002 – 2015

070 115 103 A 9518 0138 oil pump
Ölpumpe



VW	Campmob. (Typ2/Transp./LT) Touareg Transporter	2004 – 2010 2003 – 2010 2003 – 2010
----	--	---

03L 115 105 B 9518 0139 oil pump
Ölpumpe




Audi	Audi A1 Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi A3 Cabriolet	2011 – 2014 2009 – 2013 2008 – 2013
Seat	Altea Ibiza/ST Leon/Leon 4 Toledo	2007 – 2015 2009 – 2015 2006 – 2013 2013 – 2015
Skoda	Fabia Octavia Rapid Rapid IND Roomster Superb Yeti	2011 – 2015 2009 – 2013 2013 – 2015 2012 – 2015 2011 – 2015 2008 – 2015 2010 – 2015
VW	Amarok Beetle Caddy Campmob. (Typ2/Transp./LT) Crafter Golf/Variant/4Motion Golf Cabriolet Golf Plus Jetta/syncro Passat/4Motion/Santana Polo/Derby/Vento-IND Scirocco Touan Transporter Diesel-Ind.-Engine	2010 – 2015 2012 – 2015 2011 – 2016 2010 – 2016 2012 – 2015 2009 – 2014 2012 – 2015 2009 – 2014 2006 – 2015 2009 – 2015 2010 – 2015 2009 – 2014 2011 – 2015 2010 – 2016 2008 – 2015

Oil pump Ölpumpe

Group 1 . 15 Gruppe 1 . 15

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
038 115 105 D	9518 0141	oil pump rotor height 25 mm, drive gear ø 96 mm, 31 teeth Ölpumpe Rotorhöhe 25 mm, Antriebsrad ø 96 mm, 31 Zähne	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro	2001 – 2003 2001 – 2005 2001 – 2005 2002 – 2005 2002 – 2005
			Seat	Alhambra Cordoba/Vario Ibiza/ST Leon/Leon 4 Toledo	2003 – 2010 2003 – 2009 2002 – 2010 2000 – 2006 1999 – 2004
			Skoda	Fabia Octavia Superb	2000 – 2008 2001 – 2011 2002 – 2008
			VW	Bora/Variant/4Motion Campmob. (Typ2/Transp./LT) Golf/Variant/4Motion Passat/4Motion/Santana Polo/Derby/Vento-IND Sharan/syncro/4Motion Transporter	1999 – 2005 2004 – 2010 1998 – 2006 2001 – 2005 2002 – 2010 2003 – 2010 2003 – 2010



06A 115 105 B

9518 0132

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

06A 115 105 D
06A 115 105 C
06A 115 105

oil pump
rotor height 20 mm,
drive gear
ø 96 mm, 31 teeth


Ölpumpe
Rotorhöhe 20 mm,
Antriebsrad
ø 96 mm, 31 Zähne


Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet, Audi A4/Avant, Audi A4/Avant quattro, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4/S4 Cabrio./quattro, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi A6L, Audi TT/TTS Coupe/Roadster	1995 – 2013
Seat	Alhambra, Altea, Cordoba, Cordoba/Vario, Exeo/ST, Ibiza/ST, Inca, Leon/Leon 4, Toledo	1996 – 2015
Skoda	Fabia, Octavia, Octavia Ming Rui, Roomster, Superb	1997 – 2015
VW	Beetle, Beetle Cabrio, Bora, Bora/Variant/4Motion, Caddy, Fox-Africa, Golf, Golf/Variant/4Motion, Golf Plus, Jetta, Jetta/syncro, Lavia/New Lavida, Magotan, Passat, Passat/4Motion/Santana, Passat syncro, Polo/Derby/Vento-IND, Polo/Polo Jin Qin, Polo Classic, Polo Classic/Polo Jin Qin, Polo Classic/Variant, Polo Lim. (Stufenh./Sedan), Sagitar, Santana 2000/3000, Sharan/syncro/4Motion, Touran, Transporter, Diesel-Ind.-Engine, Marine-Engine, Otto-/Gas-Ind.Engine	1977 – 2015

038 115 105 C

9518 0142

oil pump
rotor height 20 mm,
drive gear
ø 72 mm, 23 teeth

Ölpumpe
Rotorhöhe 20 mm,
Antriebsrad
ø 72 mm, 23 Zähne



Seat	Altea Cordoba/Vario Ibiza/ST Leon/Leon 4 Toledo	2004 – 2013 2006 – 2009 2006 – 2011 2006 – 2013 2005 – 2009
Skoda	Fabia Octavia Roomster Superb Yeti	2007 – 2010 2004 – 2013 2006 – 2010 2008 – 2013 2010 – 2013
VW	Beetle Beetle Cabrio Caddy Eos Golf/Variant/4Motion Golf Plus Jetta/syncro Passat/4Motion/Santana Polo/Derby/Vento-IND Scirocco Touran Diesel-Ind.-Engine	2012 – 2015 2013 – 2015 2004 – 2011 2006 – 2008 2004 – 2014 2005 – 2011 2006 – 2014 2006 – 2011 2005 – 2010 2009 – 2014 2003 – 2010 1990 – 2015

Oil pump Ölpumpe


Group 1 . 15 Gruppe 1 . 15

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
030 115 105 P replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 036 115 105 D 036 115 105 B 030 115 105 N	9518 0134	oil pump Ölpumpe	Audi	Audi A2, Audi A3	2000 – 2007
			Seat	Altea, Arosa, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Leon/Leon 4, Toledo	1996 – 2015
			Skoda	Fabia, Felicia, Octavia, Pick Up, Roomster	1995 – 2015
			VW	Beetle, Beetle Cabrio, Bora/Variant/4Motion, Caddy, Fox-Africa, Fox-EU, Gol, Golf, Golf/Variant/4Motion, Golf Plus, Golf Variant, Lupo/Lupo 3L TDI, Parati, Polo/Derby/Vento-IND, Polo Classic/Variant, Polo Lim.(Stufenh./Sedan), Saveiro, Vento-EU, Otto-/Gas-Ind.Engine	1977 – 2014




03L 115 105 F replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 03L 115 105 D	9518 0140	oil pump Ölpumpe
--	-----------	---------------------



Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi A3 Cabriolet Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4 allroad quattro Audi A5/S5 Cabriolet Audi A5/S5 Coupe/Sportback Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi Q3 Audi Q5	2009 – 2013 2008 – 2013 2008 – 2015 2008 – 2015 2010 – 2015 2012 – 2015 2012 – 2015 2011 – 2014 2011 – 2014 2012 – 2015 2009 – 2015
Seat	Alhambra Exeo/ST	2011 – 2015 2009 – 2014
Skoda	Superb	2008 – 2015
VW	Amarok Beetle Beetle Cabrio Campmob. (Typ2/Transp./LT) CC Eos Golf/Variant/4Motion Jetta/syncro Passat/4Motion/Santana Passat CC Scirocco Sharan/syncro/4Motion Tiguan Transporter	2010 – 2015 2012 – 2015 2013 – 2015 2010 – 2015 2012 – 2015 2011 – 2015 2009 – 2013 2011 – 2015 2011 – 2015 2009 – 2012 2009 – 2014 2011 – 2015 2008 – 2015 2010 – 2016


03G 115 105 H replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 03G 115 105 G 03G 115 105 E 03G 115 105 C	9518 0143	oil pump Ölpumpe
--	-----------	---------------------



Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi A3 Cabriolet Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A4 allroad quattro Audi A5/S5 Cabriolet Audi A5/S5 Coupe/Sportback Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi Q5 Audi TT/TTS Coupe/Roadster	2009 – 2013 2008 – 2013 2005 – 2012 2005 – 2012 2007 – 2009 2010 – 2015 2010 – 2011 2008 – 2011 2005 – 2011 2005 – 2011 2009 – 2012 2007 – 2014
Seat	Alhambra Exeo/ST	2006 – 2010 2009 – 2014
Skoda	Superb	2002 – 2013
VW	Eos Golf/Variant/4Motion Passat/4Motion/Santana Passat CC Scirocco Sharan/syncro/4Motion Tiguan	2009 – 2011 2009 – 2011 2003 – 2011 2009 – 2012 2009 – 2014 2006 – 2010 2008 – 2011


**Coolant pump
Kühlmittelpumpe**
**Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21**
**Engine
Motor**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
021 121 004 A = 021 121 004 AV = (021 121 004 X) replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 021 121 004 (021 121 004 AX)	9520 0112	coolant pump Kühlmittelpumpe	Seat VW	Alhambra Beetle Bora/Variant/4Motion Corrado Golf Golf/Variant/4Motion Golf/Var.-syn./Rall./Coun. Golf Variant Passat/4Motion/Santana Passat syncro Sharan/syncro/4Motion Transporter Vento-EU	2001 – 2002 1999 – 2001 1999 – 2002 1989 – 1995 1992 – 1998 1998 – 2002 1993 – 1998 1994 – 1999 1988 – 1997 1994 – 1997 1996 – 2002 1996 – 2004 1992 – 1998


**03C 121 004 J 9520 0173 coolant pump
Kühlmittelpumpe**

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

03C 121 004 L
03C 121 004 G
03C 121 004 E
03C 121 004 D



Audi	Audi A1	2011 – 2014
Seat	Alhambra Ibiza/ST	2011 – 2015 2009 – 2015
Skoda	Fabia	2011 – 2015
VW	Beetle Beetle Cabrio CC Eos Golf/Variant/4Motion Golf Cabriolet Golf Plus Jetta/syncro Passat/4Motion/Santana Polo/Derby/Vento-IND Scirocco Sharan/syncro/4Motion Tiguan Touran	2012 – 2015 2013 – 2015 2012 – 2015 2009 – 2015 2006 – 2014 2012 – 2015 2005 – 2014 2006 – 2015 2011 – 2015 2010 – 2014 2009 – 2015 2011 – 2015 2008 – 2015 2006 – 2015


**059 121 004 E 9520 0134 coolant pump
Kühlmittelpumpe**

= (059 121 004 EX)

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

059 121 004 D
059 121 004 C
059 121 004 B
059 121 004 A

(059 121 004 CX)



Audi	Audi A4/Avant Audi A4/Avant (USA) Audi A4/S4/Avant/ quattro Audi A4/S4 Cabrio./ quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A6 allroad quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro	1998 – 2008 1999 – 2002 1998 – 2008 2003 – 2006 1998 – 2005 1998 – 2005 2000 – 2005 1994 – 2003 1994 – 2003
Skoda	Superb	2002 – 2008
VW	Passat/4Motion/Santana Passat syncro	1997 – 2005 1997 – 1999


**06C 121 004 H 9520 0151 coolant pump
Kühlmittelpumpe**

= (06C 121 004 HX)

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

06C 121 004 G
06C 121 004 C

(06C 121 004 GX)
(06C 121 004 CX)



Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/ quattro Audi A4/S4 Cabrio./ quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro	2001 – 2008 2001 – 2008 2003 – 2006 2002 – 2008 2002 – 2008 2004 – 2007 2003 – 2007
------	---	---

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21

Engine Motor


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------	-----------------	------------------------

077 121 004 P
= (077 121 004 PX)
coolant pump
Kühlmittelpumpe

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

077 121 005 P
077 121 005 N
077 121 005 M
077 121 004 N
077 121 004 M

(077 121 004 NX)
(077 121 004 MX)




Audi
Audi A6/Avant
Audi A6/S6/Avant quattro
Audi A8
Audi A8/S8 quattro
Audi RS6/RS6 plus/Avant quattro
2002 – 2005
1998 – 2005
1999 – 2007
1999 – 2007
2003 – 2005

VW
Phaeton
Touareg
2002 – 2015
2003 – 2007

03C 121 005 C
= (03C 121 005 CX)
coolant pump
Kühlmittelpumpe

replace old no.:
ersetzen alte Nr.:


03C 121 005 B



VW
Golf/Variante/4Motion
Golf Plus
Polo/Derby/Vento-IND
2004 – 2009
2005 – 2007
2002 – 2008

03D 121 005
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
coolant pump
Kühlmittelpumpe

03D 121 013 B



Seat
Cordoba/Vario
Ibiza/ST
Toledo
2003 – 2009
2002 – 2015
2013 – 2015

Skoda
Fabia
Fabia IND
Rapid
Roomster
2000 – 2015
2011 – 2015
2013 – 2015
2006 – 2015


VW
Fox-EU
Polo/Derby/Vento-IND
Otto-/Gas-Ind.Engine
2005 – 2012
2002 – 2015
2010 – 2015

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
037 121 005 C replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 068 121 005 C 068 121 005 B 068 121 005 A 068 121 005 056 121 005 A 037 121 005 B 026 121 005 H 026 121 005 G 026 121 005 E 026 121 005 C 026 121 005 A (026 121 005 JX)	9520 0101	coolant pump Kühlmittelpumpe	Audi	Audi 80/90/Avant Audi 80/90/Avant quattro Audi 100/Avant Audi 100/Avant quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi Cabriolet Audi Coupe	1973 – 1996 1985 – 1996 1977 – 1994 1985 – 1994 1995 – 1997 1995 – 1997 1992 – 2000 1981 – 1996
			Seat	Alhambra Cordoba/Vario Ibiza/ST Inca Inca RA Toledo	1996 – 2000 1993 – 1999 1993 – 1999 1996 – 2003 1999 – 2001 1992 – 1999
			VW	Caddy Corrado Golf Golf/Var.-syn./Rall./Coun. Golf Cabriolet Golf Variant Jetta/syncro Mod.181/ltis Passat/4Motion/Santana Passat syncro Polo Classic/Variant Scirocco Sharan/syncro/4Motion Transporter Typ 2/syncro Vento-EU Diesel-Ind.-Engine Otto-/Gas-Ind.Engine	1983 – 2003 1989 – 1995 1975 – 1998 1986 – 1998 1979 – 2002 1994 – 1999 1979 – 1992 1979 – 1988 1974 – 1997 1985 – 1997 1996 – 2002 1974 – 1992 1996 – 2000 1991 – 2004 1980 – 1992 1992 – 1998 1977 – 2015 1977 – 2009




037 121 010 C 9520 0100 coolant pump
= 037 121 010 CV hub 30 mm
= (037 121 010 CX) Kühlmittelpumpe
Nabe 30 mm

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

068 121 010 A
037 121 010 BV
037 121 010 B
037 121 010 AV
037 121 010 A
037 121 010
026 121 010 FV
026 121 010 F
026 121 010 EV
026 121 010 E
026 121 010 CV
026 121 010 C
026 121 010

(068 121 010 AX)
(037 121 010 BX)
(037 121 010 AX)
(026 121 010 X)
(026 121 010 FX)
(026 121 010 EX)
(026 121 010 CX)



Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21

Engine Motor


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
026 121 005 L replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 026 121 005 K 026 121 005 F	9520 0118	coolant pump Kühlmittelpumpe	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi Cabriolet	1995 – 2001 1995 – 2001 1996 – 2001 1996 – 2001 1992 – 2000
			VW	Passat/4Motion/Santana Passat syncro	1997 – 2000 1997 – 1999
050 121 010 C = (050 121 010 CX) replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 050 121 010 A 050 121 010	9520 0119	coolant pump Kühlmittelpumpe			
036 121 005 M = (036 121 005 MX) replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 036 121 005 D 036 121 005	9520 0130	coolant pump Kühlmittelpumpe	Seat	Cordoba/Vario Ibiza/ST	1997 – 2002 1997 – 2002
			VW	Gol Parati Polo/Derby/Vento-IND	2004 – 2006 2004 – 2006 1995 – 2000
076 121 005 A = (076 121 005 AX) = (074 121 005 MX) replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 076 121 005 074 121 005 N 074 121 005 M 074 121 004 F 074 121 004 A 074 121 004 (074 121 005 NX) (074 121 004 FX) (074 121 004 AX)	9520 0116	coolant pump Kühlmittelpumpe	Audi	Audi 100/Avant Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro	1991 – 1994 1995 – 1997 1996 – 1997
			VW	Crafter LT/LT 4x4 Transporter Transporter syncro Diesel-Ind.-Engine Marine-Engine	2006 – 2015 1990 – 2007 1991 – 2004 1993 – 2004 1981 – 2008 2002 – 2015

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
078 121 006 = (078 121 006 X) replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 078 121 004 Q 078 121 004 JV 078 121 004 J 078 121 004 HV 078 121 004 H (078 121 004 QX) (078 121 004 JX) (078 121 004 HX)	9520 0108	coolant pump Kühlmittelpumpe	Audi	Audi 80/90/Avant Audi 80/90/Avant quattro Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro Audi Cabriolet Audi Coupe Audi Coupe quattro	1994 – 1996 1995 – 1996 1995 – 2005 1995 – 2005 2003 – 2006 1995 – 2005 1995 – 2005 1994 – 2003 1994 – 2003 1992 – 2000 1995 – 1996 1989 – 1996
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/4Motion/Santana Passat syncro	1997 – 2005 1997 – 1999



078 121 006 A 9520 0161 coolant pump Kühlmittelpumpe

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

078 121 004 R
078 121 004 L




Audi	Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A6 allroad quattro Audi RS4/Avant quattro	1998 – 2001 1998 – 2005 1998 – 2005 2000 – 2005 2000 – 2002
------	--	---

03C 121 008 J 9520 0162 coolant pump Kühlmittelpumpe

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

03C 121 008 F
03C 121 008 C
03C 121 005 S
03C 121 005 L
03C 121 005 K
03C 121 005 D

(03C 121 008 FX)
(03C 121 008 CX)
(03C 121 005 SX)
(03C 121 005 LX)
(03C 121 005 KX)
(03C 121 005 DX)




Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Cordoba/Vario Ibiza/ST Toledo	2004 – 2008 2006 – 2009 2006 – 2015 2013 – 2015
Seat	Fabia Fabia IND Octavia	2007 – 2015 2009 – 2014 2004 – 2008
Skoda	Octavia Ming Rui Rapid Rapid IND Roomster	2007 – 2015 2013 – 2015 2012 – 2015 2006 – 2015
VW	Eos Golf/Variante/4Motion Golf Plus Jetta/syncro Passat/4Motion/Santana Polo/Derby/Vento-IND Polo Classic CN Touran	2006 – 2008 2004 – 2009 2005 – 2009 2006 – 2015 2006 – 2011 2005 – 2015 2008 – 2009 2003 – 2008

030 121 008 C 9520 0128 coolant pump Kühlmittelpumpe

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

030 121 008 AV
030 121 008 A
030 121 005 S

(030 121 008 AX)
(030 121 005 SX)



Seat	Arosa Cordoba/Vario Ibiza/ST Inca	1997 – 2004 1997 – 2002 1997 – 2002 1996 – 2003
VW	Caddy Lupo/Lupo 3L TDI Polo/Derby/Vento-IND Polo Classic/Variante Otto-/Gas-Ind. Engine	1996 – 2003 1999 – 2006 1995 – 2002 2000 – 2002 1977 – 2009

Engine
Motor

059 121 008 J	1952 0172	coolant pump	Audi	Audi A4/Avant	2013 – 2015
= (059 121 008 JX)		Kühlmittelpumpe		Audi A4/S4/Avant/quattro	2013 – 2015
replace old nos.:				Audi A5/S5 Cabriolet	2012 – 2015
ersetzen alte Nrn.:				Audi A5/S5 Coupe/Sportback	2012 – 2015
059 121 008 A				Audi A6/Avant	2011 – 2015
059 121 005 T				Audi A6/S6/Avant quattro	2011 – 2015
(059 121 005 TX)				Audi A7 Sportback	2011 – 2015
				Audi A8	2010 – 2015
				Audi A8/S8 quattro	2010 – 2015
				Audi Q5	2013 – 2015
				Audi Q7	2010 – 2015
			VW	Touareg	2011 – 2015

Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21


Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------	-----------------	------------------------

00A 121 010 A 2020 0163 coolant pump
Kühlmittelpumpe

= (00A 121 010 AX)
replace old no.:
ersetzen alte Nr.:

00A 121 010



VW LT/LT 4x4
28 / 35 / 46 1997 – 2003

062 121 010 9520 0158 coolant pump
Kühlmittelpumpe




VW LT/LT 4x4
AGK, ATA 2,8 Ltr. 1997 – 2003

062 121 010 B 9520 0159 coolant pump
Kühlmittelpumpe

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

062 121 010 A



VW LT/LT 4x4
AUH, BCQ 2,8 Ltr. 1997 – 2007


Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21

Engine Motor


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------	-----------------	------------------------

022 121 011 9520 0143 coolant pump
Kühlmittelpumpe



Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi TT/TTS Coupe/Roadster	2004 – 2013 2003 – 2010
Seat	Alhambra Leon/Leon 4 Toledo	2001 – 2010 2002 – 2006 2002 – 2004
VW	Beetle Bora/Variant/4Motion Eos Golf/Variant/4Motion Phaeton Sharan/syncro/4Motion Touareg Transporter Otto-/Gas-Ind.Engine	1999 – 2001 1999 – 2005 2006 – 2011 1998 – 2009 2002 – 2009 2001 – 2010 2003 – 2007 1999 – 2010 1977 – 2015

022 121 011 A 9520 0168 coolant pump
= (022 121 011 AX) Kühlmittelpumpe




Audi	Audi Q7	2007 – 2015
Skoda	Superb	2008 – 2015
VW	CC Eos Passat/4Motion/Santana Passat CC Phaeton Touareg Otto-/Gas-Ind.Engine	2012 – 2015 2009 – 2011 2006 – 2015 2009 – 2012 2009 – 2015 2006 – 2015 2010 – 2015

03L 121 011 G 9520 0163 coolant pump
= (03L 121 011 GX) Kühlmittelpumpe

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

03L 121 011 B
03G 121 011
038 121 011 KV
038 121 011 K
038 121 011 J
038 121 011 HV
038 121 011 H
038 121 011 G
038 121 011 DV
038 121 011 D
038 121 011 C
(03L 121 011 BX)
(038 121 011 KX)
(038 121 011 JX)
(038 121 011 HX)
(038 121 011 GX)
(038 121 011 DX)
(038 121 011 CX)




Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4/S4 Cabrio./quattro, Audi A4 allroad quattro, Audi A5/S5 Cabriolet, Audi A5/S5 Coupe/Sportback, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi Q5, Audi TT/TTS Coupe/Roadster	1998 – 2015
Seat	Alhambra, Altea, Exeo/ST, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo	1999 – 2014
Skoda	Octavia, Superb, Yeti	2001 – 2015
VW	Beetle, Beetle Cabrio, Bora/Variant/4Motion, Caddy, Eos, Golf/Variant/4Motion, Golf Plus, Jetta/syncro, Passat/4Motion/Santana, Passat CC, Passat syncro, Scirocco, Sharan/syncro/4Motion, Tiguan, Touran, Diesel-Ind.-Engine	1990 – 2015

03L 121 011 P 9520 0169 coolant pump
= (03L 121 011 PX) Kühlmittelpumpe

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:


03L 121 011 J
03L 121 011 H
03L 121 011 F
03L 121 011 E
03L 121 011 C
03L 121 011
(03L 121 011 JX)
(03L 121 011 HX)
(03L 121 011 CX)



Audi	Audi A1, Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4 allroad quattro, Audi A5/S5 Cabriolet, Audi A5/S5 Coupe/Sportback, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi Q3, Audi Q5, Audi TT/TTS Coupe/Roadster	2008 – 2015
Seat	Alhambra, Altea, Exeo/ST, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo	2006 – 2015
Skoda	Fabia, Octavia, Rapid, Rapid IND, Roomster, Superb, Yeti	2008 – 2015
VW	Amarok, Beetle, Beetle Cabrio, Caddy, Campmob. (Typ2/Transp./LT), CC, Crafter, Eos, Golf/Variant/4Motion, Golf Cabriolet, Golf Plus, Jetta/syncro, Passat/4Motion/Santana, Passat CC, Polo/Derby/Vento-IND, Scirocco, Sharan/syncro/4Motion, Tiguan, Touran, Transporter	2006 – 2016

**Coolant pump
Kühlmittelpumpe**
**Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21**
**Engine
Motor**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
038 121 011 A = 038 121 011 AV = (038 121 011 AX) replace old no.: ersetzen alte Nr.: 038 121 011	9520 0123	coolant pump Kühlmittelpumpe	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro	1997 – 2003
			Seat	Cordoba Cordoba/Vario Ibiza/ST Inca Leon/Leon 4 Toledo	2000 – 2002 1999 – 2002 1999 – 2002 1996 – 2003 2000 – 2006 1999 – 2004
			Skoda	Octavia	1997 – 2011
			VW	Beetle Bora/Variant/4Motion Caddy Golf/Variant/4Motion Polo Classic/Variant Diesel-Ind.-Engine	1999 – 2005 1999 – 2005 1996 – 2003 1998 – 2006 2000 – 2002 1990 – 2015




045 121 011 B 9520 0137 coolant pump
= (045 121 011 BX) Kühlmittelpumpe

Audi	Audi A2	2000 – 2005
Seat	Arosa Ibiza/ST	1997 – 2003 2002 – 2005
Skoda	Fabia	2000 – 2004
VW	Lupo/Lupo 3L TDI Polo/Derby/Vento-IND	1999 – 2003 2000 – 2005



045 121 011 C 9520 0139 coolant pump
= (045 121 011 CX) Kühlmittelpumpe

Seat	Ibiza/ST	2002 – 2005
Skoda	Fabia	2000 – 2004
VW	Polo/Derby/Vento-IND	2002 – 2005



Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21


Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
045 121 011 H = (045 121 011 HX) replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 045 121 011 F (045 121 011 FX)	9520 0135	coolant pump Kühlmittelpumpe	Audi	Audi A2 Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi A3 Cabriolet	2000 – 2005 2004 – 2013 2008 – 2013
			Seat	Alhambra Altea Arosa Cordoba/Vario Ibiza/ST Leon/Leon 4 Toledo	2003 – 2010 2004 – 2013 1997 – 2004 2003 – 2009 2002 – 2011 2006 – 2013 2005 – 2009
			Skoda	Fabia Octavia Roomster Superb	2000 – 2014 2004 – 2013 2006 – 2010 2008 – 2013
			VW	Caddy Campmob. (Typ2/Transp./LT) Fox-EU Golf/Variant/4Motion Golf Plus Jetta/syncro Lupo/Lupo 3L TDI Passat/4Motion/Santana Polo/Derby/Vento-IND Polo Lim.(Stufenh./Sedan) Sharan/syncro/4Motion Touran Transporter	2004 – 2011 2004 – 2010 2005 – 2012 2004 – 2009 2005 – 2009 2006 – 2011 1999 – 2006 2006 – 2011 2002 – 2010 2004 – 2006 2003 – 2010 2003 – 2010 2003 – 2010



045 121 011 J = (045 121 011 JX) replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 045 121 011 G (045 121 011 GX)	9520 0142	coolant pump Kühlmittelpumpe
--	-----------	---------------------------------

Seat	Cordoba/Vario Ibiza/ST	2003 – 2009 2002 – 2010
Skoda	Fabia	2000 – 2008
VW	Fox-Africa Polo/Derby/Vento-IND Polo Lim.(Stufenh./Sedan)	2004 – 2010 2002 – 2010 2004 – 2006



Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------	-----------------	------------------------

047 121 011

8720 0102

coolant pump
pulley with
4 grooves,
for vehicles with
Mono-Motronic

Kühlmittelpumpe
Riemenscheibe mit
4 Rillen,
für Fahrzeuge mit
Monomotronic


Skoda

Favorit/Form./Pickup
Felicia
Pick Up

1988 – 1995
1995 – 2001
1996 – 2001

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

007 070 246
007 070 243
115 050 002



047 121 011 A

8720 0100

coolant pump
for vehicles with
carburetor engine

Kühlmittelpumpe
für Fahrzeuge mit
Vergaser-Motor


Skoda

Favorit/Form./Pickup
Felicia
Pick Up

1988 – 1995
1995 – 2001
1996 – 2001

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

115 050 001
115 050 000



047 121 011 B

8720 0101

coolant pump
pulley with
6 grooves,
for vehicles with
air condition

Kühlmittelpumpe
Riemenscheibe mit
6 Rillen,
für Fahrzeuge mit
Klimaanlage


Skoda

Felicia
Pick Up

1995 – 2001
1996 – 2001

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

007 070 251




Coolant pump Kühlmittelpumpe


Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21

Engine Motor


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
06B 121 011 H = (06B 121 011 HX) replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06B 121 011 M 06B 121 011 HV (06B 121 011 MX)	9520 0149	coolant pump Kühlmittelpumpe	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro	2004 – 2008 2001 – 2005 2001 – 2005
			Seat	Altea Leon/Leon 4 Toledo	2004 – 2010 2006 – 2010 2005 – 2009
			Skoda	Octavia	2004 – 2008
			VW	Eos Golf/Variant/4Motion Golf Plus Jetta/syncro Passat/4Motion/Santana Touran	2006 – 2008 2004 – 2009 2005 – 2009 2006 – 2011 2006 – 2011 2003 – 2008




06B 121 011 Q = (06B 121 011 QX) replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06B 121 011 LV 06B 121 011 L 06B 121 011 EV 06B 121 011 E 06B 121 011 CV 06B 121 011 C 06B 121 011 BV 06B 121 011 B 06B 121 011 A 06B 121 011 (06B 121 011 NX) (06B 121 011 LX) (06B 121 011 EX) (06B 121 011 CX) (06B 121 011 BX)	9520 0125	coolant pump Kühlmittelpumpe	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi A3 Cabriolet Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro	1995 – 2013
			Seat	Altea, Cordoba, Cordoba/Vario, Exeo/ST, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo	1999 – 2015
			Skoda	Octavia	1997 – 2013
			VW	Beetle, Beetle Cabrio Bora/Variant/4Motion Caddy Golf, Golf/Variant/4Motion, Golf Plus Jetta/syncro Passat/4Motion/Santana Polo Classic/Variant Touran	1997 – 2015



06F 121 011	9520 0153	coolant pump Kühlmittelpumpe	Audi	Audi A1 Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi TT/TTS Coupe/Roadster	2011 – 2014 2004 – 2013 2005 – 2008 2005 – 2008 2007 – 2009 2005 – 2011 2005 – 2011 2007 – 2014
			Seat	Altea Exeo/ST Leon/Leon 4 Toledo	2004 – 2010 2009 – 2014 2006 – 2013 2005 – 2009
			Skoda	Octavia	2004 – 2008
			VW	Eos Golf/Variant/4Motion Golf Cabriolet Jetta/syncro Passat/4Motion/Santana Polo/Derby/Vento-IND Scirocco	2006 – 2011 2004 – 2013 2012 – 2015 2006 – 2011 2006 – 2011 2013 – 2014 2009 – 2015



060 121 011 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 048 121 011 060 121 010 (060 121 010 >)	9520 0114	coolant pump Kühlmittelpumpe	VW	LT/LT 4x4	1975 – 1983
--	-----------	---------------------------------	----	-----------	-------------



Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------	-----------------	------------------------

066 121 011 D
= (066 121 011 DX)

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

066 121 011 C
071 121 005

(066 121 011 CX)



coolant pump
Kühlmittelpumpe

Seat

Leon/Leon 4
Toledo

2000 – 2006
1999 – 2004

VW

Beetle
Bora/Variant/4Motion
Golf/Variant/4Motion
Passat/4Motion/Santana
Passat syncro

1999 – 2005
1999 – 2005
1998 – 2006
1997 – 2005
1997 – 1999

07K 121 011 B
= (07K 121 011 BX)



coolant pump
Kühlmittelpumpe

VW


Beetle
Beetle Cabrio
Golf/Variant/4Motion
Jetta/syncro
Passat/4Motion/Santana

2006 – 2015
2006 – 2015
2009 – 2014
2006 – 2015
2013 – 2015

07Z 121 011

9520 0165

coolant pump
Kühlmittelpumpe



VW

Phaeton
Touareg

2002 – 2007
2003 – 2010

070 121 011 D
= (070 121 011 DX)

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

070 121 011 C
070 121 011 A

(070 121 011 CX)
(070 121 011 AX)



coolant pump
Kühlmittelpumpe

VW


Campmob. (Typ2/Transp./LT)
Touareg
Transporter


2004 – 2010
2003 – 2010
2003 – 2010


Coolant pump Kühlmittelpumpe

Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
06A 121 012 G = (06A 121 012 GX) replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06A 121 012 E 06A 121 012 D 06A 121 012 B 06A 121 012 06A 121 011 TV 06A 121 011 T 06A 121 011 Q 06A 121 011 LV 06A 121 011 L 06A 121 011 HV 06A 121 011 H 06A 121 011 G 06A 121 011 FV 06A 121 011 F 06A 121 011 EV 06A 121 011 E 06A 121 011 C (06A 121 012 X) (06A 121 011 TX) (06A 121 011 LX) (06A 121 011 HX) (06A 121 011 FX) (06A 121 011 EX)	9520 0124 A	coolant pump Kühlmittelpumpe	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A4/Avant, Audi A4/Avant quattro, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4/S4 Cabrio./quattro, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi A6L, Audi TT/TTS Coupe/Roadster	1997 – 2009
			Seat	Alhambra, Cordoba/Vario, Exeo/ST, Ibiza/ST, Leon/Leon 4, Toledo	1996 – 2015
			Skoda	Fabia, Octavia, Octavia Ming Rui, Superb	1997 – 2015
			VW	Beetle, Beetle Cabrio, Bora/Variant/4Motion, Caddy, Golf/Variant/4Motion, Jetta, Jetta/syncro, Lavia/New Lavia, Magotan, Passat, Passat/4Motion/Santana, Polo/Derby/Vento-IND, Polo/Polo Jin Qin, Polo Classic, Polo Classic/Polo Jin QV, Polo Lim.(Stufenh./Sedan), Sagitar, Santana 2000/3000, Sharan/syncro/4Motion, Touran, Transporter, Otto-/Gas-Ind.Engine	1977 – 2015

047 121 013 J replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 047 121 013	9520 0155	coolant pump Kühlmittelpumpe	Seat	Arosa	1997 – 2003
			VW	Lupo/Lupo 3L TDI	1999 – 2003


079 121 014 D replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 079 121 011 H 079 121 011 F 057 121 011 E	9520 0154	coolant pump Kühlmittelpumpe	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A6 allroad quattro Audi A8 Audi A8/S8 quattro Audi Q7	2001 – 2008 2001 – 2008 2003 – 2009 2005 – 2008 2005 – 2008 2000 – 2005 2004 – 2010 2003 – 2010 2007 – 2009
			VW	Marine-Engine	2002 – 2015

Coolant pump Kühlmittelpumpe


Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
06E 121 018 A = (06E 121 018 AX) replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06E 121 008 N 06E 121 005 N 06E 121 005 F 06E 121 0	9520 0152	coolant pump Kühlmittelpumpe	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A4 allroad quattro Audi A5/S5 Cabriolet Audi A5/S5 Coupe/Sportback Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A6 allroad quattro Audi A6L Audi A8 Audi A8/S8 quattro Audi Q5 Audi Q7	2005 – 2012 2005 – 2012 2007 – 2009 2010 – 2015 2010 – 2011 2008 – 2011 2005 – 2011 2005 – 2011 2007 – 2011 2005 – 2012 2004 – 2010 2003 – 2010 2009 – 2012 2007 – 2015
			VW	Phaeton Touareg Marine-Engine	2002 – 2015 2003 – 2015 2002 – 2015



06E 121 018 B replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 06E 121 008 P 06E 121 005 P 06E 121 005 G	9520 0171	coolant pump Kühlmittelpumpe
--	-----------	---------------------------------




Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4L Audi A5/S5 Cabriolet Audi A5/S5 Coupe/Sportback Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi A6L Audi A8 Audi A8/S8 quattro Audi Q5	2008 – 2012 2008 – 2012 2009 – 2015 2010 – 2011 2008 – 2011 2005 – 2011 2005 – 2011 2005 – 2012 2008 – 2010 2008 – 2010 2009 – 2012
------	--	---

06H 121 026 DD = 06H 121 026 CQ	9520 0170	coolant pump Kühlmittelpumpe
------------------------------------	-----------	---------------------------------

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

06J 121 026 M
06J 121 026 L
06J 121 026 J
06J 121 026 G
06J 121 026 F
06J 121 026 B
06J 121 026 A
06H 121 026 N
06H 121 026 CF
06H 121 026 BE
06H 121 026 BA
06H 121 026 B
06H 121 026 AG
06H 121 026 AF
06H 121 026 AB



Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro, Audi A3 Cabriolet, Audi A4/Avant, Audi A4/S4/Avant/quattro, Audi A4 allroad quattro, Audi A5/S5 Cabriolet, Audi A5/S5 Coupe/Sportback, Audi A6/Avant, Audi A6/S6/Avant quattro, Audi A8, Audi A8/S8 quattro, Audi Q3, Audi Q5, Audi TT/TTS Coupe/Roadster	2004 – 2015
Seat	Alhambra, Altea, Exeo/ST, Leon/Leon 4, Toledo	2005 – 2015
Skoda	Octavia, Octavia Ming Rui, Superb, Superb Hao Rui	2007 – 2015
VW	Amarok, Beetle, Beetle Cabrio, Bora, CC, Eos Golf/Variant/4Motion, Golf Cabriolet, Jetta, Jetta (USA), Jetta/syncro, Jetta Variant Passat/4Motion/Santana, Passat CC Scirocco Sharan/syncro/4Motion Tiguan Vento Vento Variant	2005 – 2015

Thermostat Thermostate

Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21

Engine Motor

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
032 121 110 B	9520 1500	thermostat 87 – 102 °C Thermostat 87 – 102 °C	Audi	Audi A2	2000 – 2005
			Seat	Altea Arosa Cordoba/Vario Ibiza/ST Inca Leon/Leon 4 Toledo	2007 – 2015 1997 – 2004 1993 – 2009 1993 – 2015 1996 – 2003 2000 – 2013 1999 – 2009
			Skoda	Fabia Felicia Octavia Pick Up	2000 – 2008 1995 – 2001 1997 – 2013 1996 – 2001
			VW	Beetle Beetle Cabrio Bora/Variant/4Motion Caddy Fox-EU Gol Golf Golf/Variant/4Motion Golf Plus Golf Variant Lupo/Lupo 3L TDI Parati Polo/Derby/Vento-IND Polo Classic/Variant Polo Lim.(Stufenh./Sedan) Vento-EU Otto-/Gas-Ind.Engine	2002 – 2010 2003 – 2010 1999 – 2005 1996 – 2011 2005 – 2012 2004 – 2006 1996 – 1998 1998 – 2014 2005 – 2014 1996 – 1999 1999 – 2006 2004 – 2006 1995 – 2014 1996 – 2002 2004 – 2006 1996 – 1998 1977 – 2009



022 121 113
= 075 121 113 D

replace old no.:
ersetzen alte Nr.:


075 121 113 E

9520 1501

thermostat
80 °C
with round seal
≈ N 901 368 02

Thermostat
80 °C
mit O-Ring
≈ N 901 368 02

Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi TT/TTS Coupe/Roadster	2004 – 2013 2003 – 2010
Seat	Alhambra Leon/Leon 4 Toledo	2001 – 2010 2000 – 2006 1999 – 2004
VW	Beetle Bora/Variant/4Motion Corrado Eos Golf Golf/Variant/4Motion Golf/Var.-syn./Rall./Coun. Golf Variant LT/LT 4x4 Passat/4Motion/Santana Passat syncro Phaeton Sharan/syncro/4Motion Touareg Transporter Transporter syncro Vento-EU Marine-Engine Otto-/Gas-Ind.Engine	1999 – 2005 1999 – 2005 1989 – 1995 2006 – 2011 1992 – 1998 1998 – 2009 1993 – 1998 1994 – 1999 1990 – 2003 1988 – 2005 1994 – 1997 2002 – 2009 1996 – 2010 2003 – 2007 1991 – 2010 1993 – 2004 1992 – 1998 2002 – 2015 1977 – 2015




It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Thermostat Thermostate

Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21

Engine Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
050 121 113 C replaces old no.: ersetzt alte Nr.:	9520 1502	thermostat 87 – 102 °C with round seal ≈ 038 121 119 B	Audi	Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi A3 Cabriolet Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi Cabriolet Audi TT/TTS Coupe/Roadster	1997 – 2013 2008 – 2013 1995 – 2001 1995 – 2001 1996 – 2005 1996 – 2005 1992 – 2000 1999 – 2006
06B 121 113 A		Thermostat 87 – 102 °C mit O-Ring ≈ 038 121 119 B	Seat	Alhambra Altea Cordoba Cordoba/Vario Ibiza/ST Leon/Leon 4 Toledo	1996 – 2010 2004 – 2015 2000 – 2002 1999 – 2009 1999 – 2015 2000 – 2013 1999 – 2009
			Skoda	Fabia Octavia Superb	2000 – 2008 1997 – 2013 2002 – 2008
			VW	Beetle Beetle Cabrio Bora/Variant/4Motion Caddy Golf/Variant/4Motion Golf Plus Jetta/syncro Passat/4Motion/Santana Passat syncro Polo/Derby/Vento-IND Polo Classic Polo Classic/Variant Polo Lim.(Stufenh./Sedan) Sharan/syncro/4Motion Touran Transporter Otto-/Gas-Ind.Engine	1999 – 2010 2003 – 2010 1999 – 2005 2004 – 2015 1998 – 2014 2005 – 2014 2006 – 2015 1997 – 2011 1997 – 1999 2002 – 2010 2004 – 2006 2000 – 2002 2004 – 2006 1996 – 2010 2003 – 2010 2003 – 2015 1977 – 2015




Thermostat Thermostate

Group 1 . 21 Gruppe 1 . 21

Engine Motor






Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
044 121 113 replaces old no.: ersetzt alte Nr.:	9520 1503	thermostat 87 – 102 °C with round seal ≈ 038 121 119 B	Audi	Audi 80/90/Avant Audi 80/90/Avant quattro Audi 100/Avant Audi 100/Avant quattro Audi 80/90/Avant Audi A2 Audi A3/S3/Sportb./Lim./quattro Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A4/S4 Cabrio./quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Audi Cabriolet Audi Coupe	1973 – 1996 1985 – 1996 1977 – 1994 1985 – 1994 1985 – 1987 2000 – 2005 1997 – 2013 1995 – 2008 1995 – 2008 2007 – 2009 1995 – 2005 1995 – 2005 1992 – 2000 1981 – 1996
056 121 113 D		Thermostat 87 – 102 °C mit O-Ring ≈ 038 121 119 B	Seat	Alhambra Altea Arosa Cordoba Cordoba/Vario Ibiza/ST Inca Inca RA Leon/Leon 4 Toledo	1996 – 2010 2004 – 2013 1997 – 2004 2000 – 2002 1993 – 2009 1993 – 2011 1996 – 2003 1999 – 2001 2000 – 2013 1992 – 2009
			Skoda	Fabia Fabia IND Felicia Octavia Pick Up Roomster Superb	2000 – 2010 2009 – 2014 1995 – 2001 1997 – 2013 1996 – 2001 2006 – 2010 2002 – 2013
			VW	Beetle Beetle Cabrio Bora/Variant/4Motion Caddy Campmob. (Typ2/Transp./LT) Corrado Fox-Africa Fox-EU Gol Golf Golf/Variant/4Motion Golf/Var.-syn./Rall./Coun. Golf Cabriolet Golf Plus Golf Variant Jetta/syncro Lupo/Lupo 3L TDI Mod.181/Ittis Parati Passat/4Motion/Santana Passat syncro Polo/Derby/Vento-IND Polo Classic/Variant Polo Lim.(Stufenh./Sedan) Saveiro Scirocco Sharan/syncro/4Motion Touran Transporter Typ 2/syncro Vento-EU Diesel-Ind.-Engine	1999 – 2010 2003 – 2010 1999 – 2005 1983 – 2011 2004 – 2010 1989 – 1995 2004 – 2010 2005 – 2012 2004 – 2010 1975 – 1998 1998 – 2009 1986 – 1998 1979 – 2002 2005 – 2009 1994 – 1999 1979 – 2011 1999 – 2006 1979 – 1988 2004 – 2010 1974 – 2011 1985 – 1999 1995 – 2010 1996 – 2002 2004 – 2006 2005 – 2010 1974 – 1992 1996 – 2010 2003 – 2010 1991 – 2010 1985 – 1992 1992 – 1998 1990 – 2015



Pulley with freewheel Riemenscheibe mit Freilauf

Group 9 . 03 Gruppe 9 . 03

Electrics Elektrik

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
022 903 119 C	9515 6001	V-belt pulley with freewheel Keilrippen-Riemen- scheibe mit Freilauf	Audi Seat Skoda VW		1997 – 2014 1996 – 2015 1997 – 2015 1977 – 2015
					
022 903 119 D	9515 6002	V-belt pulley with freewheel Keilrippen-Riemen- scheibe mit Freilauf	Audi Skoda VW	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A6/Avant Audi A6/S6/Avant quattro Superb Passat/4Motion/Santana	1995 – 2008 1999 – 2008 1998 – 2005 1998 – 2005 2002 – 2008 2003 – 2005
					
028 903 119 AN	9515 6003	V-belt pulley with freewheel Keilrippen-Riemen- scheibe mit Freilauf	Audi	Audi A4/Avant Audi A4/S4/Avant/quattro Audi A6/Avant	1995 – 1999 1995 – 1999 1998 – 2001
					
028 903 119 AP	9515 6004	V-belt pulley with freewheel Keilrippen-Riemen- scheibe mit Freilauf	Seat Skoda VW	Arosa Felicia Pick Up Caddy	1997 – 2003 1995 – 2001 1996 – 2001 1997 – 2001
					
028 903 119 AQ	9515 6005	V-belt pulley with freewheel Keilrippen-Riemen- scheibe mit Freilauf	Seat Skoda VW	Alhambra, Arosa, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Inca, Inca RA, Toledo Felicia, Pick Up Caddy, Crafter, Golf, Golf/Var.-syn./Rall./Coun., Golf Cabriolet, Golf Variant, Passat/4Motion/Santana, Polo/Derby/Vento-IND, Polo Classic/Variant, Sharan/syncro/4Motion, Transporter, Transporter syncro, Vento-EU	1996 – 2003 1995 – 2001 1988 – 2015
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 028 903 119 AA 					

BMW – BMW

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
BMW			BMW			BMW		
11 12 2 247 056	1005 0115	11	11 31 4 609 483	1005 0113	15	11 51 1 310 672	1020 0119	46
11 14 1 247 393	1018 4202	33	11 31 7 532 056	1005 0114	15	11 51 1 312 574	1020 0119	46
11 14 1 706 982	1018 4202	33	11 31 7 534 772	1005 0113	15	11 51 1 315 211	1020 0119	46
11 28 1 247 647	1020 7301	16	11 31 7 565 868	1005 0113	15	11 51 1 315 292	1020 0127	47
11 28 1 427 252	1020 7300	16	11 31 7 567 680	1005 0105	14	11 51 1 315 563	1020 0127	47
11 28 1 432 104	1020 7301	16	11 31 7 582 036	1005 0113	15	11 51 1 401 284	1020 0118	46
11 28 1 433 571	1020 7302	17	11 31 7 584 723	1005 0114	15	11 51 1 402 427	1020 0118	46
11 28 1 435 594	1003 0114	25	11 31 7 593 309	1005 0113	15	11 51 1 405 720	1020 0118	46
11 28 1 440 378	1003 0117	25	11 31 7 597 895	1005 0113	15	11 51 1 406 650	1020 0118	46
11 28 1 702 013	1020 7303	25	11 31 7 598 956	1005 0113	15	11 51 1 407 113	1020 0136	47
11 28 1 704 500	1003 0112	25	11 31 7 601 809	1005 0113	15	11 51 1 407 806	1020 0136	47
11 28 1 722 789	1020 7300	16	11 31 7 797 901	1005 0112	15	11 51 1 433 712	1020 0113	37
11 28 1 726 181	1003 0106	31	11 31 8 576 201	1005 0112	15	11 51 1 433 828	1020 0113	37
11 28 1 726 343	1003 0107	27	11 32 1 748 881	1005 0903	7	11 51 1 437 648	1020 0113	37
11 28 1 730 571	1003 0106	31	11 32 1 748 884	1005 0903	7	11 51 1 485 846	1020 0131	51
11 28 1 731 220	1003 0111	26	11 33 1 247 054	1005 0900	7	11 51 1 490 591	1020 0143	52
11 28 1 731 838	1003 0113	26	11 33 1 264 549	1005 0101	10	11 51 1 707 192	1020 0109	36
11 28 1 735 899	1020 7300	16	11 33 1 271 429	1005 0101	10	11 51 1 707 193	1020 0109	36
11 28 1 736 724	1020 7304	26	11 33 1 271 833	1005 0102	10	11 51 1 713 266	1020 0130	41
11 28 1 738 061	1003 0106	31	11 33 1 276 056	1005 0102	10	11 51 1 715 292	1020 0111	36
11 28 1 738 605	1003 0106	31	11 33 1 433 672	1005 0900	7	11 51 1 720 881	1020 0109	36
11 28 1 742 013	1020 7305	26	11 33 1 709 063	1005 0103	10	11 51 1 720 883	1020 0109	36
11 28 1 742 859	1020 7307	27	11 33 1 712 010	1005 0900	7	11 51 1 720 892	1020 0109	36
11 28 1 747 461	1020 7303	25	11 33 1 714 604	1005 0900	7	11 51 1 720 893	1020 0109	36
11 28 1 748 130	1003 0106	31	11 33 1 715 458	1005 0900	7	11 51 1 721 337	1020 0111	36
11 28 1 748 131	1003 0107	27	11 33 1 721 698	1005 0900	7	11 51 1 721 872	1020 0112	37
11 28 1 748 832	1020 7300	16	11 33 2 247 722	1005 0904	7	11 51 1 722 536	1020 0113	37
11 28 2 243 592	1003 0108	27	11 33 2 248 878	1005 0115	11	11 51 1 725 797	1020 0120	39
11 28 2 243 702	1003 0109	28	11 33 2 249 817	1005 0904	7	11 51 1 727 123	1020 0124	36
11 28 2 244 754	1003 0108	27	11 33 7 512 116	1005 0905	8	11 51 1 727 468	1020 0112	37
11 28 2 245 087	1003 0116	27	11 33 7 532 046	1005 0117	12	11 51 1 729 359	1020 0120	39
11 28 2 245 166	1003 0109	28	11 33 7 542 421	1005 0116	11	11 51 1 729 741	1020 0121	39
11 28 2 247 435	1003 0110	28	11 33 7 548 690	1005 0906	8	11 51 1 729 855	1020 0121	39
11 28 2 354 130	1020 7318	22	11 33 7 549 632	1005 0907	8	11 51 1 730 414	1020 0113	37
11 28 2 354 131	1020 7601	22	11 33 7 549 633	1005 0908	9	11 51 1 731 680	1020 0117	38
11 28 7 500 560	1003 0115	28	11 33 7 559 797	1005 0117	12	11 51 1 734 269	1020 0124	36
11 28 7 511 474	1020 7605	28	11 33 7 605 330	1005 0909	9	11 51 1 734 595	1020 0112	37
11 28 7 512 758	1020 7328	17	11 33 7 797 710	1005 0118	12	11 51 1 734 602	1020 0112	37
11 28 7 515 865	1020 7306	29	11 33 7 812 893	1005 0118	12	11 51 1 736 146	1020 0117	38
11 28 7 516 847	1003 0118	29	11 33 8 576 634	1005 0118	12	11 51 1 736 203	1020 0122	38
11 28 7 524 267	1020 7322	17	11 33 8 614 951	1005 0910	9	11 51 1 740 241	1020 0113	37
11 28 7 530 314	1020 7326	18	11 34 7 556 422	1005 0117	12	11 51 1 741 001	1020 0117	38
11 28 7 535 860	1003 0124	29	11 41 1 706 809	1018 9202	13, 33	11 51 1 741 002	1020 0122	38
11 28 7 556 251	1003 0121	29	11 41 1 726 671	1018 0110	34	11 51 1 741 980	1020 0125	39
11 28 7 557 851	1003 0125	30	11 41 1 730 475	1018 0109	34	11 51 1 742 498	1020 0117	38
11 28 7 558 752	1020 7310	18	11 41 1 740 154	1018 0109	34	11 51 1 742 517	1020 0122	38
11 28 7 558 969	1020 7311	18	11 41 1 740 155	1018 0110	34	11 51 1 742 647	1020 0123	38
11 28 7 563 927	1020 7327	19	11 41 1 740 852	1018 0113	35	11 51 1 744 243	1020 0113	37
11 28 7 603 347	1020 7312	19	11 41 1 748 146	1018 0114	35	11 51 1 790 472	1020 0144	43
11 28 7 786 880	1020 7319	22	11 41 1 748 153	1018 0111	35	11 51 2 243 003	1020 0116	37
11 28 7 790 447	1020 7325	19	11 51 0 004 135	1020 0124	36	11 51 2 244 333	1020 0116	37
11 28 7 790 448	1003 0119	30	11 51 0 004 161	1020 0121	39	11 51 2 245 687	1020 0116	37
11 28 7 799 464	1003 0122	30	11 51 0 004 162	1020 0120	39	11 51 2 246 961	1020 0128	40
11 28 7 799 851	1020 7313	20	11 51 0 004 163	1020 0117	38	11 51 2 247 552	1020 0128	40
11 28 7 799 859	1003 0123	30	11 51 0 004 164	1020 0122	38	11 51 2 248 996	1020 0133	40
11 28 7 800 333	1020 7314	20	11 51 0 007 039	1020 0124	36	11 51 2 354 055	1020 0133	40
11 28 7 800 334	1020 7315	20	11 51 0 007 040	1020 0121	39	11 51 2 354 057	1020 0134	42
11 28 7 800 562	1003 0120	31	11 51 0 007 041	1020 0120	39	11 51 4 738 427	1020 0152	44
11 28 7 807 021	1020 7602	22	11 51 0 007 042	1020 0117	38	11 51 7 500 597	1020 1506	50
11 28 7 810 807	1020 7316	21	11 51 0 007 043	1020 0122	38	11 51 7 503 884	1020 0113	37
11 28 7 823 199	1020 7317	21	11 51 0 032 679	1020 0116	37	11 51 7 504 040	1020 0113	37
11 28 7 838 797	1020 7300	16	11 51 0 150 972	1020 0139	42	11 51 7 507 849	1020 0139	42
11 28 7 841 228	1003 0106	31	11 51 0 393 336	1020 0130	41	11 51 7 508 496	1020 0139	42
11 28 8 624 196	1020 7326	18	11 51 0 393 338	1020 0112	37	11 51 7 509 985	1020 0113	37
11 31 1 439 552	1005 0106	14	11 51 0 393 339	1020 0125	39	11 51 7 510 803	1020 0131	51
11 31 1 439 851	1005 0105	14	11 51 0 393 340	1020 0123	38	11 51 7 511 220	1020 0140	42
11 31 1 703 747	1005 4201	13	11 51 0 393 730	1020 0129	40	11 51 7 511 221	1020 0140	42
11 31 2 248 504	1005 0108	14	11 51 0 393 731	1020 0128	40	11 51 7 513 062	1020 0131	51
11 31 4 552 380	1005 0114	15	11 51 1 309 529	1020 0119	46	11 51 7 515 778	1020 0140	42

BMW – Mercedes-Benz

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
BMW			BMW			Mercedes-Benz		
11 51 7 520 123	1020 0143	52	11 53 1 713 040	1020 1504	48	601 011 0371	2001 7114	60
11 51 7 524 551	1020 0135	41	11 53 1 721 002	1020 1500	48	603 011 0571	2001 7115	60
11 51 7 524 552	1020 0135	41	11 53 1 733 803	1020 1501	48	611 011 0071	2001 7114	60
11 51 7 527 799	1020 0113	37	11 53 1 743 528	1020 1501	48	611 011 0171	2001 7115	60
11 51 7 527 910	1020 0113	37	11 53 1 743 542	1020 1501	48	271 016 0369	2001 7119	60
11 51 7 531 859	1020 0151	41	11 53 2 243 126	1020 1502	49	601 030 3320	2003 2019	61
11 51 7 531 860	1020 0151	41	11 53 2 244 151	1020 1502	49	601 030 3620	2003 2019	61
11 51 7 548 263	1020 0154	45	11 53 2 246 199	1020 1502	49	601 030 3820	2003 2020	61
11 51 7 548 264	1020 0154	45	11 53 2 247 019	1020 1510	50	601 030 4020	2003 2019	61
11 51 7 550 484	1020 0147	52	11 53 7 509 227	1020 1508	49	601 030 4120	2003 2020	61
11 51 7 586 779	1020 0151	41	11 53 7 510 959	1020 1507	50	601 030 4320	2003 2019	61
11 51 7 586 780	1020 0139	42	11 53 7 511 083	1020 1501	48	601 030 4420	2003 2020	61
11 51 7 586 781	1020 0135	41	11 53 7 511 580	1020 1500	48	601 030 4620	2003 2019	61
11 51 7 648 827	1020 0147	52	12 31 7 505 910	1015 6001	32	601 030 4720	2003 2020	61
11 51 7 785 015	1020 0129	40	12 31 7 505 927	1015 6003	32	611 030 0320	2003 2018	62
11 51 7 786 192	1020 0134	42	12 31 7 516 099	1015 6001	32	611 030 0520	2003 2018	62
11 51 7 786 736	1020 0129	40	12 31 7 516 103	1015 6002	32	611 030 0720	2003 2018	62
11 51 7 788 305	1020 0141	43	12 31 7 516 105	1015 6003	32	646 030 0020	2003 2018	62
11 51 7 788 306	1020 0138	43	12 31 7 536 960	1015 6003	32	646 030 0220	2003 2018	62
11 51 7 790 135	1020 0144	43	12 31 7 550 001	1015 6003	32	601 038 1950	2003 5003	61
11 51 7 790 322	1020 0141	43	12 31 7 552 352	1015 6001	32	601 038 2050	2003 5003	61
11 51 7 790 471	1020 0141	43	12 31 7 552 353	1015 6002	32	611 038 0050	2003 5002	62
11 51 7 790 871	1020 0142	51	12 31 7 560 483	1015 6002	32	611 038 0150	2003 5002	62
11 51 7 791 833	1020 0141	43	12 31 7 561 555	1015 6004	32	102 038 0071	2003 7114	61
11 51 7 791 834	1020 0144	43	12 31 7 570 152	1015 6003	32	102 038 0271	2003 7114	61
11 51 7 794 244	1020 0138	43	12 31 7 576 515	1015 6004	32	111 038 0071	2003 7114	61
11 51 7 794 247	1020 0138	43	64 55 1 726 699	1003 0116	27	112 038 0071	2003 7118	62
11 51 7 801 063	1020 0145	44	64 55 1 748 321	1003 0116	27	161 038 3071	2003 7114	61
11 51 7 801 064	1020 0145	44	64 55 2 244 172	1003 0116	27	651 050 0000	2005 0153	69
11 51 7 801 609	1020 0144	43	64 55 2 244 173	1003 0116	27	651 050 0100	2005 0153	69
11 51 7 805 808	1020 0141	43	64 55 2 245 584	1020 7308	31	651 050 0700	2005 0153	69
11 51 7 805 810	1020 0144	43	64 55 2 354 034	1020 7603	23	651 050 0800	2005 0153	69
11 51 7 805 812	1020 0145	44	64 55 2 354 036	1020 7604	23	102 050 0011	2005 0123	66
11 51 7 805 992	1020 0150	51	64 55 7 786 076	1020 7320	23	102 050 0111	2005 0123	66
11 51 7 806 349	1020 0138	43	64 55 7 786 194	1020 7321	24	102 050 0411	2005 0123	66
11 51 7 807 311	1020 0149	44	64 55 7 786 545	1020 7606	24	102 050 1011	2005 0123	66
11 51 7 823 428	1020 0153	45	64 55 7 786 706	1020 7607	24	103 050 0611	2005 0124	66
11 51 7 823 429	1020 0152	44	64 55 7 786 711	1020 7323	24	104 050 0511	2005 0134	67
11 51 7 829 914	1020 0131	51	64 55 7 787 371	1020 7324	24	104 050 0711	2005 0134	67
11 51 7 829 922	1020 0131	51	64 55 7 788 684	1020 7608	23	111 050 0111	2005 0136	66
11 51 7 831 907	1020 0137	46				111 050 0211	2005 0136	66
11 51 7 831 908	1020 0146	47				111 050 0311	2005 0136	66
11 51 7 838 118	1020 0137	46				111 050 0411	2005 0136	66
11 51 7 838 135	1020 0146	47				112 050 0511	2005 0144	66
11 51 7 838 159	1020 0137	46				112 050 0711	2005 0144	66
11 51 7 838 160	1020 0146	47				112 050 0811	2005 0144	66
11 51 8 512 269	1020 0153	45				120 050 0111	2005 0134	67
11 51 8 512 497	1020 0153	45				120 050 0211	2005 0134	67
11 51 8 516 435	1020 0153	45				271 050 0311	2005 0147	67
11 51 8 604 888	1020 0147	52				271 050 0411	2005 0147	67
11 51 9 061 160	1020 0109	36				271 050 0611	2005 0147	67
11 51 9 068 606	1020 0116	37				272 050 0111	2005 0155	67
11 51 9 069 529	1020 0116	37				272 050 0311	2005 0156	67
11 51 9 069 929	1020 0116	37				272 050 0711	2005 0156	67
11 51 9 070 760	1020 0109	36				272 050 0811	2005 0156	67
11 51 9 070 761	1020 0109	36				601 050 0111	2005 0127	68
11 51 9 070 762	1020 0111	36				601 050 0311	2005 0127	68
11 51 9 070 763	1020 0111	36				601 050 0611	2005 0127	68
11 53 0 139 877	1020 1508	49				601 050 0711	2005 0127	68
11 53 1 265 085	1020 1503	48				606 050 0111	2005 0135	68
11 53 1 436 042	1020 1509	49				606 050 0211	2005 0135	68
11 53 1 436 823	1020 1508	49				611 050 0011	2005 0137	68
11 53 1 437 040	1020 1508	49				611 050 0211	2005 0137	68
11 53 1 437 085	1020 1509	49				628 050 0011	2005 0150	69
11 53 1 466 173	1020 1503	48				628 050 0311	2005 0150	69
11 53 1 466 174	1020 1504	48				640 050 0111	2005 0137	68
11 53 1 468 057	1020 1501	48				640 050 0211	2005 0148	68
11 53 1 710 953	1020 1504	48				640 050 0311	2005 0148	68
11 53 1 712 043	1020 1501	48				642 050 0211	2005 0150	69

Mercedes-Benz – Mercedes-Benz

Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
Mercedes-Benz			Mercedes-Benz			Mercedes-Benz		
642 050 0311	2005 0150	69	611 053 0731	2005 3162	58	646 180 1401	2018 0139	77
651 050 0011	2005 0153	69	601 053 0032	2005 3212	57	646 180 1601	2018 0173	77
668 050 0011	2005 0149	69	601 053 0132	2005 3212	57	647 180 0001	2018 0179	77
668 050 0111	2005 0149	69	601 053 0332	2005 3212	57	647 180 0201	2018 0179	77
601 050 0624	2005 2927	55	601 053 0632	2005 3204	57	102 180 0104	2058 1802	53
601 050 0724	2005 2924	55	601 053 0832	2005 3204	57	102 180 0204	2058 1802	53
601 050 0924	2005 3014	55	601 053 0932	2005 3205	57	102 180 0404	2058 1802	53
601 050 1024	2005 3011	55	611 053 0032	2005 3213	58	102 180 0504	2058 1803	53
606 050 0724	2005 2925	56	615 053 0072	2005 7200	70	112 180 0043	2001 4309	54
606 050 0824	2005 2925	56	621 053 0172	2005 7200	70	112 180 0143	2001 4309	54
606 050 0924	2005 2926	56	102 055 0001	2005 0121	63	112 180 0443	2001 4309	54
000 050 0225	2005 0913	64	102 055 0101	2005 0128	63	601 180 0843	2001 4306	54
104 050 0925	2005 0913	64	102 055 0301	2005 0128	63	603 180 0043	2001 4307	54
104 050 1025	2005 0913	64	102 055 0501	2005 0128	63	603 180 0143	2001 4307	54
104 050 1225	2005 0913	64	615 055 0201	2005 0102	63	604 180 0043	2001 4305	54
111 050 0025	2005 0913	64	615 055 0005	2005 3103	70	604 180 0143	2001 4305	54
119 050 0325	2005 0913	64	616 055 0005	2005 3103	70	605 180 0043	2001 4308	54
119 050 0825	2005 0913	64	617 055 0005	2005 3104	70	611 180 0043	2001 4305	54
601 050 0325	2005 0912	65	621 055 0205	2005 3103	70	126 180 0044	2018 5001	78
601 050 0425	2005 0912	65	621 055 0505	2005 3103	70	615 180 0044	2018 5004	78
601 050 0525	2005 0912	65	278 150 0060	2015 6019	74	615 180 0144	2018 5008	78
601 050 0725	2005 0912	65	602 150 0060	2015 6002	71	110 180 0355	2058 1800	78
601 050 0825	2005 0912	65	604 150 0060	2015 6002	71	611 184 0280	2018 8005	79
611 050 0025	2005 0920	65	604 150 0160	2015 6001	72	102 186 0007	2018 3503	78
611 050 0225	2005 0920	65	604 150 0360	2015 6002	71	110 186 0007	2018 3503	78
102 050 0133	2005 0128	63	604 150 0460	2015 6013	72	611 188 0301	2018 6513	79
102 050 0633	2005 0128	63	604 150 0560	2015 6001	72	612 188 0101	2018 6513	79
615 050 0033	2005 0102	63	604 150 0660	2015 6013	72	646 188 0301	2018 6513	79
615 050 0133	2005 0102	63	611 150 0160	2015 6003	72	000 200 0301	9520 0112	86
615 050 0233	2005 0102	63	611 150 0360	2015 6004	72	000 200 0701	9520 0112	86
615 050 0333	2005 0102	63	640 150 0160	2015 6007	74	102 200 0301	2020 0113	80
615 050 0433	2005 0102	63	640 150 0360	2015 6007	74	102 200 0401	2020 0113	80
616 050 0233	2005 0115	63	640 150 0560	2015 6007	74	102 200 0901	2020 0114	80
616 050 0333	2005 0115	63	640 150 0660	2015 6007	74	102 200 1101	2020 0113	80
621 050 0233	2005 0102	63	640 150 0760	2015 6007	74	102 200 3901	2020 0139	80
642 050 0133	2005 0151	63	640 150 0960	2015 6007	74	102 200 4201	2020 0114	80
651 050 0033	2005 0152	63	642 150 0360	2015 6014	73	102 200 4301	2020 0113	80
103 050 0080	2005 0911	64	642 150 0660	2015 6014	73	102 200 4901	2020 0139	80
113 050 0080	2005 0916	64	642 150 0760	2015 6015	73	102 200 5001	2020 0139	80
113 050 0280	2005 0917	64	642 150 0860	2015 6016	73	102 200 6201	2020 0139	80
113 050 0380	2005 0917	64	646 150 0260	2015 6006	74	103 200 0401	2020 0131	81
601 050 0080	2005 0912	65	646 150 0360	2015 6006	74	103 200 0501	2020 0133	81
601 050 0380	2005 0912	65	166 155 0215	2015 6020	71	103 200 0601	2020 0133	81
642 050 0080	9505 0907	65	271 155 0115	2015 6017	71	103 200 0701	2020 0131	81
642 050 0180	9505 0907	65	271 155 0215	2015 6018	71	103 200 1601	2020 0131	81
651 050 0080	2005 0921	65	611 155 0015	2015 6004	72	103 200 1701	2020 0131	81
615 052 0106	2005 5002	70	611 155 0215	2015 6003	72	103 200 1801	2020 0133	81
617 052 0106	2005 5001	70	611 155 0315	2015 6005	73	103 200 1901	2020 0133	81
621 052 0106	2005 5002	70	611 155 0415	2015 6004	72	103 200 2001	2020 0131	81
000 052 0116	2005 0154	69	611 155 0515	2015 6005	73	103 200 2101	2020 0133	81
000 052 0516	2005 0154	69	611 155 0715	2015 6005	73	103 200 2601	2020 0131	81
606 053 1229	2005 2925	56	646 155 0115	2015 6019	74	103 200 2701	2020 0133	81
606 053 1329	2005 2926	56	648 155 0015	2015 6006	74	103 200 3701	2020 0131	81
611 053 0329	2005 2929	56	668 155 0015	2015 6008	74	103 200 3801	2020 0133	81
616 053 0029	2005 2923	55	668 155 0715	2015 6008	74	104 200 0301	2020 0142	82
616 053 0329	2005 2923	55	271 155 0016	2015 6017	71	104 200 0801	2020 0140	82
621 053 1329	2005 2923	55	601 180 0101	2018 0137	75	104 200 1301	2020 0144	84
621 053 1529	2005 2923	55	601 180 0801	2018 0137	75	104 200 2701	2020 0144	84
606 053 0230	2005 3012	56	601 180 1401	2018 0162	76	104 200 2801	2020 0145	83
606 053 0330	2005 3013	56	602 180 1001	2018 0152	75	104 200 2901	2020 0142	82
616 053 0030	2005 3010	55	602 180 1301	2018 0154	75	104 200 3001	2020 0144	84
616 053 0330	2005 3010	55	602 180 1701	2018 0154	75	104 200 3101	2020 0140	82
621 053 3630	2005 3010	55	602 180 1801	2018 0152	75	104 200 3201	2020 0144	84
601 053 0031	2005 3160	57	602 180 2201	2018 0154	75	104 200 3301	2020 0145	83
601 053 0131	2005 3160	57	602 180 2501	2018 0175	76	104 200 4401	2020 0145	83
601 053 0331	2005 3160	57	602 180 3001	2018 0152	75	104 200 4501	2020 0149	83
601 053 0531	2005 3157	57	642 180 2001	2018 0140	76	104 200 4601	2020 0148	84
611 053 0131	2005 3161	58	642 180 2101	2018 0156	76	104 200 4701	2020 0149	83
611 053 0531	2005 3162	58	646 180 0301	2018 0139	77	104 200 4801	2020 0148	84

Mercedes-Benz – Mercedes-Benz

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
Mercedes-Benz			Mercedes-Benz			Mercedes-Benz		
104 200 4901	2020 0154	85	613 200 0701	2020 0188	98	102 200 0920	2020 0139	80
104 200 5401	2020 0174	85	613 200 0901	2020 0199	98	110 200 0120	2020 0106	89
104 200 5701	2020 0174	85	628 200 0101	2020 0001	100	110 200 0920	2020 0106	89
104 200 5801	2020 0172	85	642 200 0701	2020 0014	100	110 200 1720	2020 0106	89
111 200 0401	2020 0151	87	642 200 1001	2020 0022	100	115 200 0020	2020 0106	89
111 200 2101	2020 0169	86	642 200 1301	2020 0014	100	121 200 0920	2020 0106	89
111 200 2201	2020 0163	87	642 200 1701	2020 0014	100	166 200 0320	2020 0168	92
111 200 2301	2020 0162	86	642 200 2201	2020 0014	100	166 200 0420	2020 0168	92
111 200 2401	2020 0166	86	646 200 1001	2020 0194	100	166 200 0520	2020 0168	92
111 200 3801	2020 0169	86	646 200 1601	2020 0194	100	166 200 0620	2020 0168	92
111 200 3901	2020 0166	86	647 200 0001	2020 0013	101	166 200 0720	2020 0168	92
111 200 4001	2020 0151	87	647 200 0101	2020 0013	101	601 200 0220	2020 0122	95
111 200 4101	2020 0163	87	651 200 0201	2020 0135	102	601 200 0720	2020 0122	95
111 200 4201	2020 0185	87	651 200 0301	2020 0027	101	601 200 0920	2020 0122	95
111 200 4301	2020 0186	87	651 200 0401	2020 0136	102	601 200 1120	2020 0153	95
112 200 0201	2020 0164	88	651 200 1101	2020 0024	103	602 200 0020	2020 0123	96
112 200 0401	2020 0164	88	651 200 1301	2020 0024	103	602 200 0120	2020 0123	96
112 200 0501	2020 0175	88	651 200 1901	2020 0024	103	602 200 0220	2020 0123	96
112 200 1101	2020 0164	88	651 200 2101	2020 0028	101	602 200 0420	2020 0123	96
112 200 1201	2020 0175	88	651 200 2301	2020 0135	102	602 200 0520	2020 0123	96
112 200 1301	2020 0167	88	651 200 3301	2020 0136	102	605 200 0120	2020 0157	96
112 200 1401	2020 0164	88	651 200 3501	2020 0029	102	605 200 0320	2020 0157	96
112 200 1501	2020 0175	88	651 200 3701	2020 0030	103	605 200 0520	2020 0157	96
113 200 0101	2020 0165	88	651 200 4101	2020 0031	103	605 200 0820	2020 0157	96
116 200 0701	2020 0100	90	651 200 6401	2020 0024	103	606 200 0020	2020 0123	96
116 200 0801	2020 0100	90	102 200 0814	2021 1402	111	616 200 0420	2020 0121	99
116 200 0901	2020 0100	90	102 200 1214	2021 1402	111	616 200 0520	2020 0121	99
116 200 1101	2020 0129	90	102 200 1414	2021 1402	111	616 200 0720	2020 0121	99
116 200 1201	2020 0129	90	103 200 0114	2021 1406	112	617 200 0020	2020 0111	99
116 200 1301	2020 0129	90	111 200 0214	2021 1404	114	617 200 0320	2020 0111	99
116 200 1401	2020 0129	90	111 200 0414	2021 1404	114	617 200 0520	2020 0134	99
116 200 1601	2020 0129	90	112 200 0014	2021 1405	115	617 200 0620	2020 0111	99
116 200 1701	2020 0129	90	601 200 0314	2021 1406	112	617 200 0720	2020 0134	99
117 200 0001	2020 0100	90	601 200 0514	2021 1406	112	642 200 0220	2020 0907	110
117 200 0201	2020 0100	90	603 200 0114	2021 1406	112	642 200 0420	2020 0907	110
117 200 0301	2020 0100	90	603 200 0314	2021 1406	112	103 200 0928	2020 0900	109
117 200 0801	2020 0100	90	603 200 0614	2021 1403	117	103 200 1128	2020 0900	109
117 200 2801	2020 0102	90	604 200 0114	2021 1406	112	103 200 1728	2020 0900	109
117 200 2901	2020 0119	91	604 200 0214	2021 1403	117	103 200 1828	2020 0900	109
117 200 3301	2020 0119	91	604 200 0314	2021 1406	112	104 200 0428	2020 0901	109
117 200 3801	2020 0102	90	100 200 0715	5520 1500	108	104 200 0528	2020 0901	109
119 200 0401	2020 0152	91	110 200 0515	2020 1501	104	104 200 0628	2020 0902	109
119 200 0901	2020 0152	91	110 200 0615	2020 1501	104	104 200 0728	2020 0902	109
119 200 1501	2020 0152	91	111 200 0315	2020 1511	105	104 200 1328	2020 0903	109
119 200 2101	2020 0155	91	111 200 0415	2020 1512	104	104 200 1528	2020 0904	110
120 200 0701	2020 0170	92	111 200 0815	2020 1517	105	104 200 2028	2020 0905	110
120 200 1101	2020 0170	92	111 200 0915	2020 1512	104	104 200 2128	2020 0906	110
137 200 0601	2020 0197	94	112 200 0015	2020 1516	105	102 200 0036	2058 2202	111
271 200 0201	2020 0196	93	271 200 0015	2020 1518	105	102 200 0236	2058 2202	111
271 200 0401	2020 0196	93	601 200 0015	2020 1505	106	103 200 0036	2058 2203	112
271 200 1001	2020 0196	93	601 200 0115	2020 1506	106	103 200 0136	2058 2203	112
272 200 0401	2020 0021	93	602 200 0015	2020 1506	106	103 200 0236	2058 2203	112
272 200 0901	2020 0021	93	603 200 0015	2020 1506	106	102 200 3370	2058 2200	111
272 200 1001	2020 0128	93	611 200 0115	2020 1519	106	102 200 3470	2058 2200	111
272 200 1301	2020 0012	94	611 200 0215	2020 1522	108	102 200 6070	2058 2200	111
272 200 1401	2020 0132	93	611 200 0315	2020 1515	107	102 200 6670	2058 2200	111
272 200 1501	2020 0012	94	611 200 0415	2020 1521	106	102 200 6970	2058 2200	111
272 200 1601	2020 0012	94	611 200 0515	2020 1515	107	102 200 7570	2058 2201	111
273 200 0201	2020 0118	94	611 200 0615	2020 1520	107	102 200 7770	2058 2201	111
275 200 0101	2020 0197	94	611 200 0715	2020 1522	108	103 200 0470	2020 7304	112
611 200 0201	2020 0158	97	615 200 1315	2020 1507	107	103 200 0570	2003 0100	122
611 200 0401	2020 0187	97	616 200 0415	2020 1507	107	103 200 0670	2020 7304	112
611 200 0501	2020 0191	97	617 200 1815	2020 1508	107	103 200 0770	2020 7304	112
611 200 0801	2020 0191	97	646 200 0015	2020 1523	108	103 200 0870	2020 7304	112
611 200 1001	2020 0187	97	646 200 1215	2020 1522	108	104 200 0470	2003 0107	122
611 200 1101	2020 0191	97	102 200 0120	2020 0114	80	104 200 0570	2020 7306	112
611 200 1201	2020 0158	97	102 200 0320	2020 0113	80	104 200 0870	2020 7312	113
611 200 1601	2020 0191	97	102 200 0520	2020 0139	80	104 200 1070	2003 0109	113
612 200 0101	2020 0198	98	102 200 0620	2020 0139	80	111 200 0070	2003 0106	114

Mercedes-Benz – Porsche

Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
Mercedes-Benz			Mercedes-Benz			Porsche		
111 200 0670	2020 7307	114	137 202 0119	2003 0129	124	048 121 011	9520 0114	139
111 200 0770	2020 7307	114	166 202 0319	2003 0116	129	060 121 010	9520 0114	139
111 200 1270	2020 7307	114	166 202 0419	2003 0118	129	060 121 010 X	9520 0114	139
111 200 1470	2020 7307	114	166 202 0519	2003 0115	129	060 121 011	9520 0114	139
112 200 0070	2020 7316	115	166 202 0619	2003 0115	129	900 174 049 40	7520 4500	143
112 200 0170	2020 7316	115	166 202 0719	2003 0116	129	901 107 351 01	7518 5302	132
112 200 0370	2020 7316	115	166 202 0819	2003 0118	129	928 105 139 02	7503 3500	138
112 200 0870	2020 7316	115	266 202 0019	2003 0118	129	928 105 512 05	7503 0101	136
112 200 0970	2020 7316	115	272 202 0119	2003 0145	125	928 105 512 07	7503 0101	136
119 200 0370	2003 0108	122	272 202 0419	2003 0146	125	928 105 512 09	7503 0101	136
119 200 0470	2003 0112	122	272 202 0619	2003 0146	125	928 105 512 11	7503 0101	136
119 200 0970	2003 0114	113	272 202 0719	2003 0146	125	928 105 512 12	7503 0101	136
119 200 1470	2003 0114	113	272 202 1419	2003 0146	125	928 105 571 00	7503 0102	136
120 200 0470	2003 0110	123	274 202 0019	2003 0152	125	928 105 571 02	7503 0103	136
137 200 0270	2020 7335	116	275 202 1319	2003 0128	125	928 105 571 04	7503 0104	136
271 200 0270	2020 7362	116	640 202 0319	2003 0130	130	928 105 571 06	7503 0103	136
271 200 0470	2020 7363	116	640 202 0419	2003 0117	130	928 106 015 09	7520 0103	139
271 200 0570	2003 0143	124	668 202 0219	2003 0115	129	928 106 015 10	7520 0103	139
272 200 0070	2020 7364	116	668 202 0319	2003 0116	129	928 106 015 11	7520 0103	139
272 200 0270	2020 7364	116	668 202 0419	2003 0117	130	928 106 015 12	7520 0104	140
601 200 0770	2003 0101	126	668 202 0519	2003 0118	129	928 106 015 13	7520 0104	140
601 200 0970	2003 0102	126	668 202 0619	2058 2206	130	928 106 015 16	7520 0103	139
601 200 1070	2003 0103	126	668 202 1019	2058 2206	130	928 106 015 18	7520 0104	140
601 200 1270	2003 0111	126	668 202 1119	2058 2205	130	928 106 015 20	7520 0104	140
611 200 0270	2020 7311	119	606 202 0120	2020 7103	118	928 106 015 22	7520 0103	139
611 200 0370	2020 7311	119	601 202 0522	2020 1701	131	928 106 015 AX	7520 0103	139
611 200 0470	2020 7311	119	606 202 0022	2020 1707	118	928 106 015 X	7520 0104	140
611 200 0570	2020 7311	119	601 202 0071	2020 7102	117	928 106 134 04	7520 8000	140
642 200 0070	2020 7357	119	102 202 0172	2020 7201	111	928 106 134 05	7520 8001	140
642 200 0770	2020 7366	119	102 202 0272	2020 7201	111	928 106 134 06	7520 8000	140
642 200 0870	2020 7357	119	103 202 0172	2020 7200	112	928 106 915 AX	7520 0103	139
642 200 0970	2003 0140	127	271 203 0515	2020 1518	105	928 106 915 X	7520 0104	140
642 200 1070	2003 0140	127	001 203 6875	2020 1501	104	930 107 040 01	7558 1800	132
642 200 1170	2020 7366	119	001 203 6975	5520 1500	108	944 102 025 03	7503 0105	136
642 200 1370	2020 7357	119	001 203 8975	5520 1500	108	944 102 025 04	7503 0105	136
642 200 1570	2020 7367	119	001 203 9075	5520 1500	108	944 102 025 05	7503 0105	136
642 200 1670	2020 7366	119	002 203 3875	2020 1501	104	944 102 025 06	7503 0105	136
642 200 2370	2003 0150	127	002 203 7275	2020 1501	104	944 102 025 07	7503 0105	136
642 200 2570	2003 0150	127	002 203 7575	2020 1507	107	944 102 277 04	7503 0106	136
642 200 2670	2020 7367	119	002 203 7675	2020 1501	104	944 102 277 06	7503 0106	136
646 200 0270	2020 7311	119	002 203 7875	2020 1501	104	944 105 027 02	7503 0112	137
646 200 0570	2020 7311	119	002 203 8075	2020 1507	107	944 105 027 03	7503 0112	137
651 200 0070	2020 7368	120	002 203 8175	2020 1501	104	944 105 027 04	7503 0112	137
651 200 0270	2003 0148	128	005 203 2975	9520 1501	108	944 105 213 01	7503 9501	141
651 200 0370	2003 0151	128	112 203 0275	2020 1516	105	944 105 241 02	7503 0107	137
651 200 0470	2020 7361	120	271 203 0375	2020 1518	105	944 105 241 03	7503 0108	137, 141
651 200 0670	2003 0149	128	611 203 0475	2020 1522	108	944 105 241 04	7503 0108	137, 141
651 200 0770	2003 0147	128	611 203 0575	2020 1522	108	944 105 273 01	7503 0109	137
651 200 1270	2020 7360	120	611 203 1975	2020 1522	108	944 105 273 02	7503 0109	137
651 200 1370	2020 7370	120	271 206 0019	2003 0144	124	944 105 273 03	7503 0109	137
651 200 1670	2020 7368	120	611 234 0193	2003 0141	127	944 105 631 04	7503 0110	137
651 200 1770	2020 7368	120	414 981 0205	2020 9806	131	944 105 631 05	7503 0111	137
651 200 1870	2020 7361	120	601 981 0027	2020 9800	117	944 105 631 06	7503 0110	137
651 200 1970	2020 7371	121	601 981 0127	2020 9800	117	944 105 631 10	7503 0111	137
651 200 2170	2020 7372	121	601 981 0227	2020 9800	117	944 106 003 00	7520 0105	143
651 200 2270	2020 7373	121	111 990 0305	2020 7307	114	944 106 019 00	7520 1500	149
651 200 2370	2020 7369	121	102 990 0810	2001 7103	60	944 106 021 09	7520 0101	141
651 200 2470	2020 7373	121	601 990 0110	2001 7106	59	944 106 021 13	7520 0101	141
601 200 1373	2020 7300	117	601 990 0210	2001 7107	59	944 106 021 16	7520 0101	141
601 200 1773	2020 7300	117	601 990 0310	2001 7108	59	944 106 021 20	7520 0101	141
606 200 0073	2020 7301	118	603 990 0110	2001 7106	59	944 106 021 22	7520 0101	141
606 200 0173	2020 7301	118	603 990 0210	2001 7107	59	944 106 021 24	7520 0105	143
000 202 0019	2003 0113	123	603 990 0310	2001 7108	59	944 106 021 AX	7520 0105	143
000 202 0319	2003 0128	125	112 990 0212	2001 7120	60	944 106 021 X	7520 0105	143
000 202 0419	2003 0142	127	112 990 0312	2001 7120	60	944 106 132 03	7520 8001	143
000 202 0719	2003 0128	125	611 990 1322	2001 7121	60	944 106 132 04	7520 8001	143
000 202 0819	2003 0128	125	606 990 0040	2021 1503	118	944 106 132 12	7520 8001	143
000 202 0919	2003 0113	123	153 990 0251	2005 7201	70	944 106 313 00	7558 2002	142
111 202 0119	2003 0100	122				944 106 921 AX	7520 0105	143

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
Porsche			Porsche			VW		
944 106 921 X	7520 0105	143	997 106 011 05	7520 0108	145	115 050 000	8720 0100	186
946 106 033 00	7520 0114	147	997 106 011 06	7520 0108	145	115 050 001	8720 0100	186
948 106 011 03	7520 0107	147	997 106 011 70	7520 0110	145	115 050 002	8720 0102	186
948 106 011 04	7520 0107	147	997 106 011 71	7520 0110	145	007 070 243	8720 0102	186
948 106 033 01	7520 0112	147	997 106 011 72	7520 0110	145	007 070 246	8720 0102	186
948 106 115 03	7520 8004	147	997 106 340 00	7520 8003	145	007 070 251	8720 0101	186
951 106 021 01	7520 0102	142	999 084 092 02	7503 7201	141	059 109 075 D	9505 3301	154
951 106 021 04	7520 0102	142	999 701 113 50	7518 4501	132	059 109 075 E	9505 3301	154
951 106 021 08	7520 0102	142	999 701 465 40	7518 4501	132	036 109 181 A	9503 5801	156
951 106 021 10	7520 0102	142	999 707 112 40	7518 4501	132	036 109 181 B	9503 5801	156
951 106 021 X	7520 0102	142	999 707 112 4A	7518 4501	132	026 109 243	9503 0100	157
951 106 921 X	7520 0101	141	999 707 283 40	7520 4500	143	026 109 243 E	9503 0100	157
955 106 011 00	9520 0143	148	9A1 106 048 00	7520 0111	146	026 109 243 F	9503 0100	157
955 106 033 00	9520 0168	148	9A1 106 048 01	7520 0111	146	026 109 243 L	9503 0100	157
955 106 033 10	9520 0152	148	9A1 106 048 02	7520 0111	146	028 109 243 E	9503 0122	157
955 106 033 11	9520 0152	148	9A1 106 048 70	7520 0113	146	028 109 243 F	9503 0122	157
955 106 113 00	9520 1501	149	9A1 106 048 71	7520 0113	146	036 109 243 AF	9503 0140	156
955 106 126 00	9520 1509	149	9A1 106 048 72	7520 0113	146	036 109 243 AG	9503 0141	156
958 106 033 10	9520 0152	148				038 109 243	9503 0135	157
958 106 033 11	9520 0152	148				038 109 243 D	9503 0135	157
958 106 033 12	9520 0152	148				038 109 243 F	9503 0135	157
958 106 033 20	9520 0152	148				038 109 243 G	9503 0135	157
996 102 117 53	7503 0113	133				038 109 243 H	9503 0135	157
996 102 117 54	7503 0113	133				038 109 243 M	9503 0130	157
996 102 117 56	7503 0113	133				038 109 243 N	9503 0135	157
996 102 117 57	7503 0113	133				045 109 243 F	9503 0130	157
996 102 118 52	7503 0114	133				049 109 243	9503 0100	157
996 102 118 53	7503 0114	133				056 109 243 A	9503 0100	157
996 102 118 55	7503 0114	133				056 109 243 B	9503 0100	157
996 102 118 56	7503 0114	133				056 109 243 D	9503 0100	157
996 102 119 54	7503 0115	133				068 109 243	9503 0101	157
996 102 119 55	7503 0115	133				068 109 243 C	9503 0101	157
996 102 119 57	7503 0115	133				068 109 243 F	9503 0101	157
996 102 119 58	7503 0115	133				069 109 243 B	9503 0103	158
996 102 260 50	7520 7301	135				074 109 243 C	9503 0132	158
996 102 360 51	7503 7301	133				074 109 243 F	9503 0123	158
996 105 041 50	7505 0901	138				074 109 243 G	9503 0123	158
996 105 041 72	7505 0901	138				074 109 243 H	9503 0132	158
996 106 011 51	7520 0106	144				074 109 243 J	9503 0123	158
996 106 011 53	7520 0106	144				074 109 243 R	9503 0123	158
996 106 011 54	7520 0106	144				075 109 243 B	9503 0108	158
996 106 011 55	7520 0106	144				075 109 243 D	9503 0108	158
996 106 011 56	7520 0106	144				036 109 244 J	9503 0142	156
996 106 011 57	7520 0106	144				038 109 244 J	9503 0134	159
996 106 011 72	7520 0109	144				03L 109 244 D	9503 0126	158
996 106 011 74	7520 0109	144				058 109 244	9503 0126	158
996 106 011 75	7520 0109	144				00A 109 309	2005 0913	151
996 106 011 76	7520 0109	144				034 109 309	9505 0900	151
996 106 011 77	7520 0109	144				034 109 309 AD	9505 0900	151
996 106 013 57	7520 0901	150				034 109 309 N	9505 0900	151
996 106 013 59	7520 0901	150				036 109 309 F	9505 0911	151
996 106 125 52	7520 1501	150				038 109 309 A	9505 0906	151
996 106 125 53	7520 1501	150				038 109 309 B	9505 0906	151
996 106 125 70	7520 1502	150				038 109 309 C	9505 0906	151
996 106 125 71	7520 1502	150				050 109 309	9505 0905	152
996 106 125 72	7520 1502	150				050 109 309 A	9505 0905	152
996 106 340 51	7520 8002	144				050 109 309 H	9505 0905	152
996 106 340 54	7520 8002	144				050 109 309 J	9505 0905	152
996 106 340 71	7520 8005	144				050 109 309 M	9505 0905	152
996 115 015 75	7503 0116	135				050 109 309 N	9505 0905	152
996 115 015 76	7503 0117	135				058 109 309 A	9505 0904	152
996 115 016 72	7503 0118	135				058 109 309 B	9505 0903	152
996 115 221 71	7520 7300	135				058 109 309 E	9505 0904	152
996 115 221 72	7520 7300	135				058 109 309 F	9505 0903	152
997 102 117 00	7503 0119	134				074 109 309	9505 0900	151
997 102 118 00	7503 0120	134				077 109 309 H	9505 0904	152
997 102 119 00	7503 0121	134				059 109 417 A	9505 0113	154
997 102 260 00	7520 7301	135				059 109 417 B	9505 0113	154
997 106 011 02	7520 0108	145				059 109 417 C	9505 0113	154

VW – VW

Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
VW			VW			VW		
059 109 417 D	9505 0113	154	074 115 105	9518 0122	172	036 121 005 E	9520 0131	181
059 109 417 F	9505 0113	154	074 115 105 A	9518 0123	173	036 121 005 EX	9520 0131	181
059 109 417 G	9505 0113	154	074 115 105 B	9518 0123	173	036 121 005 F	9520 0145	181
059 109 417 J	9505 0113	154	074 115 105 C	9518 0122	172	036 121 005 FX	9520 0145	181
022 109 423 A	9505 0907	152	074 115 105 D	9518 0123	173	036 121 005 M	9520 0130	179
022 109 423 D	9505 0907	152	021 121 004	9520 0112	176	036 121 005 MX	9520 0130	179
030 109 423	9505 0909	153	021 121 004 A	9520 0112	176	036 121 005 P	9520 0145	181
059 109 444	9505 0112	154	021 121 004 AV	9520 0112	176	036 121 005 PX	9520 0145	181
06B 109 477	9503 0905	168	021 121 004 AX	9520 0112	176	036 121 005 Q	9520 0131	181
06B 109 477 A	9503 0906	168	021 121 004 X	9520 0112	176	036 121 005 QX	9520 0131	181
045 109 479 B	9503 0904	168	03C 121 004 D	9520 0173	176	036 121 005 R	9520 0131	181
045 109 479 C	9503 0907	168	03C 121 004 E	9520 0173	176	036 121 005 S	9520 0131	181
045 109 479 D	9503 0908	169	03C 121 004 G	9520 0173	176	036 121 005 SV	9520 0131	181
058 109 479 B	9503 0901	169	03C 121 004 J	9520 0173	176	036 121 005 SX	9520 0131	181
059 109 479 B	9503 0902	169	03C 121 004 L	9520 0173	176	037 121 005 B	9520 0101	178
06A 109 479	9503 0119	159	059 121 004 A	9520 0134	176	037 121 005 C	9520 0101	178
06A 109 479 A	9503 0119	159	059 121 004 B	9520 0134	176	03C 121 005 B	9520 0140	177
06A 109 479 B	9503 0119	159	059 121 004 C	9520 0134	176	03C 121 005 C	9520 0140	177
06A 109 479 C	9503 0119	159	059 121 004 CX	9520 0134	176	03C 121 005 CX	9520 0140	177
06A 109 479 F	9503 0119	159	059 121 004 D	9520 0134	176	03C 121 005 D	9520 0162	180
06B 109 479	9503 0905	168	059 121 004 E	9520 0134	176	03C 121 005 DX	9520 0162	180
06C 109 479 A	9503 0910	168	059 121 004 EX	9520 0134	176	03C 121 005 K	9520 0162	180
077 109 479 D	9503 0909	169	06C 121 004 C	9520 0151	176	03C 121 005 KX	9520 0162	180
078 109 479 B	9503 0903	169	06C 121 004 CX	9520 0151	176	03C 121 005 L	9520 0162	180
078 109 479 E	9503 0900	169	06C 121 004 G	9520 0151	176	03C 121 005 LX	9520 0162	180
059 109 487 A	9503 1600	154	06C 121 004 GX	9520 0151	176	03C 121 005 S	9520 0162	180
059 109 487 B	9503 1600	154	06C 121 004 H	9520 0151	176	03C 121 005 SX	9520 0162	180
059 109 487 C	9503 1600	154	06C 121 004 HX	9520 0151	176	03D 121 005	9520 0141	177
078 109 487 A	9503 1601	154	074 121 004	9520 0116	179	056 121 005 A	9520 0101	178
078 109 487 C	9503 1601	154	074 121 004 A	9520 0116	179	059 121 005 T	9520 0172	181
00A 109 507	2005 0136	170	074 121 004 AX	9520 0116	179	059 121 005 TX	9520 0172	181
021 109 507 B	2005 0154	170	074 121 004 F	9520 0116	179	068 121 005	9520 0101	178
03F 109 507 B	9505 0114	170	074 121 004 FX	9520 0116	179	068 121 005 A	9520 0101	178
03L 109 521 A	9505 0912	153	077 121 004 M	9520 0150	177	068 121 005 B	9520 0101	178
059 109 521 B	9505 0910	153	077 121 004 MX	9520 0150	177	068 121 005 C	9520 0101	178
059 109 521 C	9505 0910	153	077 121 004 N	9520 0150	177	06E 121 005 D	9520 0152	190
059 109 521 E	9505 0910	153	077 121 004 NX	9520 0150	177	06E 121 005 F	9520 0152	190
070 115 103 A	9518 0138	173	077 121 004 P	9520 0150	177	06E 121 005 G	9520 0171	190
026 115 105	9518 0100	171	077 121 004 PX	9520 0150	177	06E 121 005 N	9520 0152	190
026 115 105 B	9518 0100	171	078 121 004 H	9520 0108	180	06E 121 005 P	9520 0171	190
027 115 105	9518 0112	171	078 121 004 HV	9520 0108	180	071 121 005	9520 0138	188
027 115 105 E	9518 0112	171	078 121 004 HX	9520 0108	180	074 121 005 M	9520 0116	179
028 115 105 D	9518 0118	171	078 121 004 J	9520 0108	180	074 121 005 MX	9520 0116	179
028 115 105 G	9518 0125	171	078 121 004 JV	9520 0108	180	074 121 005 N	9520 0116	179
030 115 105 N	9518 0134	175	078 121 004 JX	9520 0108	180	074 121 005 NX	9520 0116	179
030 115 105 P	9518 0134	175	078 121 004 L	9520 0161	180	076 121 005	9520 0116	179
034 115 105	9518 0126	172	078 121 004 Q	9520 0108	180	076 121 005 A	9520 0116	179
034 115 105 A	9518 0126	172	078 121 004 QX	9520 0108	180	076 121 005 AX	9520 0116	179
034 115 105 B	9518 0126	172	078 121 004 R	9520 0161	180	077 121 005 M	9520 0150	177
034 115 105 C	9518 0104	172	026 121 005 A	9520 0101	178	077 121 005 N	9520 0150	177
034 115 105 D	9518 0104	172	026 121 005 C	9520 0101	178	077 121 005 P	9520 0150	177
036 115 105 B	9518 0134	175	026 121 005 E	9520 0101	178	078 121 006	9520 0108	180
036 115 105 D	9518 0134	175	026 121 005 F	9520 0118	179	078 121 006 A	9520 0161	180
038 115 105 C	9518 0142	174	026 121 005 G	9520 0101	178	078 121 006 AX	9520 0161	180
038 115 105 D	9518 0141	174	026 121 005 H	9520 0101	178	078 121 006 X	9520 0108	180
03G 115 105 C	9518 0143	175	026 121 005 JX	9520 0101	178	030 121 008 A	9520 0128	180
03G 115 105 E	9518 0143	175	026 121 005 K	9520 0118	179	030 121 008 AV	9520 0128	180
03G 115 105 G	9518 0143	175	026 121 005 L	9520 0118	179	030 121 008 AX	9520 0128	180
03G 115 105 H	9518 0143	175	030 121 005 N	9520 0127	181	030 121 008 C	9520 0128	180
03L 115 105 B	9518 0139	173	030 121 005 NV	9520 0127	181	030 121 008 CX	9520 0128	180
03L 115 105 D	9518 0140	175	030 121 005 NX	9520 0127	181	030 121 008 D	9520 0127	181
03L 115 105 F	9518 0140	175	030 121 005 S	9520 0128	180	030 121 008 DX	9520 0127	181
049 115 105 A	9518 0112	171	030 121 005 SX	9520 0128	180	030 121 008 J	9520 0127	181
055 115 105 D	9518 0112	171	030 121 005 T	9520 0127	181	030 121 008 K	9520 0127	181
068 115 105 BK	9518 0125	171	030 121 005 TV	9520 0127	181	030 121 008 M	9520 0127	181
06A 115 105	9518 0132	174	030 121 005 TX	9520 0127	181	036 121 008 G	9520 0145	181
06A 115 105 B	9518 0132	174	036 121 005	9520 0130	179	036 121 008 GX	9520 0145	181
06A 115 105 C	9518 0132	174	036 121 005 B	9520 0131	181	036 121 008 K	9520 0131	181
06A 115 105 D	9518 0132	174	036 121 005 D	9520 0130	179	036 121 008 KX	9520 0131	181

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
VW			VW			VW		
036 121 008 L	9520 0131	181	038 121 011 K	9520 0163	183	06B 121 011 EX	9520 0125	187
036 121 008 LX	9520 0131	181	038 121 011 KV	9520 0163	183	06B 121 011 H	9520 0149	187
036 121 008 M	9520 0131	181	038 121 011 KX	9520 0163	183	06B 121 011 HV	9520 0149	187
036 121 008 MX	9520 0131	181	03G 121 011	9520 0163	183	06B 121 011 HX	9520 0149	187
03C 121 008 C	9520 0162	180	03L 121 011	9520 0169	183	06B 121 011 L	9520 0125	187
03C 121 008 CX	9520 0162	180	03L 121 011 B	9520 0163	183	06B 121 011 LV	9520 0125	187
03C 121 008 F	9520 0162	180	03L 121 011 BX	9520 0163	183	06B 121 011 LX	9520 0125	187
03C 121 008 FX	9520 0162	180	03L 121 011 C	9520 0169	183	06B 121 011 M	9520 0149	187
03C 121 008 J	9520 0162	180	03L 121 011 CX	9520 0169	183	06B 121 011 MX	9520 0149	187
03C 121 008 JX	9520 0162	180	03L 121 011 E	9520 0169	183	06B 121 011 NX	9520 0125	187
059 121 008 A	9520 0172	181	03L 121 011 F	9520 0169	183	06B 121 011 Q	9520 0125	187
059 121 008 J	9520 0172	181	03L 121 011 G	9520 0163	183	06B 121 011 QX	9520 0125	187
059 121 008 JX	9520 0172	181	03L 121 011 GX	9520 0163	183	06F 121 011	9520 0153	187
06E 121 008 N	9520 0152	190	03L 121 011 H	9520 0169	183	070 121 011 A	9520 0167	188
06E 121 008 P	9520 0171	190	03L 121 011 HX	9520 0169	183	070 121 011 AX	9520 0167	188
00A 121 010	2020 0163	182	03L 121 011 J	9520 0169	183	070 121 011 C	9520 0167	188
00A 121 010 A	2020 0163	182	03L 121 011 JX	9520 0169	183	070 121 011 CX	9520 0167	188
00A 121 010 AX	2020 0163	182	03L 121 011 P	9520 0169	183	070 121 011 D	9520 0167	188
026 121 010	9520 0100	178	03L 121 011 PX	9520 0169	183	070 121 011 DX	9520 0167	188
026 121 010 C	9520 0100	178	045 121 011 B	9520 0137	184	079 121 011 F	9520 0154	189
026 121 010 CV	9520 0100	178	045 121 011 BX	9520 0137	184	079 121 011 H	9520 0154	189
026 121 010 CX	9520 0100	178	045 121 011 C	9520 0139	184	07K 121 011 B	9520 0166	188
026 121 010 E	9520 0100	178	045 121 011 CX	9520 0139	184	07K 121 011 BX	9520 0166	188
026 121 010 EV	9520 0100	178	045 121 011 F	9520 0135	185	07Z 121 011	9520 0165	188
026 121 010 EX	9520 0100	178	045 121 011 FX	9520 0135	185	06A 121 012	9520 0124 A	189
026 121 010 F	9520 0100	178	045 121 011 G	9520 0142	185	06A 121 012 B	9520 0124 A	189
026 121 010 FV	9520 0100	178	045 121 011 GX	9520 0142	185	06A 121 012 D	9520 0124 A	189
026 121 010 FX	9520 0100	178	045 121 011 H	9520 0135	185	06A 121 012 E	9520 0124 A	189
026 121 010 X	9520 0100	178	045 121 011 HX	9520 0135	185	06A 121 012 G	9520 0124 A	189
037 121 010	9520 0100	178	045 121 011 J	9520 0142	185	06A 121 012 GX	9520 0124 A	189
037 121 010 A	9520 0100	178	045 121 011 JX	9520 0142	185	06A 121 012 X	9520 0124 A	189
037 121 010 AV	9520 0100	178	047 121 011	8720 0102	186	03D 121 013 B	9520 0141	177
037 121 010 AX	9520 0100	178	047 121 011 A	8720 0100	186	047 121 013	9520 0155	189
037 121 010 B	9520 0100	178	047 121 011 B	8720 0101	186	047 121 013 J	9520 0155	189
037 121 010 BV	9520 0100	178	048 121 011	9520 0114	187	079 121 014 D	9520 0154	189
037 121 010 BX	9520 0100	178	057 121 011 E	9520 0154	189	06E 121 018 A	9520 0152	190
037 121 010 C	9520 0100	178	060 121 011	9520 0114	187	06E 121 018 AX	9520 0152	190
037 121 010 CV	9520 0100	178	066 121 011 C	9520 0138	188	06E 121 018 B	9520 0171	190
037 121 010 CX	9520 0100	178	066 121 011 CX	9520 0138	188	06H 121 026 AB	9520 0170	190
050 121 010	9520 0119	179	066 121 011 D	9520 0138	188	06H 121 026 AF	9520 0170	190
050 121 010 A	9520 0119	179	066 121 011 DX	9520 0138	188	06H 121 026 AG	9520 0170	190
050 121 010 C	9520 0119	179	06A 121 011 C	9520 0124 A	189	06H 121 026 B	9520 0170	190
050 121 010 CX	9520 0119	179	06A 121 011 E	9520 0124 A	189	06H 121 026 BA	9520 0170	190
060 121 010	9520 0114	187	06A 121 011 EV	9520 0124 A	189	06H 121 026 BE	9520 0170	190
060 121 010 X	9520 0114	187	06A 121 011 EX	9520 0124 A	189	06H 121 026 CF	9520 0170	190
062 121 010	9520 0158	182	06A 121 011 F	9520 0124 A	189	06H 121 026 CQ	9520 0170	190
062 121 010 A	9520 0159	182	06A 121 011 FV	9520 0124 A	189	06H 121 026 DD	9520 0170	190
062 121 010 B	9520 0159	182	06A 121 011 FX	9520 0124 A	189	06H 121 026 N	9520 0170	190
068 121 010 A	9520 0100	178	06A 121 011 G	9520 0124 A	189	06J 121 026 A	9520 0170	190
068 121 010 AX	9520 0100	178	06A 121 011 H	9520 0124 A	189	06J 121 026 B	9520 0170	190
022 121 011	9520 0143	183	06A 121 011 HV	9520 0124 A	189	06J 121 026 F	9520 0170	190
022 121 011 A	9520 0168	183	06A 121 011 HX	9520 0124 A	189	06J 121 026 G	9520 0170	190
022 121 011 AX	9520 0168	183	06A 121 011 L	9520 0124 A	189	06J 121 026 J	9520 0170	190
038 121 011	9520 0123	184	06A 121 011 LV	9520 0124 A	189	06J 121 026 L	9520 0170	190
038 121 011 A	9520 0123	184	06A 121 011 LX	9520 0124 A	189	06J 121 026 M	9520 0170	190
038 121 011 AV	9520 0123	184	06A 121 011 Q	9520 0124 A	189	032 121 110 B	9520 1500	191
038 121 011 AX	9520 0123	184	06A 121 011 T	9520 0124 A	189	022 121 113	9520 1501	191
038 121 011 C	9520 0163	183	06A 121 011 TV	9520 0124 A	189	044 121 113	9520 1503	193
038 121 011 CX	9520 0163	183	06A 121 011 TX	9520 0124 A	189	050 121 113 C	9520 1502	192
038 121 011 D	9520 0163	183	06B 121 011	9520 0125	187	056 121 113 D	9520 1503	193
038 121 011 DV	9520 0163	183	06B 121 011 A	9520 0125	187	06B 121 113 A	9520 1502	192
038 121 011 DX	9520 0163	183	06B 121 011 B	9520 0125	187	075 121 113 D	9520 1501	191
038 121 011 G	9520 0163	183	06B 121 011 BV	9520 0125	187	075 121 113 E	9520 1501	191
038 121 011 GX	9520 0163	183	06B 121 011 BX	9520 0125	187	037 145 276	9503 0106	160
038 121 011 H	9520 0163	183	06B 121 011 C	9520 0125	187	037 145 276 A	9503 0106	160
038 121 011 HV	9520 0163	183	06B 121 011 CV	9520 0125	187	047 145 276 B	1003 0107	159
038 121 011 HX	9520 0163	183	06B 121 011 CX	9520 0125	187	028 145 278	9503 0111	159
038 121 011 J	9520 0163	183	06B 121 011 E	9520 0125	187	028 145 278 A	9503 0111	159
038 121 011 JX	9520 0163	183	06B 121 011 EV	9520 0125	187	028 145 278 E	9503 0111	159

VW – VW

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
VW			VW			VW		
028 145 278 J	9520 7300	161	059 903 341 J	2003 0113	162			
028 145 278 M	9503 0138	163	002 961 132	1003 0107	159			
037 145 278 A	9503 0106	160						
038 145 278	9503 0137	159						
044 145 278 A	9503 0118	160						
062 145 278	2003 0102	160						
074 145 278 C	9503 0139	164						
074 145 278 E	9503 0106	160						
074 145 278 F	9503 0118	160						
038 145 283 A	9520 7306	162						
030 145 299 C	9520 7303	160						
030 145 299 F	9520 7303	160						
038 145 299 A	9520 7306	162						
038 198 119 E	9558 0511	155						
059 198 119	9558 0512	155						
059 198 119 A	9558 0512	155						
059 198 119 B	9558 0512	155						
022 903 119 C	9515 6001	194						
022 903 119 D	9515 6002	194						
028 903 119 AA	9515 6005	194						
028 903 119 AN	9515 6003	194						
028 903 119 AP	9515 6004	194						
028 903 119 AQ	9515 6005	194						
058 903 133	9520 7305	160						
058 903 133 A	9520 7305	160						
058 903 133 B	9520 7305	160						
058 903 133 D	9520 7305	160						
06B 903 133	9520 7307	167						
06B 903 133 A	9520 7307	167						
06B 903 133 E	9520 7307	167						
06E 903 133 D	9520 7309	167						
06E 903 133 E	9520 7309	167						
06E 903 133 Q	9520 7309	167						
06J 903 133 A	9520 7601	165						
078 903 133 AB	9520 7304	161						
078 903 133 T	9520 7304	161						
047 903 306	9520 7602	164						
028 903 308 C	9503 7302	163						
028 903 308 F	9503 7301	163						
028 903 308 G	9503 7305	162						
074 903 308 A	9503 7304	164						
074 903 308 B	9503 7306	165						
00A 903 315	2020 7307	161						
028 903 315 M	9520 7300	161						
028 903 315 P	9520 7314	163						
028 903 315 R	9520 7316	162						
037 903 315 B	9520 7319	163						
037 903 315 C	9520 7319	163						
038 903 315 AH	9520 7308	166						
038 903 315 AJ	9520 7308	166						
038 903 315 AM	9520 7308	166						
038 903 315 D	9520 7306	162						
038 903 315 E	9520 7318	166						
038 903 315 K	9520 7318	166						
038 903 315 P	9520 7306	162						
03G 903 315	9520 7310	165						
03G 903 315 A	9520 7310	165						
03G 903 315 C	9520 7311	165						
03G 903 315 D	9520 7311	165						
044 903 315 C	9520 7317	165						
045 903 315 A	9520 7321	166						
047 903 315	9520 7315	164						
04L 903 315 A	9520 7313	166						
06A 903 315 D	9520 7301	161						
06A 903 315 E	9520 7301	161						
06F 903 315	9520 7322	167						
00A 903 341	2003 0106	161						
059 903 341 A	2003 0113	162						
059 903 341 E	2003 0113	162						

LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
1003 0106	31	1020 0125	39	1020 7605	28	2005 0136	66, 170	2018 0175	76
1003 0107	27, 159	1020 0127	47	1020 7606	24	2005 0137	68	2018 0179	77
1003 0108	27	1020 0128	40	1020 7607	24	2005 0144	66	2018 3503	78
1003 0109	28	1020 0129	40	1020 7608	23	2005 0147	67	2018 5001	78
1003 0110	28	1020 0130	41	2001 4305	54	2005 0148	68	2018 5004	78
1003 0111	26	1020 0131	51	2001 4306	54	2005 0149	69	2018 5008	78
1003 0112	25	1020 0133	40	2001 4307	54	2005 0150	69	2018 6513	79
1003 0113	26	1020 0134	42	2001 4308	54	2005 0151	63	2018 8005	79
1003 0114	25	1020 0135	41	2001 4309	54	2005 0152	63	2020 0001	100
1003 0115	28	1020 0136	47	2001 7103	60	2005 0153	69	2020 0012	94
1003 0116	27	1020 0137	46	2001 7106	59	2005 0154	69, 170	2020 0013	101
1003 0117	25	1020 0138	43	2001 7107	59	2005 0155	67	2020 0014	100
1003 0118	29	1020 0139	42	2001 7108	59	2005 0156	67	2020 0021	93
1003 0119	30	1020 0140	42	2001 7114	60	2005 0911	64	2020 0022	100
1003 0120	31	1020 0141	43	2001 7115	60	2005 0912	65	2020 0024	103
1003 0121	29	1020 0142	51	2001 7119	60	2005 0913	64, 151	2020 0024 A	103
1003 0122	30	1020 0143	52	2001 7120	60	2005 0916	64	2020 0027	101
1003 0123	30	1020 0144	43	2001 7121	60	2005 0917	64	2020 0028	101
1003 0124	29	1020 0145	44	2003 0100	122	2005 0920	65	2020 0029	102
1003 0125	30	1020 0146	47	2003 0101	126	2005 0921	65	2020 0030	103
1005 0101	10	1020 0147	52	2003 0102	126, 160	2005 2923	55	2020 0031	103
1005 0102	10	1020 0149	44	2003 0103	126	2005 2924	55	2020 0100	90
1005 0103	10	1020 0150	51	2003 0106	114, 161	2005 2925	56	2020 0102	90
1005 0105	14	1020 0151	41	2003 0107	122	2005 2926	56	2020 0106	89
1005 0106	14	1020 0152	44	2003 0108	122	2005 2927	55	2020 0111	99
1005 0108	14	1020 0153	45	2003 0109	113	2005 2929	56	2020 0113	80
1005 0112	15	1020 0154	45	2003 0110	123	2005 3010	55	2020 0114	80
1005 0113	15	1020 1500	48	2003 0111	126	2005 3011	55	2020 0118	94
1005 0114	15	1020 1501	48	2003 0112	122	2005 3012	56	2020 0119	91
1005 0115	11	1020 1502	49	2003 0113	123, 162	2005 3013	56	2020 0121	99
1005 0116	11	1020 1503	48	2003 0114	113	2005 3014	55	2020 0122	95
1005 0117	12	1020 1504	48	2003 0115	129	2005 3103	70	2020 0123	96
1005 0118	12	1020 1506	50	2003 0116	129	2005 3104	70	2020 0128	93
1005 0900	7	1020 1507	50	2003 0117	130	2005 3157	57	2020 0129	90
1005 0903	7	1020 1508	49	2003 0118	129	2005 3160	57	2020 0131	81
1005 0904	7	1020 1509	49	2003 0128	125	2005 3161	58	2020 0132	93
1005 0905	8	1020 1510	50	2003 0129	124	2005 3162	58	2020 0133	81
1005 0906	8	1020 7300	16	2003 0130	130	2005 3204	57	2020 0134	99
1005 0907	8	1020 7301	16	2003 0131	115	2005 3205	57	2020 0135	102
1005 0908	9	1020 7302	17	2003 0132	119	2005 3212	57	2020 0136	102
1005 0909	9	1020 7303	25	2003 0140	127	2005 3213	58	2020 0139	80
1005 0910	9	1020 7304	26	2003 0141	127	2005 5001	70	2020 0140	82
1005 4201	13	1020 7305	26	2003 0142	127	2005 5002	70	2020 0142	82
1015 6001	32	1020 7306	29	2003 0143	124	2005 7200	70	2020 0144	84
1015 6002	32	1020 7307	27	2003 0144	124	2005 7201	70	2020 0145	83
1015 6003	32	1020 7308	31	2003 0145	125	2015 6001	72	2020 0148	84
1015 6004	32	1020 7310	18	2003 0146	125	2015 6002	71	2020 0149	83
1018 0109	34	1020 7311	18	2003 0147	128	2015 6003	72	2020 0151	87
1018 0110	34	1020 7312	19	2003 0148	128	2015 6004	72	2020 0152	91
1018 0110 S	34	1020 7313	20	2003 0149	128	2015 6005	73	2020 0153	95
1018 0111	35	1020 7314	20	2003 0150	127	2015 6006	74	2020 0154	85
1018 0113	35	1020 7315	20	2003 0151	128	2015 6007	74	2020 0155	91
1018 0114	35	1020 7316	21	2003 0152	125	2015 6008	74	2020 0157	96
1018 0114 S	35	1020 7317	21	2003 0188	62	2015 6013	72	2020 0158	97
1018 4202	33	1020 7318	22	2003 0219	61	2015 6014	73	2020 0162	86
1018 9202	13, 33	1020 7319	22	2003 2020	61	2015 6015	73	2020 0163	87, 182
1020 0109	36	1020 7320	23	2003 5002	62	2015 6016	73	2020 0164	88
1020 0111	36	1020 7321	24	2003 5003	61	2015 6017	71	2020 0165	88
1020 0112	37	1020 7322	17	2003 7114	61	2015 6018	71	2020 0166	86
1020 0113	37	1020 7323	24	2003 7118	62	2015 6019	74	2020 0167	88
1020 0116	37	1020 7324	24	2005 0102	63	2015 6020	71	2020 0168	92
1020 0117	38	1020 7325	19	2005 0115	63	2018 0137	75	2020 0169	86
1020 0118	46	1020 7326	18	2005 0121	63	2018 0139	77	2020 0170	92
1020 0119	46	1020 7327	19	2005 0123	66	2018 0140	76	2020 0172	85
1020 0120	39	1020 7328	17	2005 0124	66	2018 0152	75	2020 0174	85
1020 0121	39	1020 7601	22	2005 0127	68	2018 0154	75	2020 0175	88
1020 0122	38	1020 7602	22	2005 0128	63	2018 0156	76	2020 0185	87
1020 0123	38	1020 7603	23	2005 0134	67	2018 0162	76	2020 0186	87
1020 0124	36	1020 7604	23	2005 0135	68	2018 0173	77	2020 0187	97

2020 0188 – 9558 0512 S

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
2020 0188	98	2058 0121	59	7558 2002	142	9518 0123	173	9520 7307	167
2020 0191	97	2058 1800	78	8720 0100	186	9518 0125	171	9520 7308	166
2020 0194	100	2058 1802	53	8720 0101	186	9518 0126	172	9520 7309	167
2020 0196	93	2058 1803	53	8720 0102	186	9518 0132	174	9520 7310	165
2020 0197	94	2058 2200	111	9503 0100	157	9518 0134	175	9520 7311	165
2020 0198	98	2058 2201	111	9503 0101	157	9518 0138	173	9520 7313	166
2020 0199	98	2058 2202	111	9503 0103	158	9518 0139	173	9520 7314	163
2020 0900	109	2058 2203	112	9503 0106	160	9518 0140	175	9520 7315	164
2020 0901	109	2058 2205	130	9503 0108	158	9518 0141	174	9520 7316	162
2020 0902	109	2058 2206	130	9503 0111	159	9518 0142	174	9520 7317	165
2020 0903	109	5520 1500	108	9503 0118	160	9518 0143	175	9520 7318	166
2020 0904	110	7503 0101	136	9503 0119	159	9520 0100	178	9520 7319	163
2020 0905	110	7503 0102	136	9503 0122	157	9520 0101	178	9520 7321	166
2020 0906	110	7503 0103	136	9503 0123	158	9520 0108	180	9520 7322	167
2020 0907	110	7503 0104	136	9503 0126	158	9520 0112	86, 176	9520 7601	165
2020 1501	104	7503 0105	136	9503 0130	157	9520 0114	139, 187	9520 7602	164
2020 1505	106	7503 0106	136	9503 0132	158	9520 0116	179	9558 0511	155
2020 1506	106	7503 0107	137	9503 0134	159	9520 0118	179	9558 0512	155
2020 1507	107	7503 0108	137, 141	9503 0135	157	9520 0119	179	9558 0512 S	155
2020 1508	107	7503 0109	137	9503 0137	159	9520 0123	184		
2020 1511	105	7503 0110	137	9503 0138	163	9520 0124 A	189		
2020 1512	104	7503 0111	137	9503 0139	164	9520 0125	187		
2020 1515	107	7503 0112	137	9503 0140	156	9520 0127	181		
2020 1516	105	7503 0113	133	9503 0141	156	9520 0128	180		
2020 1517	105	7503 0114	133	9503 0142	156	9520 0130	179		
2020 1518	105	7503 0115	133	9503 0900	169	9520 0131	181		
2020 1519	106	7503 0116	135	9503 0901	169	9520 0134	176		
2020 1520	107	7503 0117	135	9503 0902	169	9520 0135	185		
2020 1521	106	7503 0118	135	9503 0903	169	9520 0137	184		
2020 1522	108	7503 0119	134	9503 0904	168	9520 0138	188		
2020 1523	108	7503 0120	134	9503 0905	168	9520 0139	184		
2020 1701	131	7503 0121	134	9503 0906	168	9520 0140	177		
2020 1707	118	7503 3500	138	9503 0907	168	9520 0141	177		
2020 7102	117	7503 7201	141	9503 0908	169	9520 0142	185		
2020 7103	118	7503 7301	133	9503 0909	169	9520 0143	148, 183		
2020 7200	112	7503 9501	141	9503 0910	168	9520 0145	181		
2020 7201	111	7505 0901	138	9503 1600	154	9520 0149	187		
2020 7300	117	7518 4501	132	9503 1601	154	9520 0150	177		
2020 7301	118	7518 5302	132	9503 5801	156	9520 0151	176		
2020 7301 S	118	7520 0101	141	9503 7301	163	9520 0152	148, 190		
2020 7304	112	7520 0102	142	9503 7302	163	9520 0153	187		
2020 7306	112	7520 0103	139	9503 7304	164	9520 0154	189		
2020 7307	114, 161	7520 0104	140	9503 7305	162	9520 0155	189		
2020 7311	119	7520 0105	143	9503 7306	165	9520 0158	182		
2020 7312	113	7520 0106	144	9505 0112	154	9520 0159	182		
2020 7316	115	7520 0107	147	9505 0113	154	9520 0161	180		
2020 7335	116	7520 0108	145	9505 0114	170	9520 0162	180		
2020 7357	119	7520 0109	144	9505 0900	151	9520 0163	183		
2020 7360	120	7520 0110	145	9505 0903	152	9520 0165	188		
2020 7361	120	7520 0111	146	9505 0904	152	9520 0166	188		
2020 7362	116	7520 0112	147	9505 0905	152	9520 0167	188		
2020 7363	116	7520 0113	146	9505 0906	151	9520 0168	148, 183		
2020 7364	116	7520 0114	147	9505 0907	65, 152	9520 0169	183		
2020 7366	119	7520 0901	150	9505 0909	153	9520 0170	190		
2020 7367	119	7520 1500	149	9505 0910	153	9520 0171	190		
2020 7368	120	7520 1501	150	9505 0911	151	9520 0172	181		
2020 7369	121	7520 1502	150	9505 0912	153	9520 0173	176		
2020 7370	120	7520 1503	149	9505 3301	154	9520 1500	191		
2020 7371	121	7520 4500	143	9515 6001	194	9520 1501	108, 149,		
2020 7372	121	7520 7300	135	9515 6002	194		191		
2020 7373	121	7520 7301	135	9515 6003	194	9520 1502	192		
2020 9800	117	7520 8000	140	9515 6004	194	9520 1503	193		
2020 9806	131	7520 8001	143	9515 6005	194	9520 1509	149		
2021 1402	111	7520 8002	144	9518 0100	171	9520 7300	161		
2021 1403	117	7520 8003	145	9518 0104	172	9520 7301	161		
2021 1404	114	7520 8004	147	9518 0104 A	172	9520 7303	160		
2021 1405	115	7520 8005	144	9518 0112	171	9520 7304	161		
2021 1406	112	7558 1800	132	9518 0118	171	9520 7305	160		
2021 1503	118	7558 2001	141	9518 0122	172	9520 7306	162		

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

1. Validity

This terms of delivery and payment are subject to all offers and order confirmations by Arthur Langenhan GmbH & Co. KG, a corporation organized and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, hereinafter referred to as „LASO“ or the „seller“ and an international „buyer“. New catalogues and / or price lists replace all previous issues and render them invalid.

Acceptance and performance of purchase orders shall be exclusively subject to the following terms and conditions. The buyer agrees to the seller's terms of delivery and payment when placing the order. Purchasing terms of the buyer do not invalidate the terms of the seller irrespective as to whether the seller repudiates the buyer's terms or not.

2. Acceptance of orders

Purchase orders shall become binding on LASO only once confirmed by LASO in writing. The same shall apply to modifications of purchase orders. LASO shall, however, have the option to accept a purchase order by commencing performance without prior order confirmation.

3. Object of sale

The object of sale shall be exclusively determined by the contents of the order confirmation. Deviations from the order confirmation and technical improvements which are not material do not constitute a lack of conformity of the goods with the contract. A deviation of plus or minus 10% of the ordered quantity must be accepted by the buyer for all items which are not stock items, but are manufactured at the request of the buyer.

All items offered by the seller are supplied only for the purpose of being used as spare parts. All given cross reference numbers are for identification purposes only.

The seller is particularly not liable for the goods being fit for a particular purpose to which the buyer intends to put them or for their compliance with the legal requirements existing outside the Federal Republic of Germany.

4. Price

Unless otherwise agreed upon, accepted orders will be carried out at the price and terms listed in the current price list. Confirmed orders with a delivery time exceeding 6 months, or orders that are delayed due to circumstances which are beyond the control of the seller, will be carried out using the current sale prices of the date of delivery.

Payment shall be effected in such currency as the price is expressed in the invoice.

In the event that the currency stated in the invoice differs from the order confirmation the buyer is allowed to effect payment also in the currency stated in the order confirmation.

5. Delivery / transport / packing / transfer of risk

The buyer bears the risk of transport, including when the seller has agreed to bear all transport charges. Unless special transport terms have been agreed upon, the method of transport will be at the discretion of the seller. A transport / marine insurance will only be included at the written request of the buyer. The buyer will bear the costs of this insurance. All prices are „ex-factory“ prices unless otherwise agreed upon. All prices include the cost of packing.

6. Delivery times

All quoted delivery times are based on careful planning and are constantly monitored. They are, however, only estimated and can therefore deviate up to 4 weeks from the date that has been quoted in the contract. It is not a fundamental breach of contract to deliver within 4 weeks after quoted delivery time. The buyer is not entitled to announce resignation or to claim for compensation (for damages).

If delivery is delayed more than 4 weeks after quoted delivery time the buyer is entitled to announce resignation. In the event of resignation the seller shall pay to the buyer a sum calculated at the rate of 10% of the contract price of the goods. Such sum shall be paid as liquidated and ascertained damages by the seller to the buyer in full and final settlement and satisfaction of the seller's entire for any loss, damage, costs or expenses suffered or incurred by the buyer arising from such circumstances.

To the extent that the seller is not liable for a failure to perform delivery time obligation because failure was due to an impediment beyond his control the buyer may not claim damages nor exercise any other remedy.

7. Payment conditions

Unless other payment periods are approved by the order confirmation the payment of the price shall be effected within 30 days from the date of invoice without cost and without any deduction to the account of the Supplier indicated on the invoice.

Default in payment for more than 30 days constitutes a fundamental breach of contract. The Supplier is entitled to 8 per cent points p. a. above the base rate of the European Central Bank without prejudice to any other remedies, unless the Purchaser proves a substantially lower damage caused to the Supplier.

Drafts and / or cheques issued by the buyer are only credited after the same have been cleared by the relevant banking institution of the buyer.

The buyer shall not be allowed to retain the purchase price or to set off counter claims, unless such claims have been approved by the Purchaser or awarded by final judgement rendered by a court of competent jurisdiction.

8. Reservation of title

Title to the goods shall not pass to the Purchaser but shall be retained by LASO until the contract price has been paid to LASO in full by the buyer.

Until such time as title in the goods has passed to the Purchaser:

- LASO shall have absolute authority to retake, sell or otherwise deal with or dispose of all or any part of the goods in which title remains vested in the Supplier;
- for the purpose specified above, LASO or any of its agents or authorised representatives shall be entitled at any time and without notice to enter upon any premises in which the goods or any part thereof is installed, stored or kept, or is reasonably believed so to be;
- LASO shall be entitled to seek a court injunction to prevent the buyer from selling, transferring or otherwise disposing of the goods.

9. Notice of defect

The buyer must examine the Product within 8 days of receipt from the common carrier for any lack of conformity and give written notice of any such lack of conformity to the seller within an additional 8 days.

Should any non-conformity of the Product only be discoverable later, then the period for notification of the non-conformity shall commence upon discovery.

10. Responsibility for defect, exclusion clauses

Where any valid claim in respect of any goods which is based on any defect in the quality or condition of the goods or their failure to meet specification is notified to the seller in accordance with these conditions, the seller shall be entitled at the seller's sole discretion to either replace the goods free of charge or repair the goods.

If the attempts to repair or replacing have failed two times and if it is not reasonable to subject of the buyer to further attempts to repair or replacing, the buyer shall be entitled at the buyer's sole discretion to claim for a reduction of price or – in case of a fundamental breach of contract – for the cancellation of the contract.

This rights of the buyer does not cover defects in or damages to the products which are due to improper installation or maintenance, misuse, neglect or any cause other than ordinary commercial application.

Any liability of the seller shall be excluded unless it results from a fundamental breach of contract.

Any liability of the seller not resulting from the contractual relationship with the buyer shall remain unaffected.

11. Limitation

The right to complain of defect products pursuant to item 10 is limited in time to twelve month after transfer of risks.

12. Miscellaneous clause

The seller reserves the right to improve or modify any of the products without prior notice, provided that such improvement or modification shall not affect the form and function of the product.

Each party shall be responsible for all its legal, accountancy or other costs and expenses incurred in the performance of its obligations hereunder.

13. Applicable law, place of jurisdiction, choice of law

The competent court of the domicile of LASO shall have jurisdiction over all disputes in relation to this contract. LASO is also allowed, however, to bring an action against the other contracting party in the jurisdiction generally applicable to such other contracting party.

The legal relationship of the parties shall be governed by German law with the inclusion of the United Nations Convention of 11 April 1980 on Contracts for the International Sale of Goods.

1. Geltung

Die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Inhalt aller Verträge zwischen der Arthur Langenhan GmbH & Co. KG (LASO) und einem nationalen Besteller. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge oder Preislisten verlieren die voraus-
gegangenen ihre Gültigkeit.

Die Durchführung von Lieferaufträgen erfolgt ausschließlich nach Maßgabe dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen. Mit der Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen des Bestellers haben uns gegenüber keine Rechtswirksamkeit und berühren die Verbindlichkeit unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen nicht, auch wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen.

2. Annahme von Aufträgen

Unsere Angebote erfolgen stets freibleibend. Ein Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Erfolgt unsere Lieferung, ohne dass dem Käufer vorher eine Auftragsbestätigung zugeht, so kommt der Vertrag mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder den Frachtführer zustande.

Lieferungsaufträge sind für uns als Verkäufer nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Das gleiche gilt für Änderungen von Lieferaufträgen. Wir sind als Verkäufer jedoch berechtigt, einen Lieferauftrag durch Ausführung der Bestellung ohne vorherige Bestätigung anzunehmen. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

3. Liefergegenstand

Der Kaufgegenstand ergibt sich abschließend aus der in der Auftragsbestätigung ausgewiesenen Spezifikation. Unwesentliche Abweichungen und technische Verbesserungen begründen keine Vertragswidrigkeit der gelieferten Ware. Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns wie üblich Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% vor.

Die angebotenen Teile sind unser eigenes Fabrikat. Sie werden lediglich als Ersatzteile angeboten. Die Original-Nummern sind angegeben, um dem Käufer die Auswahl der benötigten Teile zu erleichtern.

4. Preise

Von uns bestätigte Aufträge werden zu den vereinbarten Preisen ausgeführt, die nicht anderen Abmachungen entgegenstehen. Bei Aufträgen, für die eine längere Lieferfrist als 6 Monate vereinbart oder erforderlich ist, steht uns das Recht zu, unsere zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Listenpreise zu berechnen.

5. Versand / Gefahrübergang

Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch wenn Franko-Lieferung vereinbart worden ist. Soweit keine besondere Versandart vereinbart wurde, erfolgt der Versand nach unserem Ermessen. Eine Transportversicherung erfolgt nur im ausdrücklichen Auftrag des Bestellers und auf dessen Kosten. Der Mindestrechnungswert für erteilte Aufträge liegt bei 100 €. Aufträge, die diesen Wert nicht erreichen, können von uns nicht bestätigt werden. Wir liefern Aufträge wie folgt aus:

- a) bis zu einem Warenwert von 250,00 € netto ab Werk zzgl. einem Mindermengenzuschlag von 20,00 € pro Auftrag;
- b) von 251,00 € bis 3.000,00 € netto ab Werk;
- c) ab 3.001,00 € frei Haus (BRD) oder FOB Hamburg / Bremen.

Unsere Preise verstehen sich einschließlich Verpackung.

6. Lieferfrist

Unsere Lieferzeitangaben erfolgen nach bestem Ermessen. Vereinbarte Liefertermine werden sorgfältig eingeplant und deren Einhaltung überwacht. Sie gelten als ca.-Fristen, mit einer Schwankungsmöglichkeit von 1 Woche; es sei denn, es gelten abweichende Regelungen für Spezialverträge (z. B. Sonderanfertigungen). Spätestens nach Ablauf dieser Frist werden wir den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Ware informieren. Der Besteller ist dann auf jeden Fall verpflichtet, uns zur Lieferung eine angemessene Nachfrist - mindestens 3 Wochen - einzuräumen. Schadensersatz und Rücktritt sind in dieser Zeit ausgeschlossen.

Nach Überschreiten dieser 3-Wochen-Nachfrist ist der Besteller bezüglich der

bestellten Lieferung zum Rücktritt berechtigt. Im Falle des Rücktritts zahlt LASO eine evtl. schon erhaltenen Kaufpreis unverzüglich zurück. Schadensersatz wird nur gewährt, wenn der Käufer einen entsprechenden Schaden konkret nachweist, und die Nichtlieferung auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von LASO oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen LASOs beruht.

Für den Fall, dass die Lieferfrist- und Nachfristüberschreitung auf höherer Gewalt oder auf Umständen basieren, die nicht unserer Kontrolle unterliegen, ist der Käufer weder zum Rücktritt noch zur Geltendmachung von Schadensersatz berechtigt. In diesem Fall ist LASO seinerseits berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.

7. Zahlung

Soweit in unserer Auftragsbestätigung nicht anders bestätigt, sind unsere Rechnungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto zahlbar. Bei Zielüberschreitungen werden Verzugszinsen fällig. Der Verzugszinssatz beträgt dann für das Jahr acht Prozentpunkte über dem aktuellen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. Die Geltendmachung weiterer Verzugskosten bleibt vorbehalten. Scheck- und Wechselhergaben, etc. gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Die Wechselentgegennahme bedarf immer einer vorhergehenden schriftlichen Vereinbarung mit uns. Hierbei werden die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen berechnet, die sofort in bar zu zahlen sind.

Der Käufer ist nicht befugt, den fälligen Kaufpreis zurückzuhalten, oder gegen den Kaufpreis mit Gegenforderungen aufzurechnen; ausgenommen es handelt sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Käufers.

8. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis unsere sämtlichen Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er verpflichtet sich, die Vorbehaltssache nur unter Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern, wenn der Gegenstand von Dritten erwerben nicht sofort bezahlt wird. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist dem Besteller nicht gestattet. Der Besteller tritt uns bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltssache ohne oder nach Vereinbarung weiterverkauft wird. Wir nehmen diese Abtretung an. Auf unser Verlangen hat uns der Besteller die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen und den Schuldner die Abtretung mitzuteilen. Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltssachen wird durch den Besteller stets für uns vorgenommen, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Wird die Vorbehaltssache mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns unentgeltlich. Für die durch die Verarbeitung oder Verbindung oder Vermischung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltssache. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 25% übersteigt.

9. Mängelrüge

Die Rechte des Käufers wegen Mängeln der Lieferung setzen voraus, dass der Käufer seine nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

10. Gewährleistung

Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge hat der Käufer die beanstandete Ware zur Prüfung und Bearbeitung der Gewährleistungsansprüche mit genauer Fehlerbeschreibung auf seine Gefahr an uns zu übersenden. Lieferschein und Rechnung sind beizulegen. Sollte sich bei der Überprüfung dann herausstellen, dass die Mängelrüge berechtigt war, so erstatten wir die zur Übersendung notwendigen

Transportkosten. Zur sachgerechten Beurteilung der Beanstandung sind wir berechtigt, auch weitere im Funktionszusammenhang mit der beanstandeten Ware stehenden Teile anzufordern. Diese sind uns dann innerhalb von 10 Tagen kostenfrei zuzusenden.

Schäden, die ausschließlich durch natürlichen Verschleiß, unsachgemäße Behandlung, Wartung oder unsachgemäße Rücksendung, sowie durch Nichtbeachtung der Montage- und Gebrauchsanweisungen entstanden sind, werden von diesen Gewährleistungsansprüchen nicht erfasst. Schäden, die durch Fremdeingriffe nach der Inverkehrgabe entstanden sind (z. B. fehlerhafte Montage), gehen ebenfalls nicht zu unseren Lasten und werden von den Gewährleistungsansprüchen nicht erfasst. Transportschäden sind nicht uns, sondern dem zuständigen Transportunternehmen sofort anzuzeigen.

Bei berechtigten Mängelrügen kann der Käufer nach unserer Wahl zunächst nur die Lieferung einer mangelfreien Ware oder die Beseitigung des Mangels innerhalb einer angemessenen Nachfrist verlangen. Nach zweimaligem Fehlschlagen der Nacherfüllung ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis angemessen zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten.

Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind grundsätzlich ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden des Käufers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn LASO die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Das gleiche gilt für sonstige Schäden des Käufers, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung LASO beruht. Einer Pflichtverletzung LASO steht die eines gesetzlichen Vertreters LASO oder eines Erfüllungsgehilfen LASO gleich.

11. Verjährung

Jegliche Ansprüche des Käufers nach Pos. 10 verjähren binnen zwölf Monaten ab Gefahrübergang. Davon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Mangelansprüchen, die Körper- und Gesundheitsschäden betreffen bzw. auf grober Fahrlässigkeit LASOs oder seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.

12. Händlerregreß

Ist der Besteller Letztverkäufer, d. h. ein Händler mit einem direkten Vertrieb des LASO-Produktes an einen private Verbraucher, und ist es in dieser Konstellation zu einer Reklamation gekommen, so gelten abweichend von den Regelungen unter den Gliederungspunkten 10 und 11 folgende Grundsätze:

Der Letztverkäufer hat LASO unverzüglich zu informieren, sobald der Letztverkäufer von der Geltendmachung von Mängelrechten durch einen Verbraucher hinsichtlich der gelieferten LASO-Ware erfährt. Eine verspätete Anzeige berechtigt LASO zur Zurückweisung der Mängel- oder Aufwendungsersatzansprüche des Letztverkäufers.

Ein berechtigter Mangel- oder Aufwendungsersatzanspruch kann von LASO durch eine Warengutschrift gegenüber dem Letztverkäufer ausgeglichen werden; ein Anspruch auf Barzahlung besteht ausdrücklich nicht. Der Mangel- oder Aufwendungsersatzanspruch umfasst maximal den ursprünglichen Verkaufspreis der jeweiligen Ware und diejenigen notwendigen Aufwendungen, die der Letztverkäufer gegenüber dem Verbraucher zu tragen gesetzlich verpflichtet war. Dieser Mangel- oder Aufwendungsersatzanspruch verjährt spätestens in zwei Jahren ab Ablieferung der jeweils betroffenen LASO-Ware an den Letztverkäufer.

Schadensersatzansprüche des Letztverkäufers sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich dabei um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder um sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung LASOs oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen LASOs beruhen.

13. Gerichtsstand, Datenverwendung

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das für den Sitz von LASO zuständige Gericht.

Wir weisen auf der Grundlage des Datenschutzgesetzes darauf hin, dass wir Daten von Ihnen speichern und diese Daten auch verarbeiten werden.



The content of this catalogue is protected by copyright. Unauthorized reproduction in whole or in part is prohibited.

The supply of LASO parts strictly adhere to our sales and delivery agreement and are subject to our conditions of payment.

We reserve the right to modify our components as necessary.

The original equipment part numbers indicated in the catalogue only serve as a cross-reference comparison with LASO-numbers. They must not appear on any advice notes or invoices.

Only new parts are leaving our factory. We indicated the numbers of exchange pumps in the catalog only for purposes of identification.

All data in this catalogue are as of October 2015.

We accept no liability for typing errors or mistakes



is a trade mark of Arthur Langenhan GmbH & Co. KG

Der Inhalt dieses Kataloges ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Maßgebend für Lieferungen und Leistungen sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Konstruktionsänderungen müssen wir uns vorbehalten.

Die in diesem Katalog aufgeführten Original-Ersatzteilnummern dienen lediglich Vergleichszwecken und dürfen in Lieferscheinen und Rechnungen an Fahrzeugbesitzer nicht erscheinen.

Alle Produkte, die unser Werk verlassen, sind Neuteile. Die Nummern von Tauschpumpen haben wir im Katalog nur zu Zwecken der Identifizierung angegeben.

Alle Angaben in diesem Katalog: Stand Oktober 2015.

Keine Haftung für Druckfehler oder Irrtum.




ist ein Warenzeichen der Arthur Langenhan GmbH & Co. KG



**German
benchmark
technology**

**Führende
Technologie,
die Maßstäbe setzt**



Arthur Langenhan GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Kraftfahrzeug-Ersatzteile
Sassmicker Hammer 16
57462 Olpe
Germany

Tel.: +49 (0) 27 61 - 93 76 - 0
Fax: +49 (0) 27 61 - 93 76 - 44

E-Mail: info@laso.de
Internet: www.laso.de



TÜVRheinland®
CERT
Zertifiziertes
Managementsystem
gemäß ISO 9001:2008

